



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000142

BMW X5 XDRIVE 50I - BMW



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 13/10/2026 12:56

Data Vistoria: 20/08/2026 11:36

Vistoria Veicular:

Modelo: BMW X5 XDRIVE 50I - BMW	Ano Fab / Modelo: 2014/2014	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: MLO2850	UF/Cidade Placa: SC/BLUMENAU-SC	
Nr Motor: 20360697	Nr Motor BIN: 20360697	
Nr Chassi: WBAKR6105E0G96457	Nr Chassi BIN: WBAKR6105E0G96457	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Branca	Cor BIN: Branca	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:


VEICULO COM VISIVEIS DANOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA DIREITA. DANOS NA PORTA DIANTEIRA DIREITA. ESTRUTURA PRESERVADA. NAO FOI POSSIVEL FUNCIONÁ-LO DEVIDO A FALTA DE CARGA NA BATERIA.



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000142

Placa: MLO2850

Data Impressão: 13/10/2026 12:56

Nr Motor: 20360697

Nr Chassi: WBAKR6105E0G96457

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	AVARIADO	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	AVARIADO	Porta Dianteira Direita :	AVARIADO
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas : Observação:VEICULO SEM CARGA NA BATERIA. NAO FOI POSSÍVEL ABRIR O PORTAMALAS	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe: Observação:NAO FOI POSSIVEL VERIFICAR NO PORTAMALAS	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe: Observação:NAO FOI POSSIVEL VERIFICAR	FALTA		


Chave

Possui chaves:	Sim
----------------	-----




Parachoque Dianteiro:

✓ OK




Parachoque Traseiro:

✓ OK



Farol Direito:

✓ OK




Farol Esquerdo:

✓ OK



Parabrisa Dianteiro:

✗ AVARIADO



Capô:

✓ OK



Teto:

✓ OK



Retrovisor Do Lado Direito :

✓ OK



Retrovisor Do Lado Esquerdo:

✗ AVARIADO



Porta Dianteira Direita :

✗ AVARIADO



Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK



Porta Traseira Direita :

✓ OK



Porta Traseira Esquerda :
✓ OK

Porta Traseira Direita :
✓ OK
Observação: V
FOI POSSÍVEL

Vidro Da Porta Traseira Esquerda :
✓ OK

Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :
✓ OK

Vidro Porta Traseira Direita :
✓ OK


Vidro Porta Traseira Esquerda :
✓ OK



Lanterna Traseira Direita :
✓ OK

Lanterna Traseira Esquerda :
✓ OK

Parabrisa Traseiro :
✓ OK



Bancos Dianteiros :
✓ OK

Bancos Traseiros :
✓ OK

Forração Do Teto :
✓ OK



Forração Interna :
✓ OK

Pedais :
✓ OK

Volante :
✓ OK




Alavanca de marchas :
✔ OK




Painel Instrumentos :
✔ OK



Motor:
✔ OK



Dianteiro Direito :
❌ RUIM



Dianteiro Esquerdo :
❌ RUIM



Traseiro Direito :
❌ RUIM



Traseiro Esquerdo:
❌ RUIM



Dianteiro Direito :
✔ LIGA




Dianteiro Esquerdo:
✔ LIGA



Traseiro Direito :
✔ LIGA



Traseiro Esquerdo :
✔ LIGA



Possui chaves:
✔ Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000142

Placa: MLO2850

Data Impressão: 13/10/2026 12:56

Nr Motor: 20360697

Nr Chassi: WBAKR6105E0G96457

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	UTILITARIO
Placa	MLO2850	Renavam	01008111993
Chassi	WBAKR6105E0G96457	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	20360697	Categoria	PARTICULAR
Marca	BMW	Modelo	BMW X5 XDRIVE 50I
Ano Fab.	2014	Ano Mod.	2014
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	SC	Município	BLUMENAU-SC
Espécie	MISTO	Potência	450
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	4395	Capacidade Carga	302
Capacidade Passageiros	5	PBT	302
CMT	300	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 20360697



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	7.358,84	Valor Débito Municipais	1.953,59
Valor Débito Licenc	434,75	Valor Débito Multa	1953,59

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

Proprietário	M* M***** C***** D* V***** E***
--------------	---------------------------------

Página 6



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	ADMINISTRATIVA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	RENAJUD RENAJUD
Restrição 4	RENAJUD	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	RENAJUD RENAJUD RENAJUD	Restrição Furto	NADA CONSTA

Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	MLO2850	Renavam	01008111993
Chassi	WBAKR6105E0G96457	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	20360697	Município	BLUMENAU
UF	SC	Tipo	UTILITARIO
Categoria	MISTO	Marca Modelo	I/BMW X5 XDRIVE 50I
Ano Fab	2014	Ano Mod	2014
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	4395	Cor	BRANCA
Potência	450	Capacidade Passageiros	5
CMT	3	PTB	3.02
CPF/CNPJ Proprietário	2*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	RENAJUD	Restrição 3	RESTRICAO_ADMINISTRATIVA_FILE_VEICULOS
Restrição 4	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	Restrição Judicial	CONSTA RESTRIÇÃO DE
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE
---------	---------------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000142	Placa: MLO2850	Data Impressão: 13/10/2026 12:56
Nr Motor: 20360697	Nr Chassi: WBAKR6105E0G96457	



FRENTE




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



ADICIONAL 09



ADICIONAL 10

ID Vistoria: 00000142

Placa: MLO2850

Data Impressão: 13/10/2026 12:56

Nr Motor: 20360697

Nr Chassi: WBAKR6105E0G96457

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 40.000,00**Valor FIPE: **R\$ 179.000,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 40.000,00****Totais:**Sub-Total: **40.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 40.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura