



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



 LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL

Numeração: 00000173



GOL 1.0 - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Luis Fernando Mendes Araujo

Data Impressão: 07/10/2026 11:44

Data Vistoria: 24/09/2026 15:48

Vistoria Veicular:

Modelo: GOL 1.0 - VOLKSWAGEN	Ano Fab / Modelo: 2007/2008	Categoria: Passoio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: LKM7623		
Nr Motor: BNW335846	Nr Motor BIN: BNW335846	Condições Motor: MOTOR COM INICIO DE OXIDAÇÃO
Nr Chassi: 9BWCA05WX8T088756	Nr Chassi BIN: 9BWCA05WX8T088756	Condições Chassi: CHASSI COM OXIDAÇÃO ACENTUADA
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN:	
Cor: Preto	Cor BIN: Preto	
Tem KIT GNV: Não		

Tipo de Vistoria: **Entrada**

Observação:

VEICULO SEM FUNCIONAR, SEM CHAVE DE RODAS, SEM CHAVE, SEM MACACO, SEM ESTEPE, COM DIVERSAS AVARIAS E DE DIFICIL ACESSO, IMPOSSIBILITANDO ANALISE INTERNA, DE MOTOR E CHASSI



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000173

Placa: LKM7623

Data Impressão: 07/10/2026 11:44

Nr Motor: BNW335846

Nr Chassi: 9BWCA05WX8T088756

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Dianteira :

Observação:capo e para-choque batidos e para-brisa quebrado



Avariado

Traseira:

Observação:não abre o porta malas



Avariado

Lateral Direita :

Observação:paralama amassado e batido



Avariado

Lateral Esquerda :

Observação:paralamas amassado e batido



Avariado

Motor:

Observação:nao abre o capô



Avariado

Interior :

Observação:não é possível acessar o veículo



Avariado

Porta-Malas:



Avariado

Pneus

Pneus Dianteiros :



Ruim

Pneus Traseiros:



Ruim

Rodas

Rodas Dianteiras :



Ruim

Rodas Traseiras:



Ruim

Chaves

Possui chaves?:



Não



Dianteira :

Avariado


Observação:capo e para-choque batidos e para-brisa quebrado



Traseira:

Avariado


Observação:não abre o porta malas



Lateral Direita :

Avariado


Observação:paralama amassado e batido



Lateral Esquerda :




Motor:



Interior :

 **Avariado**

Observação:paralamas amassado e batido



Porta-Malas:

 **Avariado**

 **Avariado**

Observação:nao abre o capô



Pneus Dianteiros :

 **Ruim**

 **Avariado**

Observação:não é possível acessar o veículo



Pneus Traseiros:

 **Ruim**



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000173

Placa: LKM7623

Data Impressão: 07/10/2026 11:44

Nr Motor: BNW335846

Nr Chassi: 9BWCA05WX8T088756

Base de Dados

1 - AGREGADO



Agregado - Restrições Agregado



AGREGADO

Placa	LKM7623	UF Placa	SC
Chassi	9BWCA05WX8T088756	Marca	GOL 1.0
Tipo	AUTOMOVEL	Combustível	ALCOOL, GASOLINA
Cor	PRETA	RENAVAM	
Nr Motor	BNW335846	Nr Cambio	
Nr Carroceria		NR Eixo Tras.	
Nr Eixos	2	Ano Fab	2007
Ano Modelo	2008	Situação	CIRCULACAO
Município	JOINVILLE	Especie	PASSAGEIRO
Procedência	NACIONAL	Capacidade	5
Cilindradas	999	Capacidade	141
Nr do Eixo Auxiliar		Tipo Remarcação Chassi	
UF Dest Faturado	RJ	Cod Orgão SRF	
Data Ult. Atualização	09102007	Nr Doc Importação	
Tipo Doc Importador		Data Reg Doc Importação	



Agregado - Restrições:

Restrição 1

Restrição 2

Restrição 3

Restrição 4



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000173

Placa: LKM7623

Data Impressão: 07/10/2026 11:44

Nr Motor: BNW335846

Nr Chassi: 9BWCA05WX8T088756



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



PORTA MALAS



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00000173

Placa: LKM7623

Data Impressão: 07/10/2026 11:44

Nr Motor: BNW335846

Nr Chassi: 9BWCA05WX8T088756

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 3.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 3.000,00****Totais:**Sub-Total: **3.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 3.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura