



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL

Numeração: 00000172



1.0 MPI FIRE - PALIO YOUNG



Vistoriador: Luis Fernando Mendes Araujo

Data Impressão: 07/10/2026 11:45

Data Vistoria: 24/09/2026 13:52

Vistoria Veicular:

Modelo: **1.0 MPI FIRE - PALIO YOUNG** Ano Fab / Modelo: **2001/2001** Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **GZK5866** UF/Cidade Placa: **PR/CANTAGALO**

Nr Motor: **6304575** Nr Motor BIN: **6304575** Condições Motor: **MOTOR COM INICIO DE OXIDAÇÃO**

Nr Chassi: **9BD17808612307406** Nr Chassi BIN: **9BD17808612307406** Condições Chassi: **CHASSI OXIDADO (Ocorre nas sucatas quando não é possível identificar a numeração)**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina** Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Prata**

Cor BIN: **Cinza**

Tem KIT GNV: **Não**

Tipo de Vistoria: **Entrada**

Observação:

VEÍCULO NÃO FUNCIONA, NAO TEM CHAVE, NAO TEM ESTEPE, NAO TEM CHAVE DE RODAS, NAO TEM MACACO, COM DIVERSAS AVARIAS NA LATARIA E COM FAROIS E LANTERNAS QUEBRADAS, CHASSI EXTREMAMENTE OXIDADO NAO SENDO POSSÍVEL IDENTIFICAR NUMERAÇÃO E A PLACA NAO CONDIZ COM A SEI. POIS ESTA NO MODELO ANTIGO



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000172

Placa: GZK5866

Data Impressão: 07/10/2026 11:45

Nr Motor: 6304575

Nr Chassi: 9BD17808612307406

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Dianteira : Avariado

Lateral Direita : Avariado

Motor: Avariado
Observação:estado avançado de deterioração e sem bateria

Porta-Malas: Avariado
Observação:não abre o porta malas

Traseira: Avariado

Lateral Esquerda : Avariado
Observação:paralama dianteiro amassado

Interior : Avariado

Pneus

Pneus Dianteiros : Ruim

Pneus Traseiros: Ruim

Rodas

Rodas Dianteiras : Ruim

Rodas Traseiras: Ruim

Chaves

Possui chaves?: Não



Dianteira :
 Avariado



Traseira:
 Avariado



Lateral Direita :
 Avariado



Lateral Esquerda :



Motor:



Interior :

❌ Avariado

Observação:paralama dianteiro amassado



❌ Avariado

Observação:estado avançado de deterioração e sem bateria



❌ Avariado



Porta-Malas:

❌ Avariado

Observação:não abre o porta malas

Pneus Dianteiros :

❌ Ruim

Pneus Traseiros:

❌ Ruim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000172

Placa: GZK5866

Data Impressão: 07/10/2026 11:45

Nr Motor: 6304575

Nr Chassi: 9BD17808612307406

Base de Dados

1 - AGREGADO



Agregado - Restrições Agregado



Cor selecionada difere da Cor BIN



AGREGADO

Placa	GZK5166	UF Placa	PR
Chassi	9BD17808612307406	Marca	PALIO YOUNG
Tipo	AUTOMOVEL	Combustível	GASOLINA
Cor	CINZA	RENAVAM	
Nr Motor	6304575	Nr Cambio	
Nr Carroceria	74353442	NR Eixo Tras.	
Nr Eixos		Ano Fab	2001
Ano Modelo	2001	Situação	CIRCULACAO
Município	CANTAGALO	Especie	PASSAGEIRO
Procedência	NACIONAL	Capacidade	5
Cilindradas		Capacidade	
Nr do Eixo Auxiliar		Tipo Remarcação Chassi	
UF Dest Faturado	MG	Cod Orgão SRF	
Data Ult. Atualização	24082005	Nr Doc Importação	
Tipo Doc Importador		Data Reg Doc Importação	



Agregado - Restrições:

Restrição 1

Restrição 2

Restrição 3

Restrição 4



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000172

Placa: GZK5866

Data Impressão: 07/10/2026 11:45

Nr Motor: 6304575

Nr Chassi: 9BD17808612307406



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00000172

Placa: GZK5866

Data Impressão: 07/10/2026 11:45

Nr Motor: 6304575

Nr Chassi: 9BD17808612307406

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 1.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 1.000,00**

Totais:

Sub-Total: **1.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 1.000,00**

Página 5

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura