



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000169



XY150-8 - SHINERAY



Vistoriador: Luis Fernando Mendes Araujo

Data Impressão: 07/10/2026 11:50

Data Vistoria: 23/09/2026 16:34

Vistoria Veicular:

Modelo: **XY150-8 - SHINERAY** Ano Fab / Modelo: **2025/2025** Categoria: **Motocicleta**

Tipo Veículo: **Motocicleta**

Placa: **SXU6E53** UF/Cidade Placa: **SC/CHAPECO**

Nr Motor: **162FMJSB048673** Nr Motor BIN: **162FMJSB048673** Condições Motor: **MOTOR COM INICIO DE OXIDAÇÃO**

Nr Chassi: **99HJF1150SS010130** Nr Chassi BIN: **99HJF1150SS010130** Condições Chassi: **CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina** Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: Cinza **Cor BIN: Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Tipo de Vistoria: **Entrada**

Observação:

VEICULO COM AVARIAS, MARCAS DE RASPÃO, MOTOR SEM FUNCIONAR, SEM CHAVE E ESPELHO RETROVISOR QUEBRADOS



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000169

Placa: SXU6E53

Data Impressão: 07/10/2026 11:50

Nr Motor: 162FMJSB048673

Nr Chassi: 99HJF1150SS010130

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Dianteira :



OK

Traseira:



OK

Lateral Direita :



Avariado

Lateral Esquerda :



OK

Observação: possui marcas na lataria

Motor:



Avariado

Interior :



Porta-Malas:



Pneus

Pneus Dianteiros :



Ruim

Pneus Traseiros:



Ruim

Rodas

Rodas Dianteiras :



Ruim

Rodas Traseiras:



Ruim

Chaves

Possui chaves?:



Não



Dianteira :



OK



Traseira:




OK



Lateral Esquerda :



OK



Motor:



Avariado

Observação: motor sem funcionar



Pneus Dianteiros :



Ruim



Pneus Traseiros:



Ruim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000169

Placa: SXU6E53

Data Impressão: 07/10/2026 11:50

Nr Motor: 162FMJSB048673

Nr Chassi: 99HJF1150SS010130

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Cor selecionada difere da Cor BIN

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	SXU6E53	Renavam	01433629930
Chassi	99HJF1150SS010130	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	162FMJSB048673	Categoria	PARTICULAR
Marca	SHINERAY	Modelo	XY150 8
Ano Fab.	2025	Ano Mod.	2025
Cor	PRETA	Combustível	GASOLINA
UF	SC	Município	CHAPECO-SC
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Capacidade Passageiros	2	Mensagem	MOTOR AGREGADO:



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	114,43	Valor Débito Licenc	149,37
Valor Débito Multa	2249,52		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	9*****	Proprietário	A** L*****
-----------------------	--------	--------------	------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA

Restrição Tributária NADA CONSTA

Restrição Ambiental

VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	SXU6E53	Renavam	01433629930
Chassi	99HJF1150SS010130	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	162FMJSB048673	Município	CHAPECO
UF	SC	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSEIRO	Marca Modelo	SHINERAY/XY150-8
Ano Fab	2025	Ano Mod	2025
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	150	Cor	PRETA
Capacidade Passageiros	2	PTB	0.28
CPF/CNPJ Proprietário	9*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000169

Placa: SXU6E53

Data Impressão: 07/10/2026 11:50

Nr Motor: 162FMJSB048673

Nr Chassi: 99HJF1150SS010130



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00000169

Placa: SXU6E53

Data Impressão: 07/10/2026 11:50

Nr Motor: 162FMJSB048673

Nr Chassi: 99HJF1150SS010130

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 4.000,00**Valor FIPE: **R\$ 11.647,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 4.000,00****Totais:**Sub-Total: **4.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 4.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e não se responsabiliza pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Página 6

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/__

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura