



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



 LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

 CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000006

 SYMBOL EXPR 16 - RENAULT



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junior Leiloeiro Público Oficial JUCEPAR: 21/333-L

Data Impressão: 29/05/2025 14:19

Data Vistoria: 29/05/2025 10:45

Vistoria Veicular:

Modelo: SYMBOL EXPR 16 - RENAULT	Ano Fab / Modelo: 2010/2011	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: NSO2J37	UF/Cidade Placa: RS/ERECHIM-RS	
Nr Motor: K7ML734Q005473	Nr Motor BIN: K7ML734Q005473	
Nr Chassi: 8A1LBM225BL513006	Nr Chassi BIN: 8A1LBM225BL513006	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN:	
Cor: Prata	Cor BIN: Prata	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

VEICULO SEM CHAVE , PORTA MALAS NAO PODE SER ABERTO



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000006

Placa: NSO2J37

Data Impressão: 29/05/2025 14:19

Nr Motor: K7ML734Q005473

Nr Chassi: 8A1LBM225BL513006

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	Avariado
Farol Direito:	Avariado	Farol Esquerdo:	Avariado
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	Avariado
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	Avariado	Porta Dianteira Direita :	
Porta Dianteira Esquerda :	Avariado	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	Avariado	Porta Malas :	Avariado
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	Falta
Macaco :	Falta	Triângulo:	Falta
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros :	Avariado
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	BOM	Dianteiro Esquerdo :	BOM
Traseiro Direito :	BOM	Traseiro Esquerdo:	BOM
Estepe:	BOM		

Rodas

Dianteiro Direito :	FERRO	Dianteiro Esquerdo:	FERRO
Traseiro Direito :	FERRO	Traseiro Esquerdo :	FERRO
Estepe:	Falta		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000006

Placa: NSO2J37

Data Impressão: 29/05/2025 14:19

Nr Motor: K7ML734Q005473

Nr Chassi: 8A1LBM225BL513006

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	NSO2J37	Renavam	00232927855
Chassi	8A1LBM225BL513006	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	K7ML734Q005473	Marca	RENAULT
Modelo	SYMBOL EXPR 16	Ano Fab.	2010
Ano Mod.	2011	Cor	PRATA
Combustível	ALCO/GASOL	UF	RS
Município	ERECHIM-RS	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	95	Procedência Veículo	IMPORTADO
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1598
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	154	CMT	240



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.222,64	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 315,97
Valor Débito IPVA	1.222,64	Valor Débito Multa	315,97

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: 25 07 2022	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: COMUNICACAO DE VENDA
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000006

Placa: NSO2J37

Data Impressão: 29/05/2025 14:19

Nr Motor: K7ML734Q005473

Nr Chassi: 8A1LBM225BL513006



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



CHASSI



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00000006

Placa: NS02J37

Data Impressão: 29/05/2025 14:19

Nr Motor: K7ML734Q005473

Nr Chassi: 8A1LBM225BL513006

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 1.500,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.500,00****Totais:**Sub-Total: **1.500,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.500,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.