



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Resolução 107/2024 SESP, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 1220.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

1) Descrição mínima: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: VW / Modelo: SANTANA 2000 MI / Placa: MAO6B31 / UF: PR / Município: Enéas Marques / Ano fabricação: 1999 / Ano modelo: 1999 / Cor: PRATA / Chassi: 9BWZZZ327XP004188 / Motor: UQH008888 / RENAVAL: 00713849690

2) Descrição completar: em anexo

3) Estado de conservação: em anexo

4) Situação de multas/débitos: em anexo

5) Circulável / Sucata: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL.

6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo

7) Fotografias digitais: em anexo

8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 100,00

9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 100,00

10) Valor do Lance Inicial: R\$ 50,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 12:11:21 -03'00'

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Aprovo:

Robison de Castro
[Robison de Castro \(Aug 20, 2025 10:50:35 ADT\)](#)

Robison de Castro – Presidente

Ana Alice Santos Bueno
[Ana Alice Santos Bueno \(Aug 20, 2025 17:55:09 ADT\)](#)

Ana Alice Santos Bueno – Vice-Presidente

Rodnei Santos de Oliveira - Membro

Paulo Luiz de Moraes - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



 LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVÍVEL

Numeração: 00000030



SANTANA 2000 MI - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 14/08/2025 15:55

Data Vistoria: 08/07/2025 16:31

Vistoria Veicular:

Modelo: SANTANA 2000 MI - VOLKSWAGEN	Ano Fab / Modelo: 1999/1999	Categoria: Passeio
---	------------------------------------	---------------------------

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: MAO6B31	UF/Cidade Placa: PR/ENEAS MARQUES-PR
-----------------------	---

Nr Motor:	Nr Motor BIN: UQH008888	Condições Motor: MOTOR SEM CADASTRO NA BIN
-----------	--------------------------------	---

Nr Chassi: 9BWZZ327XP004188	Nr Chassi BIN: 9BWZZ327XP004188	Condições Chassi: CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO
------------------------------------	--	--

Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:
------------	----------------

Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina
------------------------------	----------------------------------

Cor: Prata	Cor BIN: Prata
-------------------	-----------------------

Tem KIT GNV: Não

Observação:

SUCATA



FRENTE



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000030

Placa: MAO6B31

Data Impressão: 14/08/2025 15:55

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWZZZ327XP004188

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	AVARIADO	Parachoque Traseiro:	AVARIADO
Farol Direito:	AVARIADO	Farol Esquerdo:	AVARIADO
Parabrisa Dianteiro:	AVARIADO	Capô:	AVARIADO
Teto:	AVARIADO	Retrovisor Do Lado Direito :	AVARIADO
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	AVARIADO	Porta Dianteira Direita :	AVARIADO
Porta Dianteira Esquerda :	AVARIADO	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	AVARIADO	Porta Malas :	AVARIADO
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	AVARIADO
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	AVARIADO
Lanterna Traseira Direita :	AVARIADO	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	FALTA	Bancos Traseiros :	FALTA
Forração Do Teto :	FALTA	Forração Interna :	FALTA
Pedais :	OK	Volante :	FALTA
Alavanca de marchas :	AVARIADO	Painel Instrumentos :	AVARIADO
Motor:	AVARIADO		

Pneus

Dianteiro Direito :	FALTA	Dianteiro Esquerdo :	FALTA
Traseiro Direito :	FALTA	Traseiro Esquerdo:	FALTA
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	FALTA	Dianteiro Esquerdo:	FALTA
Traseiro Direito :	FALTA	Traseiro Esquerdo :	AVARIADO
Estepe:	AVARIADO		



Parachoque Traseiro:
 AVARIADO



Parabrisa Dianteiro:
 AVARIADO



Capô:
 AVARIADO



Teto:
 AVARIADO




Retrovisor Do Lado Esquerdo:
 AVARIADO



Porta Dianteira Esquerda :
 AVARIADO



Porta Traseira Direita :
 OK



Porta Malas :
 AVARIADO



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
 OK



Vidro Porta Traseira Direita :
 OK



Lanterna Traseira Direita :
 AVARIADO



Lanterna Traseira Esquerda :
 OK



Parabrisa Traseiro :
 OK



Painel Instrumentos :
 AVARIADO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000030

Placa: MAO6B31

Data Impressão: 14/08/2025 15:55

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWZZZ327XP004188

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	MAO6B31	Renavam	00713849690
Chassi	9BWZZZ327XP004188	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UQH008888	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	SANTANA 2000 MI
Ano Fab.	1999	Ano Mod.	1999
Cor	PRATA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	ENEAS MARQUES-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	121
Procedência Veículo	NACIONAL	Cilindradas	2000
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	10950		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 283,83	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	283,83		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: COMUNICACAO DE VENDA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 4



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
---------------	-------------	----------	---------------

Placa	MAO6B31	Renavam	00713849690
Chassi	9BWZZZ327XP004188	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UQH008888	Município	ENEAS MARQUES
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VW/SANTANA 2000 MI
Ano Fab	1999	Ano Mod	1999
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Eixos	2	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	2000	Cor	PRATA
Potência	121	Capacidade Passageiros	5
CPF/CNPJ Faturado	83.569.079/0001-01	UF Faturamento	SC



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJD (CORTESIA):

RENAJD	NADA CONSTA
--------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000030

Placa: MAO6B31

Data Impressão: 14/08/2025 15:55

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWZZZ327XP004188



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



PORTA MALAS



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00000030

Placa: MAO6B31

Data Impressão: 14/08/2025 15:55

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWZZZ327XP004188

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 100,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 100,00****Totais:**Sub-Total: **100,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 100,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

**GALVAO ADENYR
LOPES
JUNIOR:00768945925**

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 12:11:51 -03'00'

Data: __/__/____

