



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



SUCATA INSERVÍVEL

Numeração: 00000118



STX 200 - SUNDOWN



Vistoriador: Marcos

Data Impressão: 14/10/2026 16:16

Data Vistoria: 06/04/2026 15:00

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: 253321

Modelo: STX 200 - SUNDOWN

Ano Fab / Modelo: 2008/2008

Categoria: Passeio

Tipo Veículo: Motocicleta

Placa: AQR2667

UF/Cidade Placa: PR/

Nr Lacre Placa: PLACA
APLICADA

Nr Motor:

Nr Motor BIN: JEAD8007060

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:

Nr Chassi BIN:
94J2XHED88M007100

Condições Chassi: CHASSI PINADO (Quando é intencional destruir a numeração causando adulteração)

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina

Cor: Vermelho

Cor BIN: Azul


Tem KIT GNV: Não

Observação:


MOTO EM PESSIMO ESTADO . SUCATA INSERVÍVEL.




FRENTE




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000118

Placa: AQK2667

Data Impressão: 14/10/2026 16:16

Nr Motor:

Nr Chassi:

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

paralama Dianteiro :	Avariado	Paralama Traseiro :	Avariado
Farol :	FALTANDO	Lanterna :	FALTANDO
Descanso Central :	Avariado	Descanso Lateral :	Avariado
Painel De Instrumentos :	FALTANDO	Retrovisor Direito :	FALTANDO
Retrovisor Esquerdo :	FALTANDO	Bagageiro:	FALTANDO
Báú :	FALTANDO	Banco :	FALTANDO
Pisca/Seta Dianteira Direita :	FALTANDO	Pisca/Seta Dianteira Esquerda :	FALTANDO
Pisca/Seta Traseira Direita :		Pisca/Seta Traseira Esquerda:	FALTANDO
Tanque :		Pintura :	Avariado
Bateria :		Motor :	Avariado
Chave :	FALTANDO	freio Dianteiro :	
Freio Traseiro:	Avariado		

Pneus

Dianteiro :	RUIM	Traseiro:	FALTA
-------------	------	-----------	-------

Rodas

Dianteira :	RAIADA	Traseira:	FALTA
-------------	--------	-----------	-------

Chaves

Possui chaves:	
----------------	--



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000118

Placa: AQK2667

Data Impressão: 14/10/2026 16:16

Nr Motor:

Nr Chassi:

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Atenção para as Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Atenção para as Restrições

SENATRAN - Restrições

Multas Federais

Cor selecionada difere da Cor BIN

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	AQK2667	Renavam	00978498992
Chassi	94J2XHED88M007100	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JEAD8007060	Categoria	PARTICULAR
Marca	SUNDOWN	Modelo	STX 200
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2008
Cor	AZUL	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	INACIO MARTINS-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	199
Capacidade Passageiros	2	Mensagem	MOTOR AGREGADO: JEAD8007060

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA E OU LICENCIAMENTO	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO IPVA / LICENCIAMENTO.	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	851,75	Valor Débito Municipais	3.582,85
Valor Débito Licenc	473,05	Valor Débito Multa	3582,85
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	M**** I**** A***** D** S*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------------------

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	INDISPONIBILIDADE ADMINISTRATIVA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA

Restrição Administrativa NADA CONSTA

Restrição Furto NADA CONSTA

Restrição Guincho NADA CONSTA

Restrição RENAJUD NADA CONSTA

Restrição Judicial NADA CONSTA

Restrição Tributária NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AQK2667	Renavam	00978498992
Chassi	94J2XHED88M007100	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JEAD8007060	Município	INACIO MARTINS
UF	PR	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	SUNDOWN/STX 200
Ano Fab	2008	Ano Mod	2008
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	199	Cor	AZUL
Capacidade Passageiros	2	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RENAINF
Restrição 2	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	Restrição 3	RESTRICAO_ADMINISTRATIVA_FILE_VEICULOS
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000118

Placa: AQK2667

Data Impressão: 14/10/2026 16:16

Nr Motor:

Nr Chassi:



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00000118

Placa: AQK2667

Data Impressão: 14/10/2026 16:16

Nr Motor:

Nr Chassi:

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 200,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 200,00**

Totais:

Sub-Total: **200,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 200,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações,

limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura