



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000160

FIORINO IE - FIAT



Vistoriador: Marcos

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Data Vistoria: 26/08/2026 15:57

Vistoria Veicular:

Modelo: **FIORINO IE - FIAT**

Ano Fab / Modelo: **1997/1997**

Categoria: **Transporte Carga**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **AVI4900**

UF/Cidade Placa: **PR/UNIAO DA
VITORIA-PR**

Nr Motor: **5053919**

Nr Motor BIN: **5053919**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi:
9BD255044V8545167

Nr Chassi BIN: **9BD255044V8545167**

Condições Chassi: **CHASSI REMARCADO REGULARIZADO**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Branca**

Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

CARRO EM MEDIO ESTADO DE CONSERVACAO, RECUPERAVEL.



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000160

Placa: AVI4900

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: 5053919

Nr Chassi: 9BD255044V8545167

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	AVARIADO	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:		Farol Esquerdo:	
Parabrisa Dianteiro:		Capô:	
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	
Porta Traseira Esquerda :		Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :		Vidro Porta Traseira Esquerda :	
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	AVARIADO
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	OK	Triângulo:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	BOM	Dianteiro Esquerdo :	BOM
Traseiro Direito :	BOM	Traseiro Esquerdo:	BOM
Estepe:	BOM		

Rodas

Dianteiro Direito :	FERRO	Dianteiro Esquerdo:	FERRO
Traseiro Direito :	FERRO	Traseiro Esquerdo :	FERRO
Estepe:	FERRO		

Chave

Possui chaves:	
----------------	--



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000160

Placa: AVI4900

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: 5053919

Nr Chassi: 9BD255044V8545167

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMIONETA
Placa	AVI4900	Renavam	00678066728
Chassi	9BD255044V8545167	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	5053919	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	FIORINO IE
Ano Fab.	1997	Ano Mod.	1997
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	UNIAO DA VITORIA-PR
Espécie	CARGA	Potência	76
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	FURGAO
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 5053919		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Municipais	6.124,15	Valor Débito Licenc	189,22
Valor Débito Multa	6124,15		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	4*****	Proprietário	L*** R***
-----------------------	--------	--------------	-----------

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AVI4900	Renavam	00678066728
Chassi	9BD255044V8545167	Remarcação Chassi	REMARCADO
Nr Motor	5053919	Município	UNIAO DA VITORIA
UF	PR	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	CARGA	Marca Modelo	FIAT/FIORINO IE
Ano Fab	1997	Ano Mod	1997
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Carroceria	85451672
Combustível	GASOLINA	Cor	BRANCA
Potência	76	CPF/CNPJ Proprietário	4*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000160

Placa: AVI4900

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: 5053919

Nr Chassi: 9BD255044V8545167



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00000160

Placa: AVI4900

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: 5053919

Nr Chassi: 9BD255044V8545167

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 3.000,00**Valor FIPE: **R\$ 12.795,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 3.000,00****Totais:**Sub-Total: **3.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 3.000,00**

Página 5

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura