



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000111



CLASSIC - CHEVROLET



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 08/10/2026 11:55

Data Vistoria: 28/03/2026 11:09

Vistoria Veicular:

Modelo: CLASSIC - CHEVROLET	Ano Fab / Modelo: 2009/2010	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: HTJ6807	UF/Cidade Placa: MS/CAMPO GRANDE-MS	
Nr Motor: S80046825	Nr Motor BIN: S80046825	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: 9BGSA1910AB152517	Nr Chassi BIN: 9BGSA1910AB152517	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio: V090426321	Nr Cambio BIN: V090426321	
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool	
Cor: Branca	Cor BIN: Branca	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

VEICULO SEM FUNCIONAR.



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000111

Placa: HTJ6807

Data Impressão: 08/10/2026 11:55

Nr Motor: S80046825

Nr Chassi: 9BGSA1910AB152517

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	Avariado
Teto:	Avariado	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	Falta
Macaco :	Falta	Triângulo:	Falta
Bancos Dianteiros:	Avariado	Bancos Traseiros :	Avariado
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	Ruim	Dianteiro Esquerdo :	Ruim
Traseiro Direito :	Ruim	Traseiro Esquerdo:	Ruim
Estepe:	Falta		

Rodas

Dianteiro Direito :	Ferro	Dianteiro Esquerdo:	Ferro
Traseiro Direito :	Ferro	Traseiro Esquerdo :	Ferro
Estepe:	Ferro		

Chave

Possui chaves:	
----------------	--



Parabrisa Dianteiro:
OK

Capô:
AVARIADO

Teto:
AVARIADO



Retrovisor Do Lado Direito :
OK

Retrovisor Do Lado Esquerdo:
OK


Porta Dianteira Direita :
OK



Porta Dianteira Esquerda :
OK

Porta Traseira Direita :
OK

Porta Traseira Esquerda :
OK



Porta Malas :
OK

Vidro Da Porta Dianteira Direita:
OK

Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :
OK



Vidro Porta Traseira Direita :
 ✓ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :
 ✓ OK




Lanterna Traseira Direita :
 ✓ OK




Lanterna Traseira Esquerda :
 ✓ OK



Parabrisa Traseiro :
 ✓ OK



Bancos Dianteiros:
 ✗ AVARIADO



Bancos Traseiros :
 ✗ AVARIADO



Forração Do Teto :
 ✓ OK




Forração Interna :
 ✓ OK



Pedais :
 ✓ OK



Volante :
 ✓ OK



Alavanca de marchas :
 ✓ OK



Painel Instrumentos :

OK



Motor:

OK



Dianteiro Direito :

RUIM



Dianteiro Esquerdo :

RUIM



Traseiro Direito :

RUIM



Traseiro Esquerdo:

RUIM



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000111

Placa: HTJ6807

Data Impressão: 08/10/2026 11:55

Nr Motor: S80046825

Nr Chassi: 9BGSA1910AB152517

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	BAIXADO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	HTJ6807	Renavam	00164273190
Chassi	9BGSA1910AB152517	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	S80046825	Nr Caixa Câmbio	V090426321
Marca	CHEVROLET	Modelo	CLASSIC
Ano Fab.	2009	Ano Mod.	2010
Cor	BRANCA	Combustível	ALCO/GASOL
UF	MS	Município	CAMPO GRANDE-MS
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	78
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000	Capacidade Passageiros	5
PBT	140	CMT	200
Mensagem	MOTOR AGREGADO: S80046825		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	IPVA NAO INFORMADO	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	NAO INFORMADO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Municipais	***	Valor Débito Licenc	***
Valor Débito DPVAT	***		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	A***** T*****
-----------------------	--------	--------------	---------------

Página 6



Restrições:

Situação do veículo	BAIXADO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	BX NORMAL	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA

Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	BAIXADO
Placa	HTJ6807	Renavam	00164273190
Chassi	9BGSA1910AB152517	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	S80046825	Caixa Câmbio	V090426321
Município	CAMPO GRANDE	UF	MS
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	CHEVROLET/CLASSIC	Ano Fab	2009
Ano Mod	2010	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	BRANCA	Potência	78
Capacidade Passageiros	5	CMT	2
PTB	1.4	CPF/CNPJ Proprietário	4*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	BAIXADO	Restrição 1	BAIXA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000111

Placa: HTJ6807

Data Impressão: 08/10/2026 11:55

Nr Motor: S80046825

Nr Chassi: 9BGSA1910AB152517



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00000111

Placa: HTJ6807

Data Impressão: 08/10/2026 11:55

Nr Motor: S80046825

Nr Chassi: 9BGSA1910AB152517

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 1.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.000,00****Totais:**Sub-Total: **1.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e **Página 18** executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura