



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000130

MBENZ CLA45AMG4MATIC - MERCEDES BENZ



Vistoriador: Ricardo Lemos Soares

Data Impressão: 13/10/2026 11:38

Data Vistoria: 20/07/2026 15:24

Vistoria Veicular:

Modelo: **MBENZ CLA45AMG4MATIC - MERCEDES BENZ** Ano Fab / Modelo: **2017/2018** Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **AZF8111** UF/Cidade Placa: **PR/CURITIBA-PR**

Nr Motor: **13398080092310** Nr Motor BIN: **13398080092310** Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **WDDSJ5CW9JN567305** Nr Chassi BIN: **WDDSJ5CW9JN567305** Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina** Combustível BIN: **Gasolina**


Cor: **Branca** Cor BIN: **Branca**

Quilometragem: **47.884 km**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

A CHAVE ELETRONICA ESTÁ SEM O MIOLO MECANICO, QUE POSSIBILITA A ABERTURA DA PORTA QUANDO ESTIVER SEM BATERIA. VEICULO FUNCIONANDO NORMALMENTE. VEÍCULO HIGIENIZADO E POLIDO. ESTÁ NA POSSE DO LEILOEIRO NO PATIO DE CURITIBA/PR




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000130

Placa: AZF8111

Data Impressão: 13/10/2026 11:38

Nr Motor: 13398080092310

Nr Chassi: WDDSJ5CW9JN567305

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Do Lado Direito :	✓ OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita :	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda :	✓ OK	Porta Traseira Direita :	✓ OK
Porta Traseira Esquerda :	✓ OK	Porta Malas :	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	✓ OK
Vidro Porta Traseira Direita :	✓ OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	✓ OK
Lanterna Traseira Direita :	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda :	✓ OK
Parabrisa Traseiro :	✓ OK	Chave de Rodas :	✓ OK
Macaco :	✓ OK	Triângulo:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros :	✓ OK
Forração Do Teto :	✓ OK	Forração Interna :	✓ OK
Pedais :	✓ OK	Volante :	✓ OK
Alavanca de marchas :	✓ OK	Painel Instrumentos :	✓ OK
Motor:	✓ OK		

Pneus


Dianteiro Direito :	✗ RUIM	Dianteiro Esquerdo :	✗ RUIM
Traseiro Direito :	✗ RUIM	Traseiro Esquerdo:	✗ RUIM
Estepe:			

Rodas


Dianteiro Direito :	✓ LIGA	Dianteiro Esquerdo:	✓ LIGA
Traseiro Direito :	✓ LIGA	Traseiro Esquerdo :	✓ LIGA
Estepe:			

Chave


Possui chaves:	✓ Sim
Observação:Uma única, mas sem chave canivete	



Paracho
✓ OK



Paracho
✓ OK




Farol Di
✓ OK

Farol Esquerdo:
✓ OK

Parabrisa Dianteiro:
✓ OK

Capô:
✓ OK




Teto:
✓ OK



Retrovisor Do Lado Direito :
✓ OK




Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✓ OK



Porta Dianteira Direita :
✓ OK




Porta Dianteira Esquerda :
✓ OK




Porta Traseira Direita :
✓ OK



Porta Traseira Esquerda :
✓ OK



Porta Malas :
✓ OK




Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✓ OK




Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✔ OK



Vidro Porta Traseira Direita :

✔ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✔ OK



Lanterna Traseira Direita :

✔ OK




Lanterna Traseira Esquerda :

✔ OK




Parabrisa Traseiro :

✔ OK



Bancos Dianteiros:

✔ OK



Bancos Traseiros :

✔ OK




Forração Do Teto :

✔ OK



Forração Interna :

✔ OK



Pedais :

✔ OK



Volante :


✔ OK



Alavanca de marchas :
✓ OK



Painel Instrumentos :
✓ OK




Motor:
✓ OK



Dianteiro Direito :
✗ RUIM




Dianteiro Esquerdo :
✗ RUIM




Dianteiro Direito :
✓ LIGA



Dianteiro Esquerdo:
✓ LIGA



Traseiro Direito :
✓ LIGA



Traseiro Esquerdo :
✓ LIGA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000130

Placa: AZF8I11

Data Impressão: 13/10/2026 11:38

Nr Motor: 13398080092310

Nr Chassi: WDDSJ5CW9JN567305

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	AZF8I11	Renavam	01138385660
Chassi	WDDSJ5CW9JN567305	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	13398080092310	Categoria	PARTICULAR
Marca	MERCEDES BENZ	Modelo	MBENZ CLA45AMG4MATIC
Ano Fab.	2017	Ano Mod.	2018
Cor	BRANCA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	CURITIBA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	381
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	207	CMT	207
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 13398080092310		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Municipais	9.174,96	Valor Débito Licenc	9.648,01
Valor Débito Multa	9174,96		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

Proprietário	J*** J***** F*****
--------------	--------------------

Página 6



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	RENAJUD	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA

Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD	Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL
Restrição Tributária	NADA CONSTA	Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AZF8I11	Renavam	01138385660
Chassi	WDDSJ5CW9JN567305	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	13398080092310	Município	CURITIBA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	I/M.BENZ CLA45AMG4MATIC
Ano Fab	2017	Ano Mod	2018
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cor	BRANCA
Potência	381	Capacidade Passageiros	5
CMT	2.07	PTB	2.07
CPF/CNPJ Proprietário	6*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	RENAJUD	Restrição Judicial	CONSTA RESTRICÇÃO DE
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	CONSTA RESTRICÇÃO DE
----------------	----------------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000130

Placa: AZF8I11

Data Impressão: 13/10/2026 11:38

Nr Motor: 13398080092310

Nr Chassi: WDDSJ5CW9JN567305



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




INTERIOR



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00000130

Placa: AZF8I11

Data Impressão: 13/10/2026 11:38

Nr Motor: 13398080092310

Nr Chassi: WDDSJ5CW9JN567305

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 240.000,00**Valor FIPE: **R\$ 240.438,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 240.000,00****Totais:**Sub-Total: **240.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 240.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e **Página 18** executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura