



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000146



FIESTA FLEX - FORD



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 14/10/2026 16:28

Data Vistoria: 20/08/2026 14:10

Vistoria Veicular:

Modelo: **FIESTA FLEX - FORD**

Ano Fab / Modelo: **2012/2013**

Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **ODK0333**

UF/Cidade Placa: **ES/SERRA-ES**

Nr Motor: **SM9AD8363028**

Nr Motor BIN: **SM9AD8363028**

Nr Chassi:
9BFZF55A2D8363028

Nr Chassi BIN:
9BFZF55A2D8363028

Condições Chassi: **CHASSI OXIDADO (Ocorre nas sucatas quando não é possível identificar a numeração)**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina e
Álcool**

Combustível BIN: **Gasolina e
Álcool**

Cor: **Branca**

Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

NAO FOI POSSÍVEL VERIFICAR A PRESENÇA DO MOTOR/CAIXA DE CAMBIO. NUMERAÇÃO DE CHASSIS OXIDADA, NÃO SENDO POSSÍVEL SUA REGULARIZAÇÃO PELO DETRAN. VEICULO PARA DESMONTE DE PEÇAS APENAS. NUMERACAO DE CHASSIS OXIDADA NAO POSSIBILITANDO A REGULARIZAÇÃO



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000146

Placa: ODK0333

Data Impressão: 14/10/2026 16:28

Nr Motor: SM9AD8363028

Nr Chassi: 9BFZF55A2D8363028

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	AVARIADO	Farol Esquerdo:	AVARIADO
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
		Observação:CAPO NAO ABRE	
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	AVARIADO
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	AVARIADO	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	AVARIADO	Porta Traseira Direita :	OK
Observação:PORTA NAO ABRE			
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
		Observação:PORTAMALAS NAO ABRE	
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	AVARIADO	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	AVARIADO		
Observação:NAO FOI POSSIVEL VERIFICAR			

Pneus


Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	FERRO	Dianteiro Esquerdo:	FERRO
Traseiro Direito :	FERRO	Traseiro Esquerdo :	FERRO
Estepe:	FALTA		

Chave

Possui chaves:	Não
----------------	-----



Paracheque Dianteiro:

✓ OK

Paracheque Traseiro:

✓ OK

Faro! Direito:

✗ AVARIADO



Farol Esquerdo:

✗ AVARIADO

Parabrisa Dianteiro:

✓ OK

Capô:

✓ OK

Observação:CAPO NAO ABRE



Teto:


✓ OK

Retrovisor Do Lado Direito :

✗ AVARIADO

Retrovisor Do Lado Esquerdo:

✗ AVARIADO



Porta Dianteira Direita :

✓ OK

Porta Dianteira Esquerda :

✗ AVARIADO

Observação:PORTA NAO ABRE

Porta Traseira Direita :

✓ OK



Porta Traseira Esquerda :
✓ OK

Porta Traseira Direita :
✓ OK
Observação: P

Vidro Da Porta Traseira Esquerda :
✓ OK

Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :
✓ OK

Vidro Porta Traseira Direita :
✓ OK

Vidro Porta Traseira Esquerda :
✓ OK



Lanterna Traseira Direita :
✓ OK

Lanterna Traseira Esquerda :
✓ OK


Parabrisa Traseiro :
✓ OK



Bancos Dianteiros :
✓ OK

Bancos Traseiros :
✓ OK

Forração Do Teto :
✓ OK



Forração Interna :
✗ AVARIADO

Pedais :
✓ OK

Volante :
✓ OK



Alavanca de marchas :
❌ AVARIADO



Painel Instrumentos :
✅ OK



Dianteiro Direito :
❌ RUIM



Dianteiro Esquerdo :
❌ RUIM



Traseiro Direito :
❌ RUIM



Traseiro Esquerdo:
❌ RUIM



Dianteiro Direito :
✅ FERRO



Dianteiro Esquerdo:
✅ FERRO



Traseiro Direito :
✅ FERRO



Traseiro Esquerdo :
✅ FERRO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000146

Placa: ODK0333

Data Impressão: 14/10/2026 16:28

Nr Motor: SM9AD8363028

Nr Chassi: 9BFZF55A2D8363028

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

Bin Estadual - Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Bin Federal - Atenção para as Restrições

SENATRAN - Restrições

Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	ODK0333	Renavam	00471560537
Chassi	9BFZF55A2D8363028	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	SM9AD8363028	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	FIESTA FLEX
Ano Fab.	2012	Ano Mod.	2013
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL-GASOL
UF	ES	Município	SERRA-ES
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	73
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	999	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	151
Mensagem	MOTOR AGREGADO: SM9AD8363028		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA E OU LICENCIAMENTO	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	3.619,85	Valor Débito Municipais	293,58
Valor Débito Licenc	1.422,24	Valor Débito Multa	293,58

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	G***** H**** M***** D***
-----------------------	--------	--------------	--------------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA

Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ODK0333	Renavam	00471560537
Chassi	9BFZF55A2D8363028	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	SM9AD8363028	Município	SERRA
UF	ES	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FORD/FIESTA FLEX
Ano Fab	2012	Ano Mod	2013
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	BRANCA	Potência	73
Capacidade Passageiros	5	PTB	1.51
CPF/CNPJ Proprietário	1*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000146

Placa: ODK0333

Data Impressão: 14/10/2026 16:28

Nr Motor: SM9AD8363028

Nr Chassi: 9BFZF55A2D8363028




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 1.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.000,00****Totais:**Sub-Total: **1.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análises estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura

