



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000141

206 10 SENSAT - PEUGEOT



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Data Vistoria: 20/08/2026 11:05

Vistoria Veicular:

Modelo: **206 10 SENSAT - PEUGEOT** Ano Fab / Modelo: **2004/2005** Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **KLB5761** UF/Cidade Placa: **PR/FOZ DO IGUAÇU**

Nr Motor: **10TR01Q085938** Nr Motor BIN: **10TR01Q085938**

Nr Chassi: **9362C7LZ95B014898** Nr Chassi BIN: **9362C7LZ95B014898** Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina** Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Cinza** Cor BIN: **Cinza**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:


VEICULO COM INTERIOR DESMONTADO E FALTANDO PEÇAS



FRENTE




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000141

Placa: KLB5761

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Nr Motor: 10TR01Q085938

Nr Chassi: 9362C7LZ95B014898

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	AVARIADO	Parachoque Traseiro:	AVARIADO
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	AVARIADO
Teto:	AVARIADO	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	AVARIADO	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	FALTA
Porta Traseira Esquerda :	FALTA	Porta Malas :	AVARIADO
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	AVARIADO
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	OK
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	AVARIADO
Observação:FORRACAO SOLTANDO			
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	AVARIADO	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus


Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FALTA		

Chave

Possui chaves:	Sim
----------------	-----



Parachoque
❌ AVARIADO

Parachoque
❌ AVARIADO

Farol Direito
✅ OK

Farol Esquerdo:
✅ OK

Parabrisa Dianteiro:
✅ OK

Capô:
❌ AVARIADO



Teto:
❌ AVARIADO

Retrovisor Do Lado Direito :
✅ OK


Retrovisor Do Lado Esquerdo:
❌ AVARIADO



Porta Dianteira Direita :
✅ OK

Porta Dianteira Esquerda :
✅ OK

Porta Malas :
❌ AVARIADO



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✅ OK

Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :
✅ OK

Vidro Porta Traseira Direita :
✅ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✓ OK



Lanterna Traseira Esquerda :

✗ AVARIADO



Parabrisa Traseiro :

✓ OK



Chave de Rodas :

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✓ OK



Bancos Traseiros :

✓ OK



Forração Do Teto :

✓ OK

Observação:FORRACAO SOLTANDO



Forração Interna :

✗ AVARIADO



Pedais :

✓ OK



Volante :

✓ OK




Alavanca de marchas :

✗ AVARIADO



Painel Instrumentos :

✓ OK



Motor:

✓ OK



Dianteiro Direito :

✗ RUIM




Dianteiro Esquerdo :

✗ RUIM



Traseiro Direito :

✗ RUIM



Traseiro Esquerdo :

✗ RUIM



Dianteiro Direito :

✓ LIGA



Dianteiro Esquerdo:

✓ LIGA



Traseiro Direito :

✓ LIGA



Traseiro Esquerdo :

✓ LIGA



Possui chaves:

✓ Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000141

Placa: KLB5761

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Nr Motor: 10TR01Q085938

Nr Chassi: 9362C7LZ95B014898

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	KLB5761	Renavam	00844838640
Chassi	9362C7LZ95B014898	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10TR01Q085938	Categoria	PARTICULAR
Marca	PEUGEOT	Modelo	206 10 SENSAT
Ano Fab.	2004	Ano Mod.	2005
Cor	CINZA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	FOZ DO IGUACU
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	70
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Cilindradas	999
Capacidade Passageiros	5	PBT	150

Mensagem MOTOR AGREGADO: -



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda CONSTA COMUNICACAO DE VENDA



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	377,45	Valor Débito IPVA	2.649,39
Valor Débito Licenc	473,05	Valor Débito Multa	377,45

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

Proprietário C***** L*** S*****

Página 6



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	COMUNICACAO DE VENDA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA

Restrição Administrativa	CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	KLB5761	Renavam	00844838640
Chassi	9362C7LZ95B014898	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10TR01Q085938	Município	FOZ DO IGUACU
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	PEUGEOT/206 10 SENSAT
Ano Fab	2004	Ano Mod	2005
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	CINZA	Potência	70
Capacidade Passageiros	5	CMT	2.2
PTB	1.5	CPF/CNPJ Proprietário	6*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	EXISTE COMUNICADO DE VENDA	Restrição 3	COMUNICACAO_DE_VENDA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000141

Placa: KLB5761

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Nr Motor: 10TR01Q085938

Nr Chassi: 9362C7LZ95B014898




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 1.000,00**Valor FIPE: **R\$ 6.900,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.000,00****Totais:**Sub-Total: **1.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura

