



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000143

FORD FOCUS TI AT 20 H - FORD



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Data Vistoria: 20/08/2026 12:11

Vistoria Veicular:

Modelo: FORD FOCUS TI AT 20 H - FORD

Ano Fab / Modelo: 2014/2015

Categoria: Passeio

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: AYV3J74

UF/Cidade Placa: PR/PONTA GROSSA-PR

Nr Motor: U4DAFJ249886

Nr Motor BIN: U4DAFJ249886

Nr Chassi:
8AFSZZFHCFJ249886

Nr Chassi BIN: 8AFSZZFHCFJ249886

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina e Álcool

Combustível BIN: Gasolina e Álcool

Cor: Preto

Cor BIN: Preto


Tem KIT GNV: Não



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000143

Placa: AYV3J74

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: U4DAFJ249886

Nr Chassi: 8AF5ZZFHCFJ249886

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	OK
Macaco :	OK	Triângulo:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	BOM		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FERRO		

Chave

Possui chaves:	Sim
----------------	-----



Parachoque
✓ OK


Parachoque
✓ OK

Farol Direito
✓ OK

Farol Esquerdo:
✓ OK

Parabrisa Dianteiro:
✓ OK

Capô:
✓ OK



Teto:
✓ OK

Retrovisor Do Lado Direito :
✓ OK

Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✓ OK



Porta Dianteira Direita :
✓ OK

Porta Dianteira Esquerda :
✓ OK

Porta Traseira Direita :
✓ OK



Porta Traseira Esquerda :
✓ OK

Porta Malas :
✓ OK

Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK




Vidro Porta Traseira Direita :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✓ OK




Lanterna Traseira Esquerda :

✓ OK



Parabrisa Traseiro :

✓ OK



Chave de Rodas :

✓ OK



Macaco :

✓ OK



Triângulo:

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✓ OK



Bancos Traseiros :

✓ OK



Forração Do Teto :

✓ OK



Forração Interna :

✔ OK



Pedais :

✔ OK



Volante :

✔ OK



Alavanca de marchas :

✔ OK



Painel Instrumentos :

✔ OK



Motor:

✔ OK




Dianteiro Direito :

❌ RUIM



Dianteiro Esquerdo :

❌ RUIM



Traseiro Direito :

❌ RUIM




Traseiro Esquerdo:

❌ RUIM




Estepe:

✔ BOM



Dianteiro Direito :

✔ LIGA

								
Dianteiro Esquerdo: ☒ LIGA			Traseiro Direto: ☒ LIGA			Traseiro Esquerdo: ☒ LIGA		
Estepe: ☒ FERRO	Possui chaves: ☒ Sim							



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000143

Placa: AYV3J74

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: U4DAFJ249886

Nr Chassi: 8AFSZZFHCFJ249886

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	AYV3J74	Renavam	01020045679
Chassi	8AFSZZFHCFJ249886	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	U4DAFJ249886	Categoria	PARTICULAR
Marca	FORD	Modelo	FORD FOCUS TI AT 20 H
Ano Fab.	2014	Ano Mod.	2015
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	PONTA GROSSA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	178
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1999	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	190
CMT	240	Mensagem	MOTOR AGREGADO: U4DAFJ249886



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	11.781,07	Valor Débito Municipais	956,03
Valor Débito Licenc	473,05	Valor Débito Multa	956,03

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

Proprietário	G***** J***** R***** M*****
--------------	-----------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA

Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AYV3J74	Renavam	01020045679
Chassi	8AFSZZFHCFJ249886	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	U4DAFJ249886	Município	PONTA GROSSA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	I/FORD FOCUS TI AT 2.0 H
Ano Fab	2014	Ano Mod	2015
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1999
Cor	PRETA	Potência	178
Capacidade Passageiros	5	CMT	2.4
PTB	1.9	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	INTENCAO VENDA	Restrição 3	RECUPERADO_SINISTRO
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000143

Placa: AYV3J74

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: U4DAFJ249886

Nr Chassi: 8AFSZZFHCFJ249886



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



ADICIONAL 09



ADICIONAL 10

ID Vistoria: 00000143

Placa: AYV3J74

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: U4DAFJ249886

Nr Chassi: 8AF5ZZFHCFJ249886

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 30.000,00**Valor FIPE: **R\$ 52.853,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 30.000,00****Totais:**Sub-Total: **30.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 30.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura