



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000155



SIENA ATTRACTIV 14 - FIAT



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Data Vistoria: 21/08/2026 14:38

Vistoria Veicular:

Modelo: **SIENA ATTRACTIV 14 - FIAT** Ano Fab / Modelo: **2017/2018** Categoria: **Passoio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **BBM1C54** UF/Cidade Placa: **PR/MARINGA-PR**

Nr Motor: **327A0113091356** Nr Motor BIN: **327A0113091356** Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BD19713HJ3336281** Nr Chassi BIN: **9BD19713HJ3336281** Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina e Álcool** Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**

Cor: **Branca** Cor BIN: **Branca**


Tem KIT GNV: **Não**



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000155

Placa: BBM1C54

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: 327A0113091356

Nr Chassi: 9BD19713HJ3336281

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Do Lado Direito :	✓ OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita :	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda :	✓ OK	Porta Traseira Direita :	✓ OK
Porta Traseira Esquerda :	✓ OK	Porta Malas :	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	✓ OK
Vidro Porta Traseira Direita :	✓ OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	✓ OK
Lanterna Traseira Direita :	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda :	✓ OK
Parabrisa Traseiro :	✓ OK	Chave de Rodas :	⚠ FALTA
Macaco :	⚠ FALTA	Triângulo:	⚠ FALTA
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros :	✓ OK
Forração Do Teto :	✓ OK	Forração Interna :	✓ OK
Pedais :	✓ OK	Volante :	✓ OK
Alavanca de marchas :	✓ OK	Painel Instrumentos :	✓ OK
Motor:	✓ OK		

Pneus


Dianteiro Direito :	✓ BOM	Dianteiro Esquerdo :	✗ RUIM
Traseiro Direito :	✓ BOM	Traseiro Esquerdo:	✓ BOM
Estepe:	✗ RUIM		

Rodas

Dianteiro Direito :	✓ FERRO	Dianteiro Esquerdo:	✓ FERRO
Traseiro Direito :	✓ FERRO	Traseiro Esquerdo :	✓ FERRO
Estepe:	✓ FERRO		

Chave

Possui chaves:	✓ Sim
----------------	-------



Paracheque
✓ OK


Paracheque
✓ OK

Farol Direito
✓ OK

Farol Esquerdo:
✓ OK

Parabrisa Dianteiro:
✓ OK


Capô:
✓ OK



Teto:
✓ OK

Retrovisor Do Lado Direito :
✓ OK


Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✓ OK



Porta Dianteira Direita :
✓ OK

Porta Dianteira Esquerda :
✓ OK

Porta Traseira Direita :
✓ OK



Porta Traseira Esquerda :
✓ OK


Porta Malas :
✓ OK

Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✓ OK




Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Direita :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✓ OK



Lanterna Traseira Esquerda :

✓ OK



Parabrisa Traseiro :

✓ OK




Bancos Dianteiros:

✓ OK



Bancos Traseiros :

✓ OK



Forração Do Teto :

✓ OK



Forração Interna :

✓ OK



Pedais :

✓ OK



Volante :

✓ OK



Alavanca de marchas :

✓ OK



Motor:

✓ OK



Dianteiro Direito :

✓ BOM




Dianteiro Esquerdo :

✗ RUIM



Traseiro Direito :

✓ BOM




Traseiro Esquerdo:

✓ BOM



Estepe:

✗ RUIM




Dianteiro Direito :

✓ FERRO




Dianteiro Esquerdo:

✓ FERRO



Traseiro Direito :

✓ FERRO



Traseiro Esquerdo :

✓ FERRO



Estepe:

✓ FERRO



Possui chaves:

✓ Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000155

Placa: BBM1C54

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: 327A0113091356

Nr Chassi: 9BD19713HJ3336281

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	BBM1C54	Renavam	01124580066
Chassi	9BD19713HJ3336281	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	327A0113091356	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	SIENA ATTRACTIV 14
Ano Fab.	2017	Ano Mod.	2018
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	MARINGA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	88
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1400	Capacidade Passageiros	5
PBT	154	CMT	194
Mensagem	MOTOR AGREGADO: 327A0113091356		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA E OU LICENCIAMENTO	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO IPVA / LICENCIAMENTO.	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	8.109,13	Valor Débito Licenc	378,44
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	M**** D* C**** D* O*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Administrativa	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição Guincho	NADA CONSTA

Restrição RENAJUD	NADA CONSTA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição Tributária	NADA CONSTA		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	BBM1C54	Renavam	01124580066
Chassi	9BD19713HJ3336281	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	327A0113091356	Município	MARINGA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FIAT/SIENA ATTRACTIV 1.4
Ano Fab	2017	Ano Mod	2018
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Carroceria	79474979
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1400
Cor	BRANCA	Potência	88
Capacidade Passageiros	5	CMT	1.94
PTB	1.54	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	INTENCAO VENDA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000155

Placa: BBM1C54

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: 327A0113091356

Nr Chassi: 9BD19713HJ3336281




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA




INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03




ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 30.000,00**Valor FIPE: **R\$ 44.000,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 30.000,00****Totais:**Sub-Total: **30.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 30.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura

