



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000152



GOL 10 - VOLKSWAGEN




Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 03/09/2026 12:27


Data Vistoria: 21/08/2026 12:15

Vistoria Veicular:


Modelo: GOL 10 - VOLKSWAGEN	Ano Fab / Modelo: 2009/2010	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: ARK0467	UF/Cidade Placa: PR/PINHAO-PR	
Nr Motor: CCN217411	Nr Motor BIN: CCN217411	
Nr Chassi: 9BWAA05U1AT028196	Nr Chassi BIN: 9BWAA05U1AT028196	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool	
Cor: Preto	Cor BIN: Preto	
Tem KIT GNV: Não		



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000152

Placa: ARK0467

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: CCN217411

Nr Chassi: 9BWAA05U1AT028196

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	AVARIADO	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	AVARIADO
Teto:	AVARIADO	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	AVARIADO
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
		Observação:SEM CHAVE PARA ABERTURA DO PORTAMALAS	
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	OK
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	AVARIADO	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	AVARIADO
Motor:	AVARIADO		
Observação:NAO FOI POSSIVEL ABRIR O COFRE DO MOTOR			

Pneus



Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	FALTA
Traseiro Direito :	FALTA	Traseiro Esquerdo:	FALTA
Estepe:	FALTA		

Rodas


Dianteiro Direito :	FALTA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	FALTA	Traseiro Esquerdo :	FALTA
Estepe:	FALTA		

Chave


Possui chaves:	Não
----------------	-----




Parachoque
❌ AVARIADO



Parachoque
✅ OK




Farol Direito
✅ OK



Farol Esquerdo:
✅ OK

Parabrisa Dianteiro:
✅ OK


Capô:
❌ AVARIADO



Teto:
❌ AVARIADO



Retrovisor Do Lado Direito :
✅ OK




Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✅ OK



Porta Dianteira Direita :
✅ OK



Porta Dianteira Esquerda :
✅ OK



Porta Traseira Esquerda :
✅ OK



Porta Malas :

✔ OK

Observação:SEM CHAVE PARA ABERTURA DO PORTAMALAS

Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✔ OK

Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✔ OK



Vidro Porta Traseira Direita :

✔ OK

Vidro Porta Traseira Esquerda :

✔ OK

Lanterna Traseira Direita :

✔ OK



Lanterna Traseira Esquerda :


✔ OK

Parabrisa Traseiro :

✔ OK

Chave de Rodas :

✔ OK



Bancos Dianteiros:

✘ AVARIADO

Bancos Traseiros :

✔ OK

Forração Do Teto :

✔ OK



Forração Interna :

✔ OK

Pedais :

✔ OK

Volante :

✔ OK




Alavanca de marchas :

✔ OK



Dianteiro Direito :

❌ RUIM



Dianteiro Esquerdo :

⚠ FALTA



Traseiro Esquerdo:

⚠ FALTA




Estepe:

⚠ FALTA




Dianteiro Direito :

⚠ FALTA



Dianteiro Esquerdo:

✔ LIGA



Traseiro Direito :

⚠ FALTA



Traseiro Esquerdo :

⚠ FALTA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000152

Placa: ARK0467

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: CCN217411

Nr Chassi: 9BWAA05U1AT028196

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	ARK0467	Renavam	00148261280
Chassi	9BWAA05U1AT028196	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCN217411	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 10
Ano Fab.	2009	Ano Mod.	2010
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	PINHAO-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	76
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	999	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	145
CMT	165	Mensagem	MOTOR AGREGADO: CCN217411



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	5.563,35	Valor Débito Municipais	1.757,09
Valor Débito Licenc	473,05	Valor Débito Multa	1757,09

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	R***** M*****
-----------------------	--------	--------------	---------------

Página 6



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	ALIENACAO FIDUCIARIA ORDEM JUDICIAL
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	ORDEM JUDICIAL	Restrição Furto	NADA CONSTA

Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ARK0467	Renavam	00148261280
Chassi	9BWAA05U1AT028196	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCN217411	Município	PINHAO
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VW/GOL 1.0
Ano Fab	2009	Ano Mod	2010
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	PRETA	Potência	76
Capacidade Passageiros	5	CMT	1.65
PTB	1.45	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	Restrição 3	RENAJUD
Restrição Judicial	CONSTA RESTRICÇÃO DE	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	CONSTA RESTRICÇÃO DE
----------------	----------------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000152

Placa: ARK0467

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: CCN217411

Nr Chassi: 9BWAA05U1AT028196




FRENTE




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 5.000,00**Valor FIPE: **R\$ 22.013,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 5.000,00****Totais:**Sub-Total: **5.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 5.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura

