



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000168



KWID INTENS 10MT - RENAULT



Vistoriador: Luis Fernando Mendes Araujo

Data Impressão: 07/10/2026 11:51

Data Vistoria: 23/09/2026 16:16

Vistoria Veicular:

Modelo: KWID INTENS 10MT - RENAULT	Ano Fab / Modelo: 2017/2018	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: BBW5G21	UF/Cidade Placa: PR/PATO BRANCO-PR	
Nr Motor: B4DA402Q002159	Nr Motor BIN: B4DA402Q002159	Condições Motor: MOTOR COM INICIO DE OXIDAÇÃO
Nr Chassi: 93YRBB004JJ090603	Nr Chassi BIN: 93YRBB004JJ090603	Condições Chassi: CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool	
Cor: Laranja	Cor BIN: Laranja	
Tem KIT GNV: Não		

Tipo de Vistoria:Entrada

Observação:


VEÍCULO SEM FUNCIONAR, COM AVARIAS NA LATARIA, SEM CHAVE, SEM ESTEPE, SEM TRIÂNGULO, SEM CHAVE DE RODAS, SEM MACACO




FRENTE




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000168

Placa: BBW5G21

Data Impressão: 07/10/2026 11:51

Nr Motor: B4DA402Q002159

Nr Chassi: 93YRBB004JJ090603

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Dianteira :

Observação:dianteira batida



Avariado

Traseira:



OK

Lateral Direita :

Observação:paralama dianteiro batido



Avariado

Lateral Esquerda :



Avariado

Motor:

Observação:motor com sinais de avaria sem funcionar



OK

Interior :



OK

Porta-Malas:

Observação:nao abre o porta malas



Avariado

Pneus

Pneus Dianteiros :



Ruim

Pneus Traseiros:



Ruim

Rodas

Rodas Dianteiras :



Ruim

Rodas Traseiras:



Ruim


Chaves

Possui chaves?:

Observação:não possui chaves



Não



Dianteira :



Avariado

Observação:dianteira batida



Traseira:




OK



Lateral Esquerda :



Avariado



Motor:

✔ OK


Observação: motor com sinais de avaria sem funcionar

Interior :

✔ OK

Pneus Dianteiros :

✘ Ruim

**Pneus Traseiros:**

✘ Ruim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000168

Placa: BBW5G21

Data Impressão: 07/10/2026 11:51

Nr Motor: B4DA402Q002159

Nr Chassi: 93YRBB004JJ090603

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - GRAVAME POR
PLACA OU CHASSI

4 - RENAJUD



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Atenção para o Gravame



Multas Federais



Bloqueio RENAJUD



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	BBW5G21	Renavam	01141937066
Chassi	93YRBB004JJ090603	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	B4DA402Q002159	Categoria	PARTICULAR
Marca	RENAULT	Modelo	KWID INTENS 10MT
Ano Fab.	2017	Ano Mod.	2018
Cor	LARANJA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	PATO BRANCO-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	70
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	999	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	116
CMT	116	Mensagem	MOTOR AGREGADO: B4DA402Q002159



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	3.690,49	Valor Débito Municipais	367,97
Valor Débito Licenc	283,83	Valor Débito Multa	367,97

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	V***** D* S**** W****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------

Página 4



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 3	NADA CONSTA

Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	BBW5G21	Renavam	01141937066
Chassi	93YRBB004JJ090603	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	B4DA402Q002159	Município	PATO BRANCO
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	RENAULT/KWID INTENS 10MT
Ano Fab	2017	Ano Mod	2018
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	LARANJA	Potência	70
Capacidade Passageiros	5	CMT	1.16
PTB	1.16	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

GRAVAME SIMPLES - NÃO INFORMADO

Placa	BBW5G21	UF Placa	PR
Chassi	93YRBB004JJ090603	Ano Fab/Mod	2017/2018
Renavam		Situação Veículo:	
Documento	00006585822919	Nome	NÃO INFORMADO
Contrato	00000000000018581056	Data contrato	NÃO INFORMADO
Financeira Doc	17192451000170	Financeira	BANCO ITAUCARD SA
Financeira Cod		Vigência Gravame	14/11/2022
UF Gravame	PR	Data Gravame	NÃO INFORMADO
Situação	CONSTA REGISTRO DE GRAVAME		

Página 5

BLOQUEIO RENAJUD

BASE BLOQUEIO RENAJUD - NÃO ENCONTRADO BLOQUEIOS RENAJUD NA BASE CONSULTADA.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000168

Placa: BBW5G21

Data Impressão: 07/10/2026 11:51

Nr Motor: B4DA402Q002159


Nr Chassi: 93YRBB004JJ090603




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05

ID Vistoria: 00000168

Placa: BBW5G21

Data Impressão: 07/10/2026 11:51

Nr Motor: B4DA402Q002159

Nr Chassi: 93YRBB004JJ090603

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 12.000,00**Valor FIPE: **R\$ 29.340,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 12.000,00****Totais:**Sub-Total: **12.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 12.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura