



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000174



NXR150 BROS ES - HONDA



Vistoriador: Luis Fernando Mendes Araujo

Data Impressão: 07/10/2026 11:44

Data Vistoria: 24/09/2026 16:01

Vistoria Veicular:

Modelo: NXR150 BROS ES - HONDA	Ano Fab / Modelo: 2012/2013	Categoria: Motocicleta
Tipo Veículo: Motocicleta		
Placa: AWJ4E73	UF/Cidade Placa: PR/QUEDAS DO IGUAÇU	
Nr Motor: KD05E5D102376	Nr Motor BIN: KD05E5D102376	Condições Motor: MOTOR COM INICIO DE OXIDAÇÃO
Nr Chassi: 9C2KD0550DR102376	Nr Chassi BIN: 9C2KD0550DR102376	Condições Chassi: CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Vermelho	Cor BIN: Vermelho	
Tem KIT GNV: Não		

Tipo de Vistoria: **Entrada**

Observação:

VEICULO SEM CHAVE, COM DIVERSAS AVARIAS NA LATARIA E BANCOS, ESTAGIO DE DETERIORAÇÃO AVANÇADO E PISCAS QUEBRADOS. MOTOR ESTÁ SEM FUNCIONAR




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000174

Placa: AWJ4E73

Data Impressão: 07/10/2026 11:44

Nr Motor: KD05E5D102376

Nr Chassi: 9C2KD0550DR102376

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Dianteira : Avariado

Traseira: Avariado

Lateral Direita : Avariado

Lateral Esquerda : Avariado

Motor: Avariado

Interior : Avariado

Porta-Malas: Avariado

Pneus

Pneus Dianteiros : Ruim

Pneus Traseiros: Ruim


Rodas

Rodas Dianteiras : Ruim

Rodas Traseiras: Ruim

Chaves

Possui chaves?: Não




Dianteira :
 Avariado



Traseira:
 Avariado



Lateral Direita :
 Avariado



Lateral Esquerda :
 Avariado



Motor:
 Avariado



Interior :
 Avariado



Pneus Dianteiros :

❌ Ruim



Pneus Traseiros:

❌ Ruim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000174

Placa: AWJ4E73

Data Impressão: 07/10/2026 11:44

Nr Motor: KD05E5D102376

Nr Chassi: 9C2KD0550DR102376

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL

3 - AGREGADO

Bin Estadual - Restrições

Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo

Bin Estadual - Restrições do Proprietário

Agregado - Restrições Agregado

Bin Federal - Atenção para as Restrições

SENATRAN - Restrições

Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	MOTOCICLETA
Placa	AWJ4E73	Renavam	00503786292
Chassi	9C2KD0550DR102376	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	KD05E5D102376	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	NXR150 BROS ES
Ano Fab.	2012	Ano Mod.	2013
Cor	VERMELHA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	QUEDAS DO IGUACU-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	149
Capacidade Passageiros	2	PBT	118

Mensagem MOTOR AGREGADO: KD05E5D102376

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	361,04	Valor Débito Licenc	189,22

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	D**** C***** B*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------

Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA

Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

AGREGADO

Placa	AWJ4E73	UF Placa	PR
Chassi	9C2KD0550DR102376	Marca	HONDA/NXR150 BROS ES
Tipo	MOTOCICLETA	Combustível	ALCOOL, GASOLINA
Cor	VERMELHA	RENAVAM	
Nr Motor	KD05E5D102376	Nr Cambio	
Nr Carroceria		NR Eixo Tras.	
Nr Eixos		Ano Fab	2012
Ano Modelo	2013	Situação	CIRCULACAO
Município	QUEDAS DO IGUACU	Especie	PASSAGEIRO
Procedência	NACIONAL	Capacidade	2
Cilindradas	149	Capacidade	118
Nr do Eixo Auxiliar		Tipo Remarcação Chassi	
UF Dest Faturado	PR	Cod Orgão SRF	
Data Ult. Atualização	03012013	Nr Doc Importação	
Tipo Doc Importador		Data Reg Doc Importação	

Agregado - Restrições:

Restrição 1	Restrição 2
Restrição 3	Restrição 4

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AWJ4E73	Renavam	00503786292
Chassi	9C2KD0550DR102376	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	KD05E5D102376	Município	QUEDAS DO IGUACU
UF	PR	Tipo	MOTOCICLETA
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/NXR150 BROS ES
Ano Fab	2012	Ano Mod	2013
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	149	Cor	VERMELHA
Capacidade Passageiros	2	PTB	1.18
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000174

Placa: AWJ4E73

Data Impressão: 07/10/2026 11:44

Nr Motor: KD05E5D102376

Nr Chassi: 9C2KD0550DR102376



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00000174

Placa: AWJ4E73

Data Impressão: 07/10/2026 11:44

Nr Motor: KD05E5D102376

Nr Chassi: 9C2KD0550DR102376

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 2.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 2.000,00**

Totais:

Sub-Total: **2.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 2.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura