



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000145



GOL CL 16 MI - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 03/09/2026 12:25


Data Vistoria: 20/08/2026 13:35

Vistoria Veicular:


Modelo: GOL CL 16 MI - VOLKSWAGEN	Ano Fab / Modelo: 1998/1998	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: AHT8C60	UF/Cidade Placa: SC/GASPAR	
Nr Motor: UND192789	Nr Motor BIN: UND192789	
Nr Chassi: 9BWZZZ373WT060644	Nr Chassi BIN: 9BWZZZ373WT060644	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Vermelho	Cor BIN: Vermelho	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:


VEICULO COM INDICATIVO DE COLISAO. SOLDA NA LONGARINA. PESSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000145

Placa: AHT8C60

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: UND192789

Nr Chassi: 9BWZZZ373WT060644

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	FALTA	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
		Observação:PORTA NAO ABRE	
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Observação:PORTA NAO ABRE			
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
		Observação:PORTAMALAS NAO ABRE	
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	FALTA	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	FALTA
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	AVARIADO	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FALTA		

Chave

Possui chaves:	Não
----------------	-----

					
Parachoque ⚠️ FALTA		Parachoque ✅ OK		Farol Direito ✅ OK	

Farol Esquerdo:
✅ OK

Parabrisa Dianteiro:
✅ OK

Capô:
✅ OK

				
--	--	--	--	--

Teto:
✅ OK

Retrovisor Do Lado Direito :
✅ OK

Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✅ OK

				
---	--	---	--	---

Porta Dianteira Direita :
✅ OK
Observação:PORTA NAO ABRE

Porta Dianteira Esquerda :
✅ OK
Observação:PORTA NAO ABRE


Porta Traseira Direita :
✅ OK

				
---	--	---	--	---

Porta Traseira Esquerda :
✔ OK

Porta Malas :
✔ OK
Observação:PORTAMALAS NAO ABRE



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
⚠ FALTA



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :
⚠ FALTA

Vidro Porta Traseira Direita :
✔ OK




Vidro Porta Traseira Esquerda :
✔ OK



Lanterna Traseira Direita :
✔ OK

Lanterna Traseira Esquerda :
✔ OK



Parabrisa Traseiro :
✔ OK



Bancos Dianteiros:
⛔ AVARIADO

Bancos Traseiros :
✔ OK


Forração Do Teto :
✔ OK



Forração Interna :
⛔ AVARIADO


Pedais :
✔ OK

Volante :
✔ OK



Alavanca de marchas :

✓ OK



Painel Instrumentos :

✓ OK



Motor:

✓ OK



Dianteiro Direito :

✗ RUIM



Dianteiro Esquerdo :

✗ RUIM




Traseiro Direito :

✗ RUIM



Traseiro Esquerdo:

✗ RUIM



Dianteiro Direito :

✓ LIGA



Dianteiro Esquerdo:

✓ LIGA



Traseiro Direito :

✓ LIGA



Traseiro Esquerdo :

✓ LIGA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000145

Placa: AHT8C60

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: UND192789

Nr Chassi: 9BWZZZ373WT060644

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



Numeração do MOTOR da BIN FEDERAL consultada difere da numeração do MOTOR da BIN ESTADUAL consultado



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	AHT8C60	Renavam	00696655926
Chassi	9BWZZZ373WT060644	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UND192789	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL CL 16 MI
Ano Fab.	1998	Ano Mod.	1998
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	SC	Município	GASPAR
Espécie	MISTO	Potência	89
Procedência Veículo	NACIONAL	Cilindradas	1600
Mensagem	MOTOR AGREGADO: -		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Detran	195,23	Valor Débito Licenc	149,37
Valor Débito Multa	195,23		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	A**** F***** D* A*****
-----------------------	--------	--------------	------------------------

Página 6



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	RESTRICAO ADMINISTRATIVA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	RESTRICAO ADMINISTRATIVA	Restrição Furto	NADA CONSTA

Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AHT8C60	Renavam	00696655926
Chassi	9BWZZZ373WT060644	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	UNC111963	Município	GASPAR
UF	SC	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VW/GOL CL 1.6 MI
Ano Fab	1998	Ano Mod	1998
Procedência Veículo	NACIONAL	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1600	Cor	VERMELHA
Potência	89	Capacidade Passageiros	5
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2		Restrição 3	INTENCAO VENDA
RESTRICAO_ADMINISTRATIVA_FILE_VEICULOS			
Restrição 4	ALTERACAO_NO_DOCUMENTO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000145

Placa: AHT8C60

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: UND192789


Nr Chassi: 9BWZZZ373WT060644




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA




TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 1.000,00**Valor FIPE: **R\$ 14.715,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 1.000,00****Totais:**Sub-Total: **1.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 1.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura

