



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000157

STILO FLEX - FIAT



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Data Vistoria: 26/08/2026 13:57

Vistoria Veicular:

Modelo: **STILO FLEX - FIAT** Ano Fab / Modelo: **2008/2008** Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **APW6835** UF/Cidade Placa: **PR/GUARAPUAVA-PR**

Nr Motor: **J10363891** Nr Motor BIN: **J10363891** Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BD19240R83071281** Nr Chassi BIN: **9BD19240R83071281** Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina e Álcool** Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**

Cor: **Vermelho** Cor BIN: **Vermelho**


Tem KIT GNV: **Não**




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000157

Placa: APW6835

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: J10363891

Nr Chassi: 9BD19240R83071281

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	AVARIADO	Parachoque Traseiro:	AVARIADO
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	AVARIADO	Retrovisor Do Lado Direito :	AVARIADO
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	AVARIADO
		Observação:A PORTA NÃO FECHA	
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Observação:NECESSITA MANUTENÇÃO			
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :	AVARIADO	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	AVARIADO		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	RUIM		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	LIGA		

Chave

Possui chaves:	Sim
----------------	-----



Paracheque
❌ AVARIADO


Paracheque
❌ AVARIADO

Farol Direito
✅ OK

Farol Esquerdo:
✅ OK

Parabrisa Dianteiro:
✅ OK


Capô:
✅ OK



Teto:
❌ AVARIADO

Retrovisor Do Lado Direito :
❌ AVARIADO

Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✅ OK




Porta Dianteira Direita :
❌ AVARIADO

Porta Dianteira Esquerda :
✅ OK

Porta Traseira Direita :
✅ OK

Observação: A PORTA NÃO FECHA



Porta Traseira Esquerda :

Porta Malas :

Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✓ OK

✓ OK

✓ OK




Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK




Vidro Porta Traseira Direita :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :


✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✓ OK

Observação:NECESSITA MANUTENÇÃO



Lanterna Traseira Esquerda :

✓ OK



Parabrisa Traseiro :

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✓ OK



Bancos Traseiros :

✓ OK



Forração Do Teto :

✓ OK



Forração Interna :

✗ AVARIADO



Pedais :

✗ AVARIADO



Volante :

✓ OK




Alavanca de marchas :

✓ OK



Painel Instrumentos :

✓ OK



Motor:

✗ AVARIADO



Dianteiro Direito :

✗ RUIM



Dianteiro Esquerdo :

✗ RUIM




Traseiro Direito :

✗ RUIM




Traseiro Esquerdo:

✗ RUIM



Estepe:

✗ RUIM



Dianteiro Direito :

✓ LIGA



Dianteiro Esquerdo:

✓ LIGA




Traseiro Direito :

✓ LIGA



Traseiro Esquerdo :

✓ LIGA



Estepe:
✔ LIGA



Possui chaves:
✔ Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000157

Placa: APW6835

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: J10363891

Nr Chassi: 9BD19240R83071281

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	APW6835	Renavam	00958856265
Chassi	9BD19240R83071281	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	J10363891	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	STILO FLEX
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2008
Cor	VERMELHA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	GUARAPUAVA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	114
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1800	Capacidade Passageiros	5
CMT	290	Mensagem	MOTOR AGREGADO: J10363891



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	3.572,60	Valor Débito Municipais	1.250,10
Valor Débito Licenc	378,44	Valor Débito Multa	1250,1

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0***** Proprietário J**** C**** D** S*****



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	COMUNICACAO DE VENDA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA

Restrição Administrativa NADA CONSTA

Restrição Furto NADA CONSTA

Restrição Guincho NADA CONSTA

Restrição RENAJUD NADA CONSTA

Restrição Judicial NADA CONSTA

Restrição Tributária NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	APW6835	Renavam	00958856265
Chassi	9BD19240R83071281	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	J10363891	Município	GUARAPUAVA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEI
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FIAT/STILO FLEX
Ano Fab	2008	Ano Mod	2008
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Carroceria	78733359
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1800
Cor	VERMELHA	Potência	114
Capacidade Passageiros	5	CMT	2.9
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	EXISTE COMUNICADO DE VENDA	Restrição 3	COMUNICACAO_DE_VENDA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD NADA CONSTA

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000157

Placa: APW6835

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: J10363891

Nr Chassi: 9BD19240R83071281




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



ADICIONAL 09



ADICIONAL 10

ID Vistoria: 00000157

Placa: APW6835

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: J10363891

Nr Chassi: 9BD19240R83071281

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 10.000,00**Valor FIPE: **R\$ 22.070,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 10.000,00****Totais:**Sub-Total: **10.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 10.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura