



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000159



RENAULT CLIO AUT 10H3P - RENAULT



Vistoriador: Marcos

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Data Vistoria: 26/08/2026 15:25

Vistoria Veicular:

Modelo: RENAULT CLIO AUT 10H3P - RENAULT

Ano Fab / Modelo: 2013/2014

Categoria: Passeio

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: AXD6368

UF/Cidade Placa: PR/SAUDADE DO
IGUACU-PR

Nr Motor: D4DJ754Q022488

Nr Motor BIN: D4DJ754Q022488

Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.

Nr Chassi:

8A1CB8205EL721435

Nr Chassi BIN: 8A1CB8205EL721435

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Gasolina e
Álcool

Combustível BIN: Gasolina e Álcool

Cor: Prata

Cor BIN: Prata

Tem KIT GNV: Não

Observação:

CARRO EM MEDIO ESTADO DE CONSERVACAO, POREM RECUPERAVEL.



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000159

Placa: AXD6368

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: D4DJ754Q022488

Nr Chassi: 8A1CB8205EL721435

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	Avariado	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	Avariado	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	
Porta Traseira Esquerda :		Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :		Vidro Porta Traseira Esquerda :	
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	Falta
Macaco :	Falta	Triângulo:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	Avariado	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	BOM	Dianteiro Esquerdo :	BOM
Traseiro Direito :	BOM	Traseiro Esquerdo:	BOM
Estepe:	Falta		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	Falta		

Chave

Possui chaves:	
----------------	--



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000159

Placa: AXD6368

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: D4DJ754Q022488

Nr Chassi: 8A1CB8205EL721435

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	AXD6368	Renavam	00552092916
Chassi	8A1CB8205EL721435	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	D4DJ754Q022488	Categoria	PARTICULAR
Marca	RENAULT	Modelo	RENAULT CLIO AUT 10H3P
Ano Fab.	2013	Ano Mod.	2014
Cor	PRATA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	SAUDADE DO IGUACU-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	80
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	999	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	135
CMT	210	Mensagem	MOTOR AGREGADO: D4DJ754Q022488



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	6.471,04	Valor Débito Municipais	1.681,84
Valor Débito Licenc	473,05	Valor Débito Multa	1681,84

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	P***** C***** C**** E S*****
-----------------------	--------	--------------	------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	ALIENACAO FIDUCIARIA ORDEM JUDICIAL
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	ORDEM JUDICIAL	Restrição Furto	NADA CONSTA

Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição Tributária	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AXD6368	Renavam	00552092916
Chassi	8A1CB8205EL721435	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	D4DJ754Q022488	Município	SAUDADE DO IGUACU
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	I/RENAULT CLIO AUT 10H3P
Ano Fab	2013	Ano Mod	2014
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	PRATA	Potência	80
Capacidade Passageiros	5	CMT	2.1
PTB	1.35	CPF/CNPJ Proprietário	0*****



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	RESTRICAO_JUDICIAL_FILE_VEICULOS	Restrição 3	RENAJUD
Restrição 4	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	Restrição Judicial	CONSTA RESTRIÇÃO DE
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE
---------	---------------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000159	Placa: AXD6368	Data Impressão: 03/09/2026 12:27
Nr Motor: D4DJ754Q022488	Nr Chassi: 8A1CB8205EL721435	



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



CRLV



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00000159

Placa: AXD6368

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: D4DJ754Q022488

Nr Chassi: 8A1CB8205EL721435

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 15.000,00**Valor FIPE: **R\$ 24.581,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 15.000,00****Totais:**Sub-Total: **15.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 15.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura