



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000063

UNO MILLE FIRE FLEX - FIAT



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 09/10/2026 11:45

Data Vistoria: 17/03/2026 10:06

Vistoria Veicular:

Modelo: **UNO MILLE FIRE FLEX - FIAT** Ano Fab / Modelo: **2005/2006** Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **MDI6J67** UF/Cidade Placa: **SC/SAO JOAQUIM-SC**

Nr Motor: **146E10116509673** Nr Motor BIN: **146E10116509673** Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BD15822764730172** Nr Chassi BIN: **9BD15822764730172**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina e Álcool** Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**

Cor: **Branca** Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

VEICULO COM PNEUS ESTOURADO.



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000063

Placa: MDI6J67

Data Impressão: 09/10/2026 11:45

Nr Motor: 146E10116509673

Nr Chassi: 9BD15822764730172

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	AVARIADO
Teto:	AVARIADO	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	AVARIADO	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	AVARIADO
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	AVARIADO	Bancos Traseiros :	AVARIADO
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	RUIM		

Rodas

Dianteiro Direito :	FERRO	Dianteiro Esquerdo:	FERRO
Traseiro Direito :	FERRO	Traseiro Esquerdo :	FERRO
Estepe:	FERRO		

Chave

Possui chaves: ☐



Pa
✓


Parachoque
✓ OK

Fa
✓

Farol Esquerdo:
✓ OK

Parabrisa Dianteiro:
✓ OK

Capô:
✗ AVARIADO



Teto:
✗ AVARIADO

Retrovisor Do Lado Direito :
✓ OK

Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✗ AVARIADO



Porta Dianteira Direita :
✓ OK

Porta Dianteira Esquerda :
✓ OK

Porta Traseira Direita :
✓ OK



Porta Traseira Esquerda :
✓ OK

Porta Malas :
✗ AVARIADO

Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Direita :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✓ OK




Lanterna Traseira Esquerda :

✓ OK



Parabrisa Traseiro :

✓ OK




Bancos Dianteiros:

✗ AVARIADO



Bancos Traseiros :

✗ AVARIADO



Forração Do Teto :

✓ OK



Forração Interna :

✗ AVARIADO



Pedais :

✓ OK



Volante :

✓ OK



Alavanca de marchas :

OK



Painel Instrumentos :

OK



Motor:

OK




Dianteiro Direito :

RUIM



Dianteiro Esquerdo :

RUIM



Traseiro Direito :

RUIM



Traseiro Esquerdo:

RUIM



Estepe:

RUIM



Traseiro Direito :

FERRO



Traseiro Esquerdo :

FERRO



Estepe:

FERRO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000063

Placa: MDI6J67

Data Impressão: 09/10/2026 11:45

Nr Motor: 146E10116509673

Nr Chassi: 9BD15822764730172

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



Numeração do MOTOR da BIN FEDERAL consultada difere da numeração do MOTOR da BIN ESTADUAL consultado



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	MDI6J67	Renavam	00863431569
Chassi	9BD15822764730172	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	146E10116509673	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	UNO MILLE FIRE FLEX
Ano Fab.	2005	Ano Mod.	2006
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SC	Município	SAO JOAQUIM-SC
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	66
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000	Capacidade Passageiros	5
CMT	200	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 146E10116509673



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusão Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	720,06	Valor Débito Municipais	130,16
Valor Débito Licenc	760,80	Valor Débito Multa	130,16

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietário	0*****	Proprietário	D**** D* O***** P*****
-----------------------	--------	--------------	------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	RENAJUD
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	RESTRI??O DE EXECU??
Restrição 4	RENAJUD	Restrição Financeira	NADA CONSTA

Restrição Administrativa	RENAJUD RESTRI??O DE EXECU??	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA BLOQUEIO JUDICIAL - RENAJUD
Restrição Judicial	CONSTA RESTRICAO JUDICIAL	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	MDI6J67	Renavam	00863431569
Chassi	9BD15822764730172	Remarcação Chassi	REMARCADO
Nr Motor	146E10116656843	Município	SAO JOAQUIM
UF	SC	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	FIAT/UNO MILLE FIRE FLEX
Ano Fab	2005	Ano Mod	2006
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Carroceria	73742926
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	BRANCA	Potência	66
Capacidade Passageiros	5	CMT	2
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RENAINF
Restrição 2	RENAJUD	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000063

Placa: MDI6J67

Data Impressão: 09/10/2026 11:45

Nr Motor: 146E10116509673

Nr Chassi: 9BD15822764730172



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00000063

Placa: MDI6J67

Data Impressão: 09/10/2026 11:45

Nr Motor: 146E10116509673

Nr Chassi: 9BD15822764730172

Página 8

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 6.500,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 6.500,00**

Totais:

Sub-Total: **6.500,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 6.500,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura

