



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000148



206 SW16 ESCA FX - PEUGEOT



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Data Vistoria: 20/08/2026 16:32

Vistoria Veicular:

Modelo: 206 SW16 ESCA FX - PEUGEOT	Ano Fab / Modelo: 2007/2008	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: DXQ4D74	UF/Cidade Placa: PR/MEDIANEIRA-PR	
Nr Motor: 10DBUH0003194	Nr Motor BIN: 10DBUH0003194	
Nr Chassi: 9362EN6A98B019644	Nr Chassi BIN: 9362EN6A98B019644	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool	
Cor: Preto	Cor BIN: Preto	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

NAO FOI POSSIVEL A ABERTURA DO CAPO PARA VERIFICAR A NUMERACAO DE CHASSIS



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000148

Placa: DXQ4D74

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: 10DBUH0003194

Nr Chassi: 9362EN6A98B019644

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	AVARIADO
Teto:	AVARIADO	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	AVARIADO	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	AVARIADO	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	AVARIADO
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	AVARIADO	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	AVARIADO		
Observação:NAO FOI POSSIVEL ABRIR O CAPO			

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	FALTA		
Observação:NAO FOI POSSIVEL VERIFICAR			

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FALTA		

Chave

Possui chaves:	Sim
----------------	-----

						
Parachoque		Parachoque		Farol Direito		

Farol Esquerdo:
 OK

Parabrisa Dianteiro:
 OK

Capô:
 AVARIADO

					
--	--	--	--	--	--

Teto:
 AVARIADO

Retrovisor Do Lado Direito :
 OK

Retrovisor Do Lado Esquerdo:
 AVARIADO

					
---	--	---	--	---	--

Porta Dianteira Direita :
 OK

Porta Dianteira Esquerda :
 AVARIADO

Porta Traseira Direita :
 OK

					
---	--	---	--	---	--

Porta Traseira Esquerda :
OK

Porta Malas :
OK

Vidro Da Porta Dianteira Direita:
OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :
AVARIADO

Vidro Porta Traseira Direita :
OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :
OK



Lanterna Traseira Direita :
OK

Lanterna Traseira Esquerda :
OK


Parabrisa Traseiro :
OK



Bancos Dianteiros:
AVARIADO

Bancos Traseiros :
OK

Forração Do Teto :
OK



Forração Interna :
AVARIADO

Pedais :
OK

Volante :
OK



Alavanca de marchas :

✓ OK



Painel Instrumentos :

✓ OK



Dianteiro Direito :

✗ RUIM



Dianteiro Esquerdo :

✗ RUIM



Traseiro Direito :

✗ RUIM



Traseiro Esquerdo:

✗ RUIM




Dianteiro Direito :

✓ LIGA




Dianteiro Esquerdo:

✓ LIGA



Traseiro Direito :

✓ LIGA



Traseiro Esquerdo :

✓ LIGA



Possui chaves:

✓ Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000148

Placa: DXQ4D74

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: 10DBUH0003194

Nr Chassi: 9362EN6A98B019644

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Numeração do MOTOR digitada difere da BIN FEDERAL



Numeração do MOTOR da BIN FEDERAL consultada difere da numeração do MOTOR da BIN ESTADUAL consultado



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	DXQ4D74	Renavam	00932068480
Chassi	9362EN6A98B019644	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10DBUH0003194	Categoria	PARTICULAR
Marca	PEUGEOT	Modelo	206 SW16 ESCA FX
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2008
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	MEDIANEIRA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	113
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1587	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	156
CMT	246	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 10DBUH0003194



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	4.240,47	Valor Débito Municipais	1.447,58
Valor Débito Licenc	473,05	Valor Débito Multa	1447,58

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Página 6



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0*****

Proprietário

R***** R**** L****



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	COMUNICACAO DE VENDA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	DXQ4D74	Renavam	00932068480
Chassi	9362EN6A98B019644	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	N6A10DBUHPSA0003194	Município	MEDIANEIRA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	PEUGEOT/206 SW16 ESCA FX
Ano Fab	2007	Ano Mod	2008
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1587
Cor	PRETA	Potência	113
Capacidade Passageiros	5	CMT	2.46
PTB	1.56	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	EXISTE COMUNICADO DE VENDA	Restrição 3	COMUNICACAO_DE_VENDA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000148

Placa: DXQ4D74

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: 10DBUH0003194

Nr Chassi: 9362EN6A98B019644



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



ADICIONAL 09

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 2.000,00**Valor FIPE: **R\$ 16.893,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 2.000,00****Totais:**Sub-Total: **2.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 2.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura

