



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000167

POLO MF - VW



Vistoriador: Luis Fernando Mendes Araujo

Data Impressão: 07/10/2026 11:52

Data Vistoria: 23/09/2026 15:50

Vistoria Veicular:

Modelo: **POLO MF - VW** Ano Fab / Modelo: **2019/2020** Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **QWV5E43** UF/Cidade Placa: **PR/PATO BRANCO**

Nr Motor: **CNX162584** Nr Motor BIN: **CNX162584** Condições Motor: **MOTOR COM INICIO DE OXIDAÇÃO**

Nr Chassi: **9BWAL5BZ2LP079659** Nr Chassi BIN: **9BWAL5BZ2LP079659** Condições Chassi: **CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina e Álcool** Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**


Cor: **Vermelho** Cor BIN: **Vermelho**

Tem KIT GNV: **Não**


Tipo de Vistoria: **Entrada**

Observação:

VEICULO SEM FUNCIONAR, SEM CHAVE, SEM, TRIANGULO, SEM CHAVE DE RODAS, SEM ESTEPE E COM AVARIAS NA LATARIA



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000167

Placa: QWV5E43

Data Impressão: 07/10/2026 11:52

Nr Motor: CNX162584

Nr Chassi: 9BWAL5BZ2LP079659

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Dianteira :



OK

Traseira:

Observação:para-choque batido



Avariado

Lateral Direita :



OK

Lateral Esquerda :



OK

Motor:



OK

Interior :



OK

Observação:motor sem funcionar

Porta-Malas:



Avariado

Pneus

Pneus Dianteiros :



Ruim

Pneus Traseiros:



Ruim

Rodas

Rodas Dianteiras :



Ruim

Rodas Traseiras:



Ruim

Chaves

Possui chaves?:



Não



Dianteira :



OK



Traseira:



Avariado


Observação:para-choque batido



Lateral Direita :



OK



Lateral Esquerda :



OK



Motor:



OK

Observação:motor sem funcionar



Interior :



OK



Pneus Dianteiros :

 Ruim



Pneus Traseiros:

 Ruim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000167

Placa: QWV5E43

Data Impressão: 07/10/2026 11:52

Nr Motor: CNX162584

Nr Chassi: 9BWAL5BZ2LP079659

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Comunicação de Venda



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	QWV5E43	Renavam	01211640032
Chassi	9BWAL5BZ2LP079659	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CNX162584	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	VW
Ano Fab.	2019	Ano Mod.	2020
Cor	VERMELHA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	PATO BRANCO-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	117
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1598	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	151
CMT	191	Mensagem	MOTOR AGREGADO:



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	11.281,29	Valor Débito Municipais	237,06
Valor Débito Licenc	189,22	Valor Débito Multa	237,06

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario 0***** Proprietário A***** V***** M*****

Página 4



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICACAO DE VENDA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	ALIENACAO FIDUCIARIA

Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	QWV5E43	Renavam	01211640032
Chassi	9BWAL5BZ2LP079659	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CNX162584	Município	PATO BRANCO
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VW/POLO MF
Ano Fab	2019	Ano Mod	2020
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1598
Cor	VERMELHA	Potência	117
Capacidade Passageiros	5	CMT	1.91
PTB	1.51	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	EXISTE COMUNICADO DE VENDA	Restrição 3	COMUNICACAO_DE_VENDA
Restrição 4	INTENCAO VENDA	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

Débitos / Multas


*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000167	Placa: QWV5E43	<i>Data Impressão: 07/10/2026 11:52</i>
Nr Motor: CNX162584	Nr Chassi: 9BWAL5BZ2LP079659	



FRENTE




DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00000167

Placa: QWV5E43

Data Impressão: 07/10/2026 11:52

Nr Motor: CNX162584

Nr Chassi: 9BWAL5BZ2LP079659

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 35.000,00**Valor FIPE: **R\$ 75.603,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 35.000,00****Totais:**Sub-Total: **35.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 35.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e **Página 6** correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura