



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000139



UNO FURGÃO 1.5/ 1.3 - FIAT



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Data Vistoria: 19/08/2026 15:55

Vistoria Veicular:

Modelo: UNO FURGÃO 1.5/ 1.3 - FIAT	Ano Fab / Modelo: 2015/2016	Categoria: Transporte Carga
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: BAE1173	UF/Cidade Placa: PR/GUARAPUAVA-PR	
Nr Motor: 327A0112715992	Nr Motor BIN: 327A0112715992	
Nr Chassi: 9BD26512MG9052081	Nr Chassi BIN: 9BD26512MG9052081	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool	
Cor: Branca	Cor BIN: Branca	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

VEICULO EM USO PELA DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE GUARAPUAVA. FUNCIONANDO NORMALMENTE. NAO FOI POSSIVEL VERIFICAR A NUMERACAO DE CHASSIS



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000139

Placa: BAE1173

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Nr Motor: 327A0112715992

Nr Chassi: 9BD26512MG9052081

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✗ AVARIADO
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Do Lado Direito :	✓ OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita :	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda :	✓ OK	Porta Traseira Direita :	⚠ FALTA
Porta Traseira Esquerda :	⚠ FALTA	Porta Malas :	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	✓ OK
Vidro Porta Traseira Direita :	⚠ FALTA	Vidro Porta Traseira Esquerda :	⚠ FALTA
Lanterna Traseira Direita :	✗ AVARIADO	Lanterna Traseira Esquerda :	✓ OK
Parabrisa Traseiro :	⚠ FALTA	Chave de Rodas :	✓ OK
Macaco :	⚠ FALTA	Triângulo:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros :	⚠ FALTA
Forração Do Teto :	✓ OK	Forração Interna :	✓ OK
Pedais :	✓ OK	Volante :	✓ OK
Alavanca de marchas :	✓ OK	Painel Instrumentos :	✓ OK
Motor:	✓ OK		

Pneus


Dianteiro Direito :	✗ RUIM	Dianteiro Esquerdo :	✗ RUIM
Traseiro Direito :	✗ RUIM	Traseiro Esquerdo:	✗ RUIM
Estepe:	✗ RUIM		

Rodas


Dianteiro Direito :	✓ FERRO	Dianteiro Esquerdo:	✓ FERRO
Traseiro Direito :	✓ FERRO	Traseiro Esquerdo :	✓ FERRO
Estepe:	✓ FERRO		

Chave


Possui chaves:	✓ Sim
----------------	-------



Farol Esquerdo: ❌ AVARIADO	Parabrisa Dianteiro: ✔ OK	Capô: ✔ OK
-------------------------------	------------------------------	---------------



Teto: ✔ OK	Retrovisor Do Lado Direito : ✔ OK	Retrovisor Do Lado Esquerdo: ✔ OK
---------------	--------------------------------------	--------------------------------------



Porta Dianteira Direita : ✔ OK	Porta Dianteira Esquerda : ✔ OK	Porta Traseira Direita : ⚠ FALTA
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------



Porta Traseira Esquerda : ⚠ FALTA	Porta Malas : ✔ OK	Vidro Da Porta Dianteira Direita: ✔ OK
--------------------------------------	-----------------------	---



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✗ AVARIADO



Lanterna Traseira Esquerda :

✓ OK



Parabrisa Traseiro :

⚠️ FALTA



Chave de Rodas :

✓ OK



Triângulo:

✓ OK




Bancos Dianteiros:

✓ OK



Forração Do Teto :

✓ OK




Forração Interna :

✓ OK



Pedais :

✓ OK




Volante :

✓ OK



Alavanca de marchas :

✓ OK



Painel Instrumentos :

✓ OK



Motor:

✓ OK



Dianteiro Direito :

✗ RUIM



Dianteiro Esquerdo :

✗ RUIM



Traseiro Direito :

✗ RUIM



Traseiro Esquerdo:

✗ RUIM



Estepe:

✗ RUIM



Dianteiro Direito :

✓ FERRO



Dianteiro Esquerdo:

✓ FERRO



Traseiro Direito :

✓ FERRO




Traseiro Esquerdo :

✓ FERRO



Estepe:

✓ FERRO



Possui chaves:

✔ Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000139

Placa: BAE1173

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Nr Motor: 327A0112715992

Nr Chassi: 9BD26512MG9052081

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	BAE1173	Renavam	01072454324
Chassi	9BD26512MG9052081	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	327A0112715992	Categoria	ALUGUEL
Marca	FIAT	Modelo	FIAT
Ano Fab.	2015	Ano Mod.	2016
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	GUARAPUAVA-PR
Espécie	CARGA	Potência	88
Procedência Veículo	ESTRANGEIRO	Carroceria	FURGAO
Cilindradas	1400	Capacidade Carga	65
Capacidade Passageiros	2	PBT	176
CMT	216	Mensagem	MOTOR AGREGADO: 327A0112715992



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	2.119,50	Valor Débito Licenc	283,83
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	G**** V****
--------------	-------------

Página 7



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Restrição Judicial

NADA CONSTA

Restrição Tributária

NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	BAE1173	Renavam	01072454324
Chassi	9BD26512MG9052081	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	327A0112715992	Município	GUARAPUAVA
UF	PR	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	CARGA	Marca Modelo	FIAT/FIORINO 1.4 FLEX
Ano Fab	2015	Ano Mod	2016
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Carroceria	74747551
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1400
Cor	BRANCA	Potência	88
Capacidade Passageiros	2	CMT	2.16
PTB	1.76	CPF/CNPJ Proprietário	6*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000139

Placa: BAE1173

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Nr Motor: 327A0112715992


Nr Chassi: 9BD26512MG9052081



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI

ID Vistoria: 00000139

Placa: BAE1173

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Nr Motor: 327A0112715992

Nr Chassi: 9BD26512MG9052081

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 30.000,00**Valor FIPE: **R\$ 55.224,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 30.000,00****Totais:**Sub-Total: **30.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 30.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura