



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000144



FOX 10 ROUTE - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Data Vistoria: 20/08/2026 12:50

Vistoria Veicular:

Modelo: **FOX 10 ROUTE - VOLKSWAGEN** Ano Fab / Modelo: **2008/2009** Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **DXE7G89** UF/Cidade Placa: **SP/CAPA BONITO-SP**

Nr Motor: **CCN002458** Nr Motor BIN: **CCN002458**

Nr Chassi: **9BWAA05Z994001345** Nr Chassi BIN: **9BWAA05Z994001345** Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina e Álcool** Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**

Cor: **Preto** Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:


VEICULO COM O BANCO TRASEIRO SEM REBATIMENTO. NAO FOI POSSIVEL VERIFICAR O CHASSIS DEVIDO A ESTE MOTIVO



FRENTE




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000144

Placa: DXE7G89

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: CCN002458

Nr Chassi: 9BWAA05Z994001345

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	AVARIADO	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	OK	Triângulo:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus


Dianteiro Direito :	BOM	Dianteiro Esquerdo :	BOM
Traseiro Direito :	BOM	Traseiro Esquerdo:	BOM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FALTA		

Chave

Possui chaves:	Sim
----------------	-----



Parachoque
❌ AVARIADO

Parachoque
✅ OK

Farol Direito
✅ OK

Farol Esquerdo:
✅ OK

Parabrisa Dianteiro:
✅ OK


Capô:
✅ OK



Teto:
✅ OK

Retrovisor Do Lado Direito :
✅ OK

Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✅ OK



Porta Dianteira Direita :
✅ OK

Porta Dianteira Esquerda :
✅ OK

Porta Traseira Direita :
✅ OK



Porta Traseira Esquerda :
✅ OK

Porta Malas :
✅ OK

Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Direita :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✓ OK



Lanterna Traseira Esquerda :

✓ OK




Parabrisa Traseiro :

✓ OK




Chave de Rodas :

⚠ FALTA




Macaco :

✓ OK




Triângulo:

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✓ OK



Bancos Traseiros :

✓ OK



Forração Do Teto :

✓ OK



Forração Interna :

✓ OK




Pedais :

✓ OK



Volante :

✓ OK




Alavanca de marchas :

✓ OK



Painel Instrumentos :

✓ OK




Motor:

✓ OK




Dianteiro Direito :

✓ BOM




Dianteiro Esquerdo :

✓ BOM



Traseiro Direito :

✓ BOM




Traseiro Esquerdo:

✓ BOM



Estepe:

⚠ FALTA



Dianteiro Direito :

✓ LIGA

					
Dianteiro Esquerdo : ✔ LIGA		Traseiro Direto : ✔ LIGA		Traseiro Esquerdo : ✔ LIGA	
Estepe: ⚠ FALTA		Possui chaves: ✔ Sim			



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000144

Placa: DXE7G89

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: CCN002458

Nr Chassi: 9BWAA05Z994001345

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	DXE7G89	Renavam	00963069446
Chassi	9BWAA05Z994001345	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCN002458	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	FOX 10 ROUTE
Ano Fab.	2008	Ano Mod.	2009
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	CAPAO BONITO-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	76
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	999	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	148
CMT	168	Mensagem	MOTOR AGREGADO: CCN002458



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	2.295,19	Valor Débito Renainf	2.641,23
Valor Débito Licenc	174,08	Valor Débito Multa	2641,23

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

Proprietário	M**** A***** C****
--------------	--------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA

Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA
Restrição Ambiental	VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK		

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	DXE7G89	Renavam	00963069446
Chassi	9BWAA05Z994001345	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCN002458	Município	CAPAO BONITO
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEI
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VW/FOX 1.0 ROUTE
Ano Fab	2008	Ano Mod	2009
Procedência Veículo	NACIONAL	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	PRETA	Potência	76
Capacidade Passageiros	5	CMT	1.68
PTB	1.48	CPF/CNPJ Proprietário	0*****

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000144

Placa: DXE7G89

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: CCN002458

Nr Chassi: 9BWAA05Z994001345




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA




DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



ADICIONAL 09



ADICIONAL 10

ID Vistoria: 00000144

Placa: DXE7G89

Data Impressão: 03/09/2026 12:25

Nr Motor: CCN002458

Nr Chassi: 9BWAA05Z994001345

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 10.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 24.926,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 10.000,00**

Totais:

Sub-Total: **10.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 10.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura