



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL  
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526  
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000178

AXOR 2644S6X4 - MERCEDES BENZ



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 07/10/2026 14:37

Data Vistoria: 06/10/2026 11:55

**Vistoria Veicular:**

Modelo: **AXOR 2644S6X4 - MERCEDES BENZ** Ano Fab / Modelo: **2014/2014** Categoria: **Transporte Carga**

Tipo Veículo: **Veículo Pesado**

Placa: **FQN8780** UF/Cidade Placa: **SP/PRAIA GRANDE**

Nr Motor: **457910U0992269** Nr Motor BIN: **457910U0992269** Condições Motor: **MOTOR COM NUMERO ADULTERADO**

Nr Chassi: **9BM958453EB950337** Nr Chassi BIN: **9BM958453EB950337** Condições Chassi: **CHASSI REMARCADO (Ocorre quando não é uma remarcação regularizada)**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN: **1339666**

Combustível: **Diesel** Combustível BIN: **Diesel**

Cor: **Branca** Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

**Observação:**

ATIVO POSSUI ADULTERAÇÃO DE NUMERAÇÃO DE CHASSIS E DE MOTOR, OSTENTANDO AS PLACAS FQB6428/MT. POSSUIA O CHASSIS ADULTERADO 9BM958078CB882539 E MOTOR 906985U1028548. A PERICIA JUDICIAL DEMONSTROU QUE O ATIVO É O DE PLACA FQN8780/SP, CHASSIS 9BM958453EB950337, MOTOR 457910U0992269 E POSSIBILITOU POR DECISAO JUDICIAL A SUA REGULARIZAÇÃO JUNTO AO DETRAN PARA CIRCULAÇÃO, A SER FEITA EXCLUSIVAMENTE PELO ARREMATANTE.



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00000178

Placa: FQN8780

Data Impressão: 07/10/2026 14:37

Nr Motor: 457910U0992269

Nr Chassi: 9BM958453EB950337

### LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



### Verificação:

#### Avaliação

|                                   |          |                                     |       |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| Parachoque Dianteiro:             | AVARIADO | Parachoque Traseiro:                | OK    |
| Farol Direito:                    | OK       | Farol Esquerdo:                     | OK    |
| Parabrisa Dianteiro:              | OK       | Capô:                               | OK    |
| Teto:                             |          | Retrovisor Do Lado Direito :        | OK    |
| Retrovisor Do Lado Esquerdo:      | FALTA    | Porta Dianteira Direita :           | OK    |
| Porta Dianteira Esquerda :        | OK       | Porta Traseira Direita :            |       |
| Porta Traseira Esquerda :         |          | Porta Malas :                       | OK    |
| Vidro Da Porta Dianteira Direita: | OK       | Vidro Da Porta Dianteira Esquerda : | OK    |
| Vidro Porta Traseira Direita :    |          | Vidro Porta Traseira Esquerda :     |       |
| Lanterna Traseira Direita :       | OK       | Lanterna Traseira Esquerda :        | OK    |
| Parabrisa Traseiro :              |          | Chave de Rodas :                    | FALTA |
| Macaco :                          | FALTA    | Triângulo:                          | FALTA |
| Bancos Dianteiros:                | OK       | Bancos Traseiros :                  | OK    |
| Forração Do Teto :                | OK       | Forração Interna :                  | OK    |
| Pedais :                          | OK       | Volante :                           | OK    |
| Alavanca de marchas :             | OK       | Painel Instrumentos :               | OK    |
| Motor:                            | OK       |                                     |       |

#### Pneus

|                     |     |                      |     |
|---------------------|-----|----------------------|-----|
| Dianteiro Direito : | BOM | Dianteiro Esquerdo : | BOM |
| Traseiro Direito :  | BOM | Traseiro Esquerdo:   | BOM |
| Estepe:             |     |                      |     |

#### Rodas

|                     |       |                     |       |
|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Dianteiro Direito : | FERRO | Dianteiro Esquerdo: | FERRO |
| Traseiro Direito :  | FERRO | Traseiro Esquerdo : | FERRO |
| Estepe:             |       |                     |       |

#### Chave

|                |  |
|----------------|--|
| Possui chaves: |  |
|----------------|--|



Pa



Farol Esquerdo:

✓ OK



Pa



Parabrisa Dianteiro:

✓ OK



Pa



Capô:

✓ OK



Retrovisor Do Lado Direito :

✓ OK



Retrovisor Do Lado Esquerdo:

⚠ FALTA



Porta Dianteira Direita :

✓ OK



Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK



Porta Malas :

✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:

✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✓ OK



Lanterna Traseira Esquerda :

✓ OK




**Bancos Dianteiros :**  
 ✓ OK




**Bancos Traseiros :**  
 ✓ OK



**Forração Do Teto :**  
 ✓ OK




**Forração Interna :**  
 ✓ OK



**Pedais :**  
 ✓ OK



**Volante :**  
 ✓ OK




**Alavanca de marchas :**  
 ✓ OK




**Painel Instrumentos :**  
 ✓ OK



**Motor:**  
 ✓ OK



**Dianteiro Direito :**  
 ✓ BOM



**Dianteiro Esquerdo :**  
 ✓ BOM



**Traseiro Direito :**  
 ✓ BOM



**Traseiro Esquerdo:**

✓ BOM



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000178

Placa: FQN8780

Data Impressão: 07/10/2026 14:37

Nr Motor: 457910U0992269

Nr Chassi: 9BM958453EB950337

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



## BIN ESTADUAL

|                        |                   |                     |                 |
|------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| Situação do veículo    | CIRCULACAO        | Tipo                | CAMINHAO TRATOR |
| Placa                  | FQN8780           | Renavam             | 00999585851     |
| Chassi                 | 9BM958453EB950337 | Nr Motor            | 457910U0992269  |
| Categoria              | PARTICULAR        | Marca               | MERCEDES BENZ   |
| Modelo                 | AXOR 2644S6X4     | Ano Fab.            | 2014            |
| Ano Mod.               | 2014              | Cor                 | BRANCA          |
| Combustível            | DIESEL            | UF                  | SP              |
| Município              | PRAIA GRANDE-SP   | Espécie             | TRACAO          |
| Potência               | 440               | Procedência Veículo | NACIONAL        |
| Capacidade Passageiros | 2                 | Mensagem            | MOTOR AGREGADO: |



## Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



## Débitos e Multas:

|                    |                                |                     |                            |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Déb IPVA           | NAO EXISTE DEBITO DE IPVA      | Débito DPVAT        | EXISTE DEBITO DE DPVAT     |
| Déb Licenc         | EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | Débito Multas       | NAO EXISTE DEBITO DE MULTA |
| Valor Débito IPVA  | 0,01                           | Valor Débito Licenc | 174,08                     |
| Valor Débito DPVAT | 5,78                           |                     |                            |

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



## Proprietários:

|                       |        |              |                                  |
|-----------------------|--------|--------------|----------------------------------|
| CPF CNPJ Proprietario | 5***** | Proprietário | R***** C***** E D***** D* M** D* |
|                       |        |              | C***** L*** M*                   |

## Restrições:

|                          |                      |                      |                                  |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| Situação do veículo      | CIRCULACAO           | Restrição 1          | ALIENACAO FIDUCIARIA             |
| Restrição 2              | ALIENACAO FIDUCIARIA | Restrição 3          | NADA CONSTA                      |
| Restrição 4              | NADA CONSTA          | Restrição Financeira | ALIENACAO FIDUCIARIA             |
| Restrição Administrativa | NADA CONSTA          | Restrição Furto      | NADA CONSTA                      |
| Restrição RENAJUD        | NADA CONSTA          | Restrição Judicial   | NADA CONSTA                      |
| Restrição Tributária     | NADA CONSTA          | Restrição Ambiental  | VEICULO COM INSPECAO VEICULAR OK |

## BIN FEDERAL

|                        |                      |                       |                |
|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| Tipo Consulta          | BIN FEDERAL          | Situação              | EM CIRCULACAO  |
| Placa                  | FQN8780              | Renavam               | 00999585851    |
| Chassi                 | 9BM958453EB950337    | Remarcação Chassi     | NORMAL         |
| Nr Motor               | 457910U0992269       | Caixa Câmbio          | 1339666        |
| Município              | PRAIA GRANDE         | UF                    | SP             |
| Tipo                   | CAMINHAO TRATOR      | Categoria             | TRACAO         |
| Marca Modelo           | M.BENZ/AXOR 2644S6X4 | Ano Fab               | 2014           |
| Ano Mod                | 2014                 | Procedência Veículo   | NACIONAL       |
| Nr Eixos               | 3                    | Nr Eixo Aux.          | 740892S1002740 |
| Nr Eixo Traseiro       | 740893S1003394       | Combustível           | DIESEL         |
| Cor                    | BRANCA               | Potência              | 440            |
| Capacidade Passageiros | 2                    | CMT                   | 80             |
| PTB                    | 23                   | CPF/CNPJ Proprietário | 5*****         |

## BIN FEDERAL - Restrições:

|                    |               |               |                                    |
|--------------------|---------------|---------------|------------------------------------|
| Situação           | EM CIRCULACAO | Restrição 1   | ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS |
| Restrição Judicial | NADA CONSTA   | Restrição RFB | NADA CONSTA                        |

## RENAJUD (CORTESIA):

|         |             |
|---------|-------------|
| RENAJUD | NADA CONSTA |
|---------|-------------|

## Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>



## FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000178

Placa: FQN8780

Data Impressão: 07/10/2026 14:37

Nr Motor: 457910U0992269

Nr Chassi: 9BM958453EB950337



Página 7



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| ID Vistoria: 00000178                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Placa: FQN8780               | Data Impressão: 07/10/2026 14:37 |
| Nr Motor: 457910U0992269                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr Chassi: 9BM958453EB950337 |                                  |
| <b>Vistoria Financeira:</b><br>Valor Avaliado: <b>R\$ 150.000,00</b><br>Depreciação (%): <b>0,00%</b><br><b>Totais:</b><br>Sub-Total: <b>150.000,00</b><br>Depreciação Forçada(%): <b>0,00%</b><br>Valor FIPE: <b>R\$ 298.646,00</b><br>Valor Depreciado: <b>R\$ 150.000,00</b><br>Valor Final Avaliado: <b>R\$ 150.000,00</b> |                              |                                  |

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

\_\_\_\_\_  
Arrematante/Procurador para assinatura