



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000140



CARNIVAL - KIA



PA

Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Data Vistoria: 20/08/2026 10:27

Vistoria Veicular:

Modelo: CARNIVAL - KIA	Ano Fab / Modelo: /	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: AAAXE689 PA		
Nr Motor:	Nr Motor BIN:	
Nr Chassi:	Nr Chassi BIN:	Condições Chassi: CHASSI SEM CADASTRO NA BIN
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Diesel	Combustível BIN: Diesel	
Cor: Cinza	Cor BIN: Cinza	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:


VEICULO DESMONTADO. REGULARIZACAO NO BRASIL POR CONTA DO ARREMATANTE



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000140

Placa: AAXE689 PA

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Nr Motor:

Nr Chassi:

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	FALTA	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	AVARIADO
Motor:	OK		

Pneus


Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FALTA		

Chave

Possui chaves:	Não
----------------	-----



Paracheque
✔ OK

Paracheque
✔ OK

Farol Direito
✔ OK

Farol Esquerdo:
✔ OK

Parabrisa Dianteiro:
✔ OK


Capô:
✔ OK



Teto:
✔ OK

Retrovisor Do Lado Direito :
✔ OK

Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✔ OK



Porta Dianteira Direita :
✔ OK

Porta Dianteira Esquerda :
✔ OK

Porta Traseira Direita :
✔ OK



Porta Traseira Esquerda :
✔ OK

Porta Malas :
✔ OK

Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✔ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Direita :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✓ OK



Lanterna Traseira Esquerda :

✓ OK



Parabrisa Traseiro :

✓ OK




Bancos Dianteiros:

✓ OK




Bancos Traseiros :

✓ OK



Forração Do Teto :

⚠ FALTA



Forração Interna :

✗ AVARIADO



Pedais :

✓ OK



Volante :

✓ OK




Alavanca de marchas :

✓ OK



Painel Instrumentos :

✗ AVARIADO



Motor:

✓ OK



Dianteiro Direito :

✗ RUIM



Dianteiro Esquerdo :

✗ RUIM




Traseiro Direito :

✗ RUIM



Traseiro Esquerdo:

✗ RUIM



Dianteiro Direito :

✓ LIGA



Dianteiro Esquerdo:

✓ LIGA




Traseiro Direito :

✓ LIGA



Traseiro Esquerdo :

✓ LIGA



Estepe:

⚠ FALTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000140

Placa: AAXE689 PA

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Nr Motor:

Nr Chassi:




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI

ID Vistoria: 00000140

Placa: AAXE689 PA

Data Impressão: 03/09/2026 12:26

Nr Motor:

Nr Chassi:

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 20.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 20.000,00**

Página 6

Totais:Sub-Total: **20.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 20.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura

