



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL  
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526  
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



**LAUDO DE VISTORIA VEICULAR**

**CIRCULAÇÃO**

Numeração: 00000129

**HB20 10M COMFORT - HYUNDAI**



Vistoriador: Ricardo Lemos Soares

Data Impressão: 13/10/2026 11:39

Data Vistoria: 20/07/2026 15:05

**Vistoria Veicular:**

Modelo: **HB20 10M COMFORT - HYUNDAI** Ano Fab / Modelo: **2022/2023** Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **RVA5F13** UF/Cidade Placa: **SP/PRAIA GRANDE**

Nr Motor: **F3LANU716070** Nr Motor BIN: **F3LANU716070** Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BHCU51AAPP375149** Nr Chassi BIN: **9BHCU51AAPP375149** Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio: **5TE1ND634782** Nr Cambio BIN: **5TE1ND634782**

Combustível: **Gasolina e Álcool** Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**

Cor: **Preto** Cor BIN: **Preto**

Quilometragem: **93.837 km**

Tem KIT GNV: **Não**

**Observação:**


VEÍCULO COM 4 PNEUS NOVOS. BATERIA ORIGINAL HELIAR NOVA. AUTOMÓVEL HIGIENIZADO E POLIDO. VEICULO FUNCIONANDO NORMALMENTE. ESTÁ NA POSSE DO LEILOEIRO NO PÁTIO DE CURITIBA/PR




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



INTERIOR



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00000129

Placa: RVA5F13

Data Impressão: 13/10/2026 11:39

Nr Motor: F3LANU716070

Nr Chassi: 9BHCU51AAPP375149

### LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



### Verificação:

#### Avaliação

|                                   |            |                                     |         |
|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|---------|
| Parachoque Dianteiro:             | ✓ OK       | Parachoque Traseiro:                | ✓ OK    |
| Farol Direito:                    | ✓ OK       | Farol Esquerdo:                     | ✓ OK    |
| Parabrisa Dianteiro:              | ✓ OK       | Capô:                               | ✓ OK    |
| Teto:                             | ✓ OK       | Retrovisor Do Lado Direito :        | ✓ OK    |
| Retrovisor Do Lado Esquerdo:      | ✓ OK       | Porta Dianteira Direita :           | ✓ OK    |
| Porta Dianteira Esquerda :        | ✓ OK       | Porta Traseira Direita :            | ✓ OK    |
| Porta Traseira Esquerda :         | ✗ AVARIADO | Porta Malas :                       | ✓ OK    |
| Vidro Da Porta Dianteira Direita: | ✓ OK       | Vidro Da Porta Dianteira Esquerda : | ✓ OK    |
| Vidro Porta Traseira Direita :    | ✓ OK       | Vidro Porta Traseira Esquerda :     | ✓ OK    |
| Lanterna Traseira Direita :       | ✓ OK       | Lanterna Traseira Esquerda :        | ✓ OK    |
| Parabrisa Traseiro :              | ✓ OK       | Chave de Rodas :                    | ⚠ FALTA |
| Macaco :                          | ✓ OK       | Triângulo:                          | ✓ OK    |
| Bancos Dianteiros:                | ✓ OK       | Bancos Traseiros :                  | ✓ OK    |
| Forração Do Teto :                | ✓ OK       | Forração Interna :                  | ✓ OK    |
| Pedais :                          | ✓ OK       | Volante :                           | ✓ OK    |
| Alavanca de marchas :             | ✓ OK       | Painel Instrumentos :               | ✓ OK    |
| Motor:                            | ✓ OK       |                                     |         |

#### Pneus

|                     |       |                      |       |
|---------------------|-------|----------------------|-------|
| Dianteiro Direito : | ✓ BOM | Dianteiro Esquerdo : | ✓ BOM |
| Traseiro Direito :  | ✓ BOM | Traseiro Esquerdo:   | ✓ BOM |
| Estepe:             | ✓ BOM |                      |       |

#### Rodas

|                     |         |                     |         |
|---------------------|---------|---------------------|---------|
| Dianteiro Direito : | ✓ FERRO | Dianteiro Esquerdo: | ✓ FERRO |
| Traseiro Direito :  | ✓ FERRO | Traseiro Esquerdo : | ✓ FERRO |
| Estepe:             | ✓ FERRO |                     |         |

#### Chave




|                |       |
|----------------|-------|
| Possui chaves: | ✓ Sim |
|----------------|-------|



Paracho  
✔ OK

Paracho  
✔ OK




Farol Di  
✔ OK



Farol Esquerdo:  
✔ OK

Parabrisa Dianteiro:  
✔ OK


Capô:  
✔ OK



Teto:  
✔ OK

Retrovisor Do Lado Direito :  
✔ OK



Retrovisor Do Lado Esquerdo:  
✔ OK



Porta Dianteira Direita :  
✔ OK

Porta Dianteira Esquerda :  
✔ OK

Porta Traseira Direita :  
✔ OK



Porta Traseira Esquerda :  
❌ AVARIADO

Porta Malas :  
✔ OK

Vidro Da Porta Dianteira Direita:  
✔ OK



**Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :**

✓ OK




**Vidro Porta Traseira Direita :**

✓ OK



**Vidro Porta Traseira Esquerda :**

✓ OK




**Lanterna Traseira Direita :**

✓ OK




**Lanterna Traseira Esquerda :**

✓ OK



**Parabrisa Traseiro :**

✓ OK




**Bancos Dianteiros:**

✓ OK




**Bancos Traseiros :**

✓ OK



**Forração Do Teto :**

✓ OK




**Forração Interna :**

✓ OK




**Pedais :**

✓ OK



**Volante :**

✓ OK



**Alavanca de marchas :**

✔ OK



**Painel Instrumentos :**

✔ OK



**Motor:**

✔ OK



**Dianteiro Direito :**

✔ BOM



**Dianteiro Esquerdo :**

✔ BOM




**Traseiro Direito :**

✔ BOM



**Traseiro Esquerdo:**

✔ BOM



**Estepe:**

✔ BOM



## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000129

Placa: RVA5F13

Data Impressão: 13/10/2026 11:39

Nr Motor: F3LANU716070

Nr Chassi: 9BHCU51AAPP375149

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



## BIN ESTADUAL

|                     |                   |                        |                   |
|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Situação do veículo | CIRCULACAO        | Tipo                   | AUTOMOVEL         |
| Placa               | RVA5F13           | Renavam                | 01321243038       |
| Chassi              | 9BHCU51AAPP375149 | Tipo Marcação Chassi   | NORMAL            |
| Nr Motor            | F3LANU716070      | Nr Caixa Câmbio        | 5TE1ND634782      |
| Categoria           | PARTICULAR        | Marca                  | HYUNDAI           |
| Modelo              | HB20 10M COMFORT  | Ano Fab.               | 2022              |
| Ano Mod.            | 2023              | Cor                    | PRETA             |
| Combustível         | ALCOOL/GASOLINA   | UF                     | SP                |
| Município           | PRAIA GRANDE      | Espécie                | PASSEIRO          |
| Potência            | 80                | Procedência Veículo    | NACIONAL          |
| Cilindradas         | 998               | Capacidade Passageiros | 5                 |
| PBT                 | 142               | Mensagem               | MOTOR AGREGADO: - |



## Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusão Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



## Débitos e Multas:

|                      |                                |                     |                            |
|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Déb IPVA             | EXISTE DEBITO DE IPVA          | Débito DPVAT        | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT |
| Déb Licenc           | EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | Débito Multas       | EXISTE DEBITO DE MULTA     |
| Valor Débito Detran  | 5.212,43                       | Valor Débito IPVA   | 3.197,79                   |
| Valor Débito Renainf | 260,32                         | Valor Débito Licenc | 174,08                     |
| Valor Débito Multa   | 5.472,75                       |                     |                            |

ATENÇÃO: \*Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



## Proprietários:

|                       |        |              |                        |
|-----------------------|--------|--------------|------------------------|
| CPF CNPJ Proprietario | 4***** | Proprietário | H***** R***** D* L**** |
|-----------------------|--------|--------------|------------------------|

Página 6



## Restrições:

|                          |                      |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Situação do veículo      | CIRCULACAO           | Restrição 1          | NADA CONSTA          |
| Restrição 2              | ALIENACAO FIDUCIARIA | Restrição 3          | NADA CONSTA          |
| Restrição 4              | NADA CONSTA          | Restrição Financeira | ALIENACAO FIDUCIARIA |
| Restrição Administrativa | NADA CONSTA          | Restrição Furto      | NADA CONSTA          |

|                    |             |                      |             |
|--------------------|-------------|----------------------|-------------|
| Restrição Guincho  | NADA CONSTA | Restrição RENAJUD    | NADA CONSTA |
| Restrição Judicial | NADA CONSTA | Restrição Tributária | NADA CONSTA |

## BIN FEDERAL

|                       |                          |                        |                 |
|-----------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|
| Tipo Consulta         | BIN FEDERAL              | Situação               | EM CIRCULACAO   |
| Placa                 | RVA5F13                  | Renavam                | 01321243038     |
| Chassi                | 9BHCU51AAPP375149        | Remarcação Chassi      | NORMAL          |
| Nr Motor              | F3LANU716070             | Caixa Câmbio           | 5TE1ND634782    |
| Município             | PRAIA GRANDE             | UF                     | SP              |
| Tipo                  | AUTOMOVEL                | Categoria              | PASSAGEIRO      |
| Marca Modelo          | HYUNDAI/HB20 10M COMFORT | Ano Fab                | 2022            |
| Ano Mod               | 2023                     | Procedência Veículo    | NACIONAL        |
| Nr Eixos              | 2                        | Combustível            | ALCOOL/GASOLINA |
| Cilindradas           | 998                      | Cor                    | PRETA           |
| Potência              | 80                       | Capacidade Passageiros | 5               |
| CMT                   | 1.82                     | PTB                    | 1.42            |
| CPF/CNPJ Proprietário | 4*****                   |                        |                 |

## BIN FEDERAL - Restrições:

|                    |                                |               |                                    |
|--------------------|--------------------------------|---------------|------------------------------------|
| Situação           | EM CIRCULACAO                  | Restrição 1   | EXISTE MULTA RENAINF               |
| Restrição 2        | CNPJ_DA INSTITUICAO_FINANCEIRA | Restrição 3   | ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS |
| Restrição Judicial | NADA CONSTA                    | Restrição RFB | NADA CONSTA                        |

## RENAJUD (CORTESIA):

|         |             |
|---------|-------------|
| RENAJUD | NADA CONSTA |
|---------|-------------|

## Débitos / Multas

\*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



## FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000129

Placa: RVA5F13

Data Impressão: 13/10/2026 11:39

Nr Motor: F3LANU716070

Nr Chassi: 9BHCU51AAPP375149



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



INTERIOR



CHASSI

ID Vistoria: 00000129

Placa: RVA5F13

Data Impressão: 13/10/2026 11:39

Nr Motor: F3LANU716070

Nr Chassi: 9BHCU51AAPP375149

**Vistoria Financeira:**Valor Avaliado: **R\$ 62.000,00**Valor FIPE: **R\$ 66.000,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 62.000,00****Totais:**Sub-Total: **62.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 62.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

\_\_\_\_\_  
Arrematante/Procurador para assinatura