



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000151



CORSA HATCH PREMIUM - CHEVROLET



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Data Vistoria: 21/08/2026 11:44

Vistoria Veicular:


Modelo: CORSA HATCH PREMIUM - CHEVROLET	Ano Fab / Modelo: 2008/2008	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: APV6D54	UF/Cidade Placa: PR/CURITIBA-PR	
Nr Motor: P40048049	Nr Motor BIN: P40048049	
Nr Chassi: 9BGXM68808B263144	Nr Chassi BIN: 9BGXM68808B263144	
Nr Cambio: V080012711	Nr Cambio BIN: V080012711	
Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool	
Cor: Cinza	Cor BIN: Cinza	
Tem KIT GNV: Não		



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000151

Placa: APV6D54

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: P40048049

Nr Chassi: 9BGXM68808B263144

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Paracheque Dianteiro:	AVARIADO	Paracheque Traseiro:	AVARIADO
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	OK	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	RUIM		

Rodas

Dianteiro Direito :	FERRO	Dianteiro Esquerdo:	FERRO
Traseiro Direito :	FERRO	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FERRO		

Chave

Possui chaves:	Sim
----------------	-----



Parachoque
❌ AVARIADO


Parachoque
❌ AVARIADO

Farol Direito
✅ OK

Farol Esquerdo:
✅ OK

Parabrisa Dianteiro:
✅ OK


Capô:
✅ OK



Teto:
✅ OK

Retrovisor Do Lado Direito :
✅ OK

Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✅ OK



Porta Dianteira Direita :
✅ OK

Porta Dianteira Esquerda :
✅ OK

Porta Traseira Direita :
✅ OK



Porta Traseira Esquerda :
✅ OK

Porta Malas :
✅ OK

Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Direita :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✓ OK



Lanterna Traseira Esquerda :

✓ OK



Parabrisa Traseiro :

✓ OK



Macaco :

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✓ OK



Bancos Traseiros :

✓ OK



Forração Do Teto :

✓ OK




Forração Interna :

✗ AVARIADO



Pedais :

✓ OK



Volante :


✓ OK

Alavanca de marchas :

✓ OK

Painel Instrumentos :

✓ OK



Motor:


✓ OK

Dianteiro Direito :

✗ RUIM

Dianteiro Esquerdo :

✗ RUIM



Traseiro Direito :


✗ RUIM

Traseiro Esquerdo:

✗ RUIM

Estepe:

✗ RUIM



Dianteiro Direito :

✓ FERRO

Dianteiro Esquerdo:

✓ FERRO


Traseiro Direito :

✓ FERRO



Traseiro Esquerdo :

✓ LIGA



Estepe:

✓ FERRO



Possui chaves:

✓ Sim



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000151

Placa: APV6D54

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: P40048049

Nr Chassi: 9BGXM68808B263144

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	APV6D54	Renavam	00957402040
Chassi	9BGXM68808B263144	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	P40048049	Nr Caixa Câmbio	V080012711
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	CORSA HATCH PREMIUM	Ano Fab.	2008
Ano Mod.	2008	Cor	CINZA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	PR
Município	CURITIBA-PR	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	105	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1400
Capacidade Passageiros	5	CMT	210
Mensagem	MOTOR AGREGADO: P40048049		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA E OU LICENCIAMENTO	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO IPVA / LICENCIAMENTO.	Débito Multas	EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito IPVA	5.331,02	Valor Débito Municipais	1.455,45
Valor Débito Licenc	378,44	Valor Débito Multa	1455,45
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	L*** M***** B***** P*****
--------------	---------------------------



Restrições:

Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	ALIENACAO FIDUCIARIA

Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	APV6D54	Renavam	00957402040
Chassi	9BGXM68808B263144	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	P40048049	Caixa Câmbio	V080012711
Município	CURITIBA	UF	PR
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	GM/CORSA HATCH PREMIUM	Ano Fab	2008
Ano Mod	2008	Procedência Veículo	NACIONAL
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1400
Cor	CINZA	Potência	105
Capacidade Passageiros	5	CMT	2.1
CPF/CNPJ Proprietário	0*****		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	EXISTE MULTA RENAINF
Restrição 2	ALIENACAO_FIDUCIARIA_FILE_VEICULOS	Restrição 3	INTENCAO VENDA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000151

Placa: APV6D54

Data Impressão: 03/09/2026 12:27

Nr Motor: P40048049

Nr Chassi: 9BGXM68808B263144




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

Nr Motor: P40048049

Nr Chassi: 9BGXM68808B263144

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 8.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 24.000,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 8.000,00**

Totais:

Sub-Total: **8.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 8.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura

