



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



SUCATA INSERVÍVEL

Numeração: 00000131



SR RANDON SR CA - SR



Vistoriador: Galvão Adenyr Lopes Junio

Data Impressão: 19/10/2026 11:39

Data Vistoria: 17/08/2026 10:41

Local de atendimento:

Endereço: RUA MANOEL RAMIRES, 7464, PARQUE INDUSTRIAL I, Umuarama/PR. CEP: 87507-011.

Vistoria Veicular:

Modelo: SR RANDON SR CA - SR

Ano Fab / Modelo: 2000/2000

Tipo Veículo: Veículo Pesado

Placa: JNZ9E25

UF/Cidade Placa: PR/UMUARAMA-PR

Nr Motor:

Nr Motor BIN:

Nr Chassi: 9ADG1243YYM151657

Nr Chassi BIN: 9ADG1243YYM151657

Condições Chassi: CHASSI ADULTERADO

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: Outros

Combustível BIN: Outros

Cor: Branca

Cor BIN: Vermelho

Tem KIT GNV: Não

Observação:

CARRETA COM Nº DE CHASSI ADULTERADO. IMPOSSÍVEL REGULARIZAR. DESTINADO APENAS AO DESMONTE DE PARTES E DERRETIMENTO DO CHASSIS PARA APROVEITAMENTO DO METAL



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000131

Placa: JNZ9E25

Data Impressão: 19/10/2026 11:39

Nr Motor:

Nr Chassi: 9ADG1243YYM151657

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	FALTA	Farol Esquerdo:	FALTA
Parabrisa Dianteiro:	FALTA	Capô:	FALTA
Teto:	FALTA	Retrovisor Do Lado Direito :	FALTA
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	FALTA	Porta Dianteira Direita :	FALTA
Porta Dianteira Esquerda :	FALTA	Porta Traseira Direita :	FALTA
Porta Traseira Esquerda :	FALTA	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	FALTA	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	FALTA
Vidro Porta Traseira Direita :	FALTA	Vidro Porta Traseira Esquerda :	FALTA
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	FALTA	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	FALTA	Bancos Traseiros :	FALTA
Forração Do Teto :	FALTA	Forração Interna :	FALTA
Pedais :	FALTA	Volante :	FALTA
Alavanca de marchas :	FALTA	Painel Instrumentos :	FALTA
Motor:	FALTA		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FALTA		

Chave

Possui chaves:	Não
----------------	-----



Paracheque
✔ OK

Paracheque
✔ OK



Paracheque
✔ OK


Forta Malas
✔ OK



Lanterna Traseira Direita :
✔ OK

Lanterna Traseira Esquerda :
✔ OK

Dianteiro Direito :
❌ RUIM




Dianteiro Esquerdo :
❌ RUIM

Traseiro Direito :
❌ RUIM




Traseiro Esquerdo:
❌ RUIM



Dianteiro Direito :
✔ LIGA

Dianteiro Esquerdo:
✔ LIGA



Traseiro Direito :
✔ LIGA



Traseiro Esquerdo :
✔ LIGA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000131

Placa: JNZ9E25

Data Impressão: 19/10/2026 11:39

Nr Motor:

Nr Chassi: 9ADG1243YYM151657

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



Cor selecionada difere da Cor BIN



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	CIRCULACAO	Tipo	SREBOQUE
Placa	JNZ9E25	Renavam	00733413129
Chassi	9ADG1243YYM151657	Tipo Marcação Chassi	NORMAL
Categoria	ALUGUEL	Marca	SR
Modelo	SR RANDON SR CA	Ano Fab.	2000
Ano Mod.	2000	Cor	VERMELHA
UF	PR	Município	UMUARAMA-PR
Espécie	CARGA	Procedência Veículo	ESTRANGEIRO
Carroceria	CAR ABERTA	Nr Eixos	3

Mensagem

MOTOR AGREGADO:



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTA
Valor Débito Licenc	94,61		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	J A***** F***** L***
--------------	----------------------

Restrições:			
Situação do veículo	CIRCULACAO	Restrição 1	NADA CONSTA
Restrição 2	NADA CONSTA	Restrição 3	NADA CONSTA
Restrição 4	NADA CONSTA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Administrativa	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição Guincho	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição Tributária	NADA CONSTA

BIN FEDERAL			
Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	JNZ9E25	Renavam	00733413129
Chassi	9ADG1243YYM151657	Remarcação Chassi	NORMAL
Município	UMUARAMA	UF	PR
Tipo	SEMI-REBOQUE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	SR/RANDON SR CA	Ano Fab	2000
Ano Mod	2000	Procedência Veículo	NACIONAL
Nr Eixos	2	Cor	BRANCA
CPF/CNPJ Proprietário	1*****		

BIN FEDERAL - Restrições:			
Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):	
RENAJUD	NADA CONSTA

Débitos / Multas	
*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br	


FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000131 Placa: JNZ9E25 Data Impressão: 19/10/2026 11:39
Nr Motor: Nr Chassi: 9ADG1243YYM151657



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



CHASSI

Página 6

ID Vistoria: 00000131 Placa: JNZ9E25 Data Impressão: 19/10/2026 11:39
Nr Motor: Nr Chassi: 9ADG1243YYM151657

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 6.000,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Valor Depreciado: **R\$ 6.000,00**

Totais:

Sub-Total: **6.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 6.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES " correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior

Leiloeiro Público Oficial

JUCEPAR: 21/333-L

Arrematante/Procurador para assinatura