



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000028

CG 150 TITAN KS - HONDA



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 04/06/2025 10:05

Data Vistoria: 02/06/2025 13:36

Vistoria Veicular:

Modelo: CG 150 TITAN KS - HONDA		Ano Fab / Modelo: 2006/2006	Categoria: Motocicleta
Tipo Veículo: Motocicleta			
Placa: MDJ9625	UF/Cidade Placa: MG/VARGEM BONITA MDJ9625		
Nr Motor: KC08E16933405	Nr Motor BIN:	Condições Motor: MOTOR COM INICIO DE OXIDAÇÃO	
Nr Chassi: 9C2KC08106R933405	Nr Chassi BIN:	Condições Chassi: CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO	
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:		
Combustível: Gasolina	Combustível BIN:		
Cor: Preto	Cor BIN:		
Tem KIT GNV: Não			

Observação:


.MOTOCICLETA SEM CHAVE PNEUS TRASEIRO ESTOURADO



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000028

Placa: MDJ9625

Data Impressão: 04/06/2025 10:05

Nr Motor: KC08E16933405

Nr Chassi: 9C2KC08106R933405

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

paralama Dianteiro :	AVARIADO	Paralama Traseiro :	AVARIADO
Farol :	SEM AVARIA	Lanterna :	AVARIADO
Descanso Central :	FALTANDO	Descanso Lateral :	AVARIADO
Painel De Instrumentos :	AVARIADO	Retrovisor Direito :	AVARIADO
Retrovisor Esquerdo :	SEM AVARIA	Bagageiro:	FALTANDO
Báu :	FALTANDO	Banco :	AVARIADO
Pisca/Seta Dianteira Direita :	AVARIADO	Pisca/Seta Dianteira Esquerda :	AVARIADO
Pisca/Seta Traseira Direita :	SEM AVARIA	Pisca/Seta Traseira Esquerda:	SEM AVARIA
Tanque :	SEM AVARIA	Pintura :	
Bateria :	AVARIADO	Motor :	SEM AVARIA
Chave :	FALTANDO	freio Dianteiro :	SEM AVARIA
Freio Traseiro:	SEM AVARIA		

Pneus

Dianteiro :	BOM	Traseiro:	RUIM
-------------	-----	-----------	------

Rodas

Dianteira :	RAIADA	Traseira:	RAIADA
-------------	--------	-----------	--------



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000028

Placa: MDJ9625


Data Impressão: 04/06/2025 10:05

Nr Motor: KC08E16933405

Nr Chassi: 9C2KC08106R933405



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00000028

Placa: MDJ9625

Data Impressão: 04/06/2025 10:05

Nr Motor: KC08E16933405

Nr Chassi: 9C2KC08106R933405

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 500,00**Valor FIPE: **R\$ 6.484,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 500,00****Totais:**Sub-Total: **500,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 500,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L

Data: ____/____/____