



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000015

L200 TRITON 3.2 D - MITSUBISHI



Vistoriador: Marcos

Data Impressão: 03/06/2025 16:56

Data Vistoria: 30/05/2025 11:28

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: **22360**

Modelo: **L200 TRITON 3.2 D - MITSUBISHI**

Ano Fab / Modelo: **2009/2009**

Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **ANO5B22**

UF/Cidade Placa: **PR/FAZENDA RIO
GRANDE-PR**

Nr Motor: **4M41UCAR7444**

Nr Motor BIN: **4M41UCAR7444**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi:
93XJRK8T9C913888

Nr Chassi BIN: **93XJRK8T9C913888**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Diesel**

Combustível BIN: **Diesel**

Cor: **Prata**


Cor BIN: **Prata**

Quilometragem: **306.816 km**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

CAMIONETE EM OTIMO ESTADO DE CONSERVACAO



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000015

Placa: ANO5B22

Data Impressão: 03/06/2025 16:56

Nr Motor: 4M41UCAR7444

Nr Chassi: 93XJRK8T9C913888

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Do Lado Direito :	✓ OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita :	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda :	✓ OK	Porta Traseira Direita :	✓ OK
Porta Traseira Esquerda :	✓ OK	Porta Malas :	⚠ FALTA
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	✓ OK
Vidro Porta Traseira Direita :	✓ OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	✓ OK
Lanterna Traseira Direita :	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda :	✓ OK
Parabrisa Traseiro :	✓ OK	Chave de Rodas :	✓ OK
Macaco :	✓ OK	Triângulo:	✓ OK
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros :	✓ OK
Forração Do Teto :	✓ OK	Forração Interna :	✓ OK
Pedais :	✓ OK	Volante :	✓ OK
Alavanca de marchas :	✓ OK	Painel Instrumentos :	✓ OK
Motor:	✓ OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	✓ BOM	Dianteiro Esquerdo :	✓ BOM
Traseiro Direito :	✓ BOM	Traseiro Esquerdo:	✓ BOM
Estepe:	✗ RUIM		

Rodas

Dianteiro Direito :	✓ LIGA	Dianteiro Esquerdo:	✓ LIGA
Traseiro Direito :	✓ LIGA	Traseiro Esquerdo :	✓ LIGA
Estepe:	✓ FERRO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000015

Placa: ANO5B22

Data Impressão: 03/06/2025 16:56

Nr Motor: 4M41UCAR7444

Nr Chassi: 93XJRK8T9C913888

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	ANO5B22	Renavam	00151995214
Chassi	93XJRK8T9C913888	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	4M41UCAR7444	Categoria	PARTICULAR
Marca	MITSUBISHI	Modelo	L200 TRITON 3.2 D
Ano Fab.	2009	Ano Mod.	2009
Cor	PRATA	Combustível	DIESEL
UF	PR	Município	FAZENDA RIO GRANDE-PR
Espécie	ESPECIAL	Potência	165
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	ABER C.DUP
Cilindradas	3200	Capacidade Carga	101
Capacidade Passageiros	5	Nr Eixos	2
PBT	295	CMT	230



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 5.281,42	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 189,22	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito IPVA	5.281,42	Valor Débito Licenc	189,22
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000015

Placa: ANO5B22


Data Impressão: 03/06/2025 16:56

Nr Motor: 4M41UCAR7444

Nr Chassi: 93XJRK8T9C913888



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR




PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

Nr Motor: 4M41UCAR7444

Nr Chassi: 93XJRK8T9C913888

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 30.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 81.314,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 30.000,00**

Totais:

Sub-Total: **30.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 30.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L

Data: ____/____/____