



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



 LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

 CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000005

 STRADA WORKING - FIAT



Vistoriador: Marcos

Data Impressão: 03/06/2025 16:37

Data Vistoria: 29/05/2025 10:14

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: **249034**

Modelo: **STRADA WORKING - FIAT**

Ano Fab / Modelo: **2015/2016**

Categoria: **Transporte Carga**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **BAK5C53**

UF/Cidade Placa: **PR/BOA VISTA DA APARECIDA**

Nr Motor:
310A20112722333

Nr Motor BIN: **310A20112722333**

Nr Chassi:

Nr Chassi BIN: **9BD57814UGB063048**

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Álcool e Gás**

Combustível BIN:

Cor: **Vermelho**

Cor BIN: **Vermelho**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

O VEICULO ESTA EMPILHADO EM CIMA DE OUTRO, MAS ESTA EM ESTADO RAZOAVEL



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000005

Placa: BAK5C53

Data Impressão: 03/06/2025 16:37

Nr Motor: 310A20112722333

Nr Chassi:

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	
Porta Traseira Esquerda :		Porta Malas :	FALTA
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :		Vidro Porta Traseira Esquerda :	
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	FERRO	Dianteiro Esquerdo:	FERRO
Traseiro Direito :	FERRO	Traseiro Esquerdo :	FERRO
Estepe:	FALTA		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000005

Placa: BAK5C53

Data Impressão: 03/06/2025 16:37

Nr Motor: 310A20112722333

Nr Chassi:

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	BAK5C53	Renavam	01082815613
Chassi	9BD57814UGB063048	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	310A20112722333	Categoria	PARTICULAR
Marca	FIAT	Modelo	STRADA WORKING
Ano Fab.	2015	Ano Mod.	2016
Cor	VERMELHA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	BOA VISTA DA APARECIDA-PR
Espécie	CARGA	Potência	86
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAR ABERTA
Cilindradas	1400	Capacidade Carga	70
Capacidade Passageiros	2	PBT	175
CMT	215		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 2.728,64	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 548,49
Valor Débito IPVA	2.728,64	Valor Débito Licenc	473,05
Valor Débito Multa	548,49		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	M***** A***** D* C*****
-----------------------	--------	--------------	-------------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: BANCO VOTORANTIM SA
---------------------	---------------	-------------	--

Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
FIDUCIARIA			
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	BAK5C53	Renavam	01082815613
Chassi	9BD57814UGB063048	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	310A20112722333	Município	BOA VISTA DA APARECIDA
UF	PR	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	CARGA	Marca Modelo	FIAT/STRADA WORKING
Ano Fab	2015	Ano Mod	2016
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	74715459	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1400	Cor	VERMELHA
Potência	86	Capacidade Passageiros	2
CMT	215	CPF/CNPJ Faturado	16.701.716/0001-56
UF Faturamento	PR		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000005

Placa: BAK5C53

Data Impressão: 03/06/2025 16:37

Nr Motor: 310A20112722333

Nr Chassi:



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR




PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00000005

Placa: BAK5C53

Data Impressão: 03/06/2025 16:37

Nr Motor: 310A20112722333

Nr Chassi:

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 20.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 48.068,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 20.000,00**

Totais:

Sub-Total: **20.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 20.000,00**

Página 5

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L

Data: ____/____/____