



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000021

CLASSIC LS - CHEVROLET



Vistoriador: Marcos

Data Impressão: 04/06/2025 09:57

Data Vistoria: 30/05/2025 16:01

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: **248332**

Modelo: **CLASSIC LS - CHEVROLET**

Ano Fab / Modelo: **2010/2011**

Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **HOG3010**

UF/Cidade Placa: **SP/MAUA-SP**

Nr Motor: **NAA053573**

Nr Motor BIN: **NAA053573**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi:
9BGSU19F0BB178701

Nr Chassi BIN:
9BGSU19F0BB178701

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **V10066329**

Combustível: **Gasolina e Alcool**

Combustível BIN: **Gasolina e Alcool**

Cor: **Prata**

Cor BIN: **Prata**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:


EM BOM ESTADO , ALGUNS DETALHES PRA ARRUMAR



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000021

Placa: HOG3010

Data Impressão: 04/06/2025 09:57

Nr Motor: NAA053573

Nr Chassi: 9BG5U19F0BB178701

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	✓ OK	Parachoque Traseiro:	✓ OK
Farol Direito:	✓ OK	Farol Esquerdo:	✓ OK
Parabrisa Dianteiro:	✓ OK	Capô:	✓ OK
Teto:	✓ OK	Retrovisor Do Lado Direito :	✓ OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	✓ OK	Porta Dianteira Direita :	✓ OK
Porta Dianteira Esquerda :	✓ OK	Porta Traseira Direita :	✓ OK
Porta Traseira Esquerda :	✓ OK	Porta Malas :	✓ OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	✓ OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	✓ OK
Vidro Porta Traseira Direita :	✓ OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	✓ OK
Lanterna Traseira Direita :	✓ OK	Lanterna Traseira Esquerda :	✓ OK
Parabrisa Traseiro :	✓ OK	Chave de Rodas :	⚠ FALTA
Macaco :	⚠ FALTA	Triângulo:	⚠ FALTA
Bancos Dianteiros:	✓ OK	Bancos Traseiros :	✓ OK
Forração Do Teto :	✓ OK	Forração Interna :	✓ OK
Pedais :	✓ OK	Volante :	✓ OK
Alavanca de marchas :	✓ OK	Painel Instrumentos :	✓ OK
Motor:	✓ OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	✓ BOM	Dianteiro Esquerdo :	✓ BOM
Traseiro Direito :	✓ BOM	Traseiro Esquerdo:	✓ BOM
Estepe:	⚠ FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	✓ FERRO	Dianteiro Esquerdo:	✓ FERRO
Traseiro Direito :	✓ FERRO	Traseiro Esquerdo :	✓ FERRO
Estepe:	⚠ FALTA		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000021

Placa: HOG3010

Data Impressão: 04/06/2025 09:57

Nr Motor: NAA053573

Nr Chassi: 9BGSU19F0BB178701

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	HOG3010	Renavam	00230855814
Chassi	9BGSU19F0BB178701	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	NAA053573	Nr Caixa Câmbio	V10066329
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	CLASSIC LS	Ano Fab.	2010
Ano Mod.	2011	Cor	PRATA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	SP
Município	MAUA-SP	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	78	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1000
Capacidade Passageiros	5	PBT	140
CMT	200		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 5.436,85	Débito DPVAT	EXISTE DEBITO DPVAT: R\$ 5,23
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 3.422,15
Valor Débito IPVA	5.436,85	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	3.422,15	Valor Débito DPVAT	5,23

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	2*****	Proprietário	R**** J**** D* S****
-----------------------	--------	--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000021

Placa: HOG3010

Data Impressão: 04/06/2025 09:57

Nr Motor: NAA053573

Nr Chassi: 9BG5U19F0BB178701




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR




PORTA MALAS



CHASSI




ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00000021

Placa: HOG3010

Data Impressão: 04/06/2025 09:57

Nr Motor: NAA053573

Nr Chassi: 9BG5U19F0BB178701

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 5.000,00**Valor FIPE: **R\$ 22.895,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 5.000,00****Totais:**Sub-Total: **5.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 5.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L