



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000017



VECTRA CD - CHEVROLET



Vistoriador: Marcos

Data Impressão: 03/06/2025 17:01

Data Vistoria: 30/05/2025 14:41

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: 248376

Modelo: VECTRA CD - CHEVROLET

Ano Fab / Modelo: 1998/1999

Categoria: Passeio

Tipo Veículo: Veículo Leve

Placa: AUZ0770

UF/Cidade Placa: PR/CASCADEL-PR

Nr Motor: JW0006651

Nr Motor BIN: JW0006651

Nr Chassi:
9BGJL19YXWB520389

Nr Chassi BIN:
9BGJL19YXWB520389

Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: EA627960B

Combustível: Gasolina

Combustível BIN: Gasolina


Cor: Preto

Cor BIN: Preto

Tem KIT GNV: Não

Observação:


VEICULO BEM DETERIORADO PELO TEMPO



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000017

Placa: AUZ0770

Data Impressão: 03/06/2025 17:01

Nr Motor: JW0006651

Nr Chassi: 9BGJL19YXWB520389

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	AVARIADO	Parachoque Traseiro:	AVARIADO
Farol Direito:	AVARIADO	Farol Esquerdo:	AVARIADO
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	AVARIADO
Teto:	AVARIADO	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	AVARIADO
Porta Dianteira Esquerda :	AVARIADO	Porta Traseira Direita :	AVARIADO
Porta Traseira Esquerda :	AVARIADO	Porta Malas :	AVARIADO
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	AVARIADO	Lanterna Traseira Esquerda :	AVARIADO
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	AVARIADO	Bancos Traseiros :	AVARIADO
Forração Do Teto :	AVARIADO	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	AVARIADO		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FALTA		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000017

Placa: AUZ0770

Data Impressão: 03/06/2025 17:01

Nr Motor: JW0006651

Nr Chassi: 9BGJL19YXWB520389

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	AUZ0770	Renavam	00710872518
Chassi	9BGJL19YXWB520389	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	JW0006651	Nr Caixa Câmbio	EA627960B
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	VECTRA CD	Ano Fab.	1998
Ano Mod.	1999	Cor	PRETA
Combustível	GASOLINA	UF	PR
Município	CASCADEL-PR	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	138	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	2200

Capacidade Passageiros 5



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 4.245,04
Valor Débito Licenc	473,05	Valor Débito Multa	4.245,04

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RENAJUD
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO JUDICIAL RENAJUD
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: JUDICIAL	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000017

Placa: AUZ0770


Data Impressão: 03/06/2025 17:01

Nr Motor: JW0006651

Nr Chassi: 9BGJL19YXWB520389




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02

ID Vistoria: 00000017

Placa: AUZ0770

Data Impressão: 03/06/2025 17:01

Nr Motor: JW0006651

Nr Chassi: 9BGJL19YXWB520389

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 3.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 19.132,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 3.000,00**

Totais:

Sub-Total: **3.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 3.000,00**

Página 4

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L

Data: ____/____/____