



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela PORTARIA SR/PF/PR nº 2103/2025, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 1221.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

1) Descrição mínima: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: VW / Modelo: GOL 1000I / Placa: AFP1816 / UF: MG / Município: Toledo / Ano fabricação: 1995 / Ano modelo: 1995 / Cor: AZUL / Chassi: 9BWZZZ377ST158422 / Motor: 117952 / RENAVAL: 00643233253

2) Descrição completar: em anexo

3) Estado de conservação: em anexo

4) Situação de multas/débitos: em anexo

5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL

6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo

7) Fotografias digitais: em anexo

8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 500,00

9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 500,00

10) Valor do Lance Inicial: R\$ 250,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 12:18:24 -03'00'

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Aprovo:



Leonardo Henrique Correa (Aug 29, 2025 09:13:50 ADT)

Leonardo Henrique Correa – Presidente

Daniel Rodrigues Michelato


wenceslau chaves (Sep 2, 2025 12:03:03 ADT)

Wenceslau Braz Silva Chaves – Membro


Marcos Aurélio da Silva (Sep 2, 2025 12:04:26 ADT)

Marco Aurélio da Silva - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000048



GOL 1000I - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 15/08/2025 11:22

Data Vistoria: 07/08/2025 11:46

Vistoria Veicular:

Modelo: GOL 1000I - VOLKSWAGEN	Ano Fab / Modelo: 1995/1995	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: AFP1816	UF/Cidade Placa: PR/TOLEDO-PR	
Nr Motor: 117952	Nr Motor BIN: 117952	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: 9BWZZZ377ST158422	Nr Chassi BIN: 9BWZZZ377ST158422	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina	Combustível BIN: Gasolina	
Cor: Azul	Cor BIN: Azul	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

VEICULO DETERIORANDO CONFORME O REGISTRO



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000048

Placa: AFP1816

Data Impressão: 15/08/2025 11:22

Nr Motor: 117952

Nr Chassi: 9BWZZZ377ST158422

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Paracheque Dianteiro:	AVARIADO	Paracheque Traseiro:	AVARIADO
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	AVARIADO
Teto:	AVARIADO	Retrovisor Do Lado Direito :	AVARIADO
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	AVARIADO	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	FALTA
Porta Traseira Esquerda :	FALTA	Porta Malas :	AVARIADO
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	AVARIADO	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	AVARIADO	Bancos Traseiros :	AVARIADO
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	AVARIADO	Volante :	AVARIADO
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	AVARIADO		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	RUIM		

Rodas

Dianteiro Direito :	FERRO	Dianteiro Esquerdo:	FERRO
Traseiro Direito :	FERRO	Traseiro Esquerdo :	FERRO
Estepe:	FERRO		



Paracheque Dianteiro:
 AVARIADO



Paracheque Traseiro:
 AVARIADO



Farol Direito:
 OK



Farol Esquerdo:
 OK



Parabrisa Dianteiro:
 OK



Capô:
 AVARIADO



Teto:
 AVARIADO



Retrovisor Do Lado Direito :
 AVARIADO



Retrovisor Do Lado Esquerdo:
 AVARIADO



Porta Dianteira Direita :
 OK



Porta Dianteira Esquerda :
 OK



Porta Traseira Esquerda :
 FALTA



Porta Malas :
 AVARIADO



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
 OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :
 OK



Vidro Porta Traseira Direita :
 ✓ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :
 ✓ OK



Lanterna Traseira Direita :
 ✗ AVARIADO



Lanterna Traseira Esquerda :
 ✓ OK



Parabrisa Traseiro :
 ✓ OK



Bancos Dianteiros:
 ✗ AVARIADO



Bancos Traseiros :
 ✗ AVARIADO



Forração Do Teto :
 ✓ OK



Forração Interna :
 ✓ OK



Volante :
 ✗ AVARIADO



Alavanca de marchas :
 ✓ OK



Painel Instrumentos :
 ✓ OK



M:



Di:



Dianteiro Esquerdo :



RUIM

Traseiro Direito :



RUIM

Traseiro Esquerdo:



RUIM



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000048

Placa: AFP1816

Data Impressão: 15/08/2025 11:22

Nr Motor: 117952

Nr Chassi: 9BWZZZ377ST158422

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	AFP1816	Renavam	00643233253
Chassi	9BWZZZ377ST158422	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	117952	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 1000I
Ano Fab.	1995	Ano Mod.	1995
Cor	AZUL	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	TOLEDO-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	52
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1000		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 283,83	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 13.645,65
Valor Débito Licenc	283,83	Valor Débito Multa	13.645,65
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	9*****	Proprietário	L*** V***** D* O*****
-----------------------	--------	--------------	-----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: COMUNICACAO DE VENDA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	AFP1816	Renavam	00643233253
Chassi	9BWZZZ377ST158422	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	117952	Município	TOLEDO
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	MISTO	Marca Modelo	VW/GOL 1000I
Ano Fab	1995	Ano Mod	1995
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	GASOLINA
Cilindradas	1000	Cor	AZUL
Potência	52	CPF/CNPJ Faturado	76.065.317/0001-78
UF Faturamento	PR		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000048

Placa: AFP1816

Data Impressão: 15/08/2025 11:22

Nr Motor: 117952

Nr Chassi: 9BWZZZ377ST158422



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01




ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00000048

Placa: AFP1816

Data Impressão: 15/08/2025 11:22

Nr Motor: 117952

Nr Chassi: 9BWZZ377ST158422

Página 8

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 500,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 500,00**

Totais:

Sub-Total: **500,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 500,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.

3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.

4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.

5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

**GALVAO ADENYR
LOPES
JUNIOR:00768945925**

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 12:18:50 -03'00'

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L

Data: __/__/____