



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela PORTARIA SR/PF/PR nº 2103/2025, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 1586.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

1) Descrição mínima: Espécie: Misto / Marca: Mazda / Modelo: Pick-up BT-50 / Ano / Modelo: desconhecido / Cor: Branca / Placa: WHAL416, Paraguai.

2) Descrição completar: em anexo

3) Estado de conservação: em anexo

4) Situação de multas/débitos: em anexo

5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL

6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo

7) Fotografias digitais: em anexo

8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 10.000,00

9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 10.000,00

10) Valor do Lance Inicial: R\$ 5.000,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

**GALVAO ADENYR
LOPES**

JUNIOR:00768945925

Assinado de forma digital por

GALVAO ADENYR LOPES

JUNIOR:00768945925

Dados: 2025.08.18 14:02:32 -03'00'

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Aprovo:


Leonardo Henrique Correa (Aug 29, 2025 09:18:09 ADT)

Leonardo Henrique Correa – Presidente

Daniel Rodrigues Michelato


wenceslau chaves (Sep 2, 2025 15:51:37 ADT)

Wenceslau Braz Silva Chaves – Membro


Marcos Aurélio da Silva (Sep 2, 2025 17:16:50 ADT)

Marco Aurélio da Silva - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



 LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

 CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000058

 BT 50 - MADZA



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 15/08/2025 11:49

Data Vistoria: 14/08/2025 09:01

Vistoria Veicular:

Modelo: **BT 50 - MADZA** Ano Fab / Modelo: / Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **WHAL416**

Nr Motor: Nr Motor BIN: Condições Motor: **MOTOR SEM CADASTRO NA BIN**

Nr Chassi: **MM7UR4DFXGW543641** Nr Chassi BIN: Condições Chassi: **CHASSI SEM CADASTRO NA BIN**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Diesel** Combustível BIN:

Cor: **Branca** Cor BIN:

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

VEICULO FUNCIONANDO PERFEITAMENTE.
EMPLACADO NO PARAGUAY.



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000058

Placa: WHAL416

Data Impressão: 15/08/2025 11:49

Nr Motor:

Nr Chassi: MM7UR4DFXGW543641

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Paracheque Dianteiro:	AVARIADO	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	AVARIADO	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	BOM	Dianteiro Esquerdo :	BOM
Traseiro Direito :	BOM	Traseiro Esquerdo:	BOM
Estepe:	BOM		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FERRO		



Paracheque Dianteiro:
 AVARIADO



Paracheque Traseiro:
 OK



Farol Direito:
 OK



Farol Esquerdo:
 OK



Parabrisa Dianteiro:
 OK



Capô:
 OK



Teto:
 OK



Retrovisor Do Lado Direito :
 OK



Retrovisor Do Lado Esquerdo:
 OK



Porta Dianteira Direita :
 OK



Porta Dianteira Esquerda :
 OK



Porta Traseira Direita :
 OK



Porta Traseira Esquerda :
 OK



Porta Malas :
 OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
 OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✔ OK



Vidro Porta Traseira Direita :

✔ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✔ OK



Lanterna Traseira Direita :

✘ AVARIADO




Lanterna Traseira Esquerda :

✔ OK



Parabrisa Traseiro :

✔ OK



Bancos Dianteiros:

✔ OK



Bancos Traseiros :

✔ OK



Forração Do Teto :

✔ OK



Forração Interna :

✔ OK



Pedais :

✔ OK



Volante :

✔ OK



Al.



Dianteiro Direito :

✓ BOM



Pa



Dianteiro Esquerdo :

✓ BOM



M.



Traseiro Direito :

✓ BOM



Traseiro Esquerdo:

✓ BOM



Estepe:

✓ BOM



Dianteiro Direito :

✓ LIGA



Dianteiro Esquerdo:

✓ LIGA



Traseiro Direito :

✓ LIGA



Traseiro Esquerdo :

✓ LIGA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000058

Placa: WHAL416

Data Impressão: 15/08/2029

Nr Motor:

Nr Chassi: MM7UR4DFXGW543641

Página 49



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02




ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07

ID Vistoria: 00000058

Placa: WHAL416

Data Impressão: 15/08/2025 11:49

Nr Motor:

Nr Chassi: MM7UR4DFXGW543641

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 10.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 10.000,00****Totais:**Sub-Total: **10.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 10.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Página 7

**GALVAO ADENYR
LOPES****JUNIOR:00768945925**

Assinado de forma digital por

GALVAO ADENYR LOPES

JUNIOR:00768945925

Dados: 2025.08.18 14:03:18 -03'00'

Data: __/__/____

