



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela PORTARIA SR/PF/PR nº 2103/2025, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 1221.
- b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:
- 1) Descrição mínima: Espécie / Tipo: Carga/Semi reboque / Marca/Modelo: Randon SR / Porta container refrigerado / Ano Fabricação/modelo: 2024/2025 / Cor: Preta / Placa: SXP3I67
 - 2) Descrição completar: em anexo
 - 3) Estado de conservação: em anexo
 - 4) Situação de multas/débitos: em anexo
 - 5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL
 - 6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo
 - 7) Fotografias digitais: em anexo
 - 8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 60.000,00
 - 9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 60.000,00
 - 10) Valor do Lance Inicial: R\$ 30.000,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

**GALVAO ADENYR
LOPES**

JUNIOR:00768945925

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Assinado de forma digital por

GALVAO ADENYR LOPES

JUNIOR:00768945925

Dados: 2025.08.18 12:28:11 -03'00'

Aprovo:


Leonardo Henrique Correa (Aug 29, 2025 09:16:23 ADT)
Leonardo Henrique Correa – Presidente

Daniel Rodrigues Michelato


wenceslau chaves (Sep 2, 2025 15:49:38 ADT)
Wenceslau Braz Silva Chaves – Membro


Marcos Aurélio da Silva (Sep 2, 2025 17:15:57 ADT)
Marco Aurélio da Silva - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



 LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

 CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000053

 RANDON SR BS CO 03E - SR



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 15/08/2025 11:31

Data Vistoria: 07/08/2025 09:47

Vistoria Veicular:


Modelo: RANDON SR BS CO 03E - SR	Ano Fab / Modelo: 2024/2025	Categoria: Transporte Carga
Tipo Veículo: Veículo Pesado		
Placa: SXP3167	UF/Cidade Placa: SC/JOINVILLE-SC	
Nr Motor:	Nr Motor BIN:	
Nr Chassi: 9ADJ1243RSM548993	Nr Chassi BIN: 9ADJ1243RSM548993	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Outros	Combustível BIN: Outros	
Cor: Preto	Cor BIN: Preto	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

CARRETA PORTA CONTAINER EM CONDICÕES DE RODAGEM.



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000053

Placa: SXP3167

Data Impressão: 15/08/2025 11:31

Nr Motor:

Nr Chassi: 9ADJ1243RSM548993

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	☐	Parachoque Traseiro:	☒ OK
Farol Direito:	☐	Farol Esquerdo:	☐
Parabrisa Dianteiro:	☐	Capô:	☐
Teto:	☐	Retrovisor Do Lado Direito :	☐
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	☐	Porta Dianteira Direita :	☐
Porta Dianteira Esquerda :	☐	Porta Traseira Direita :	☐
Porta Traseira Esquerda :	☐	Porta Malas :	☐
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	☐	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	☐
Vidro Porta Traseira Direita :	☐	Vidro Porta Traseira Esquerda :	☐
Lanterna Traseira Direita :	☒ OK	Lanterna Traseira Esquerda :	☒ OK
Parabrisa Traseiro :	☐	Chave de Rodas :	☐ FALTA
Macaco :	☐ FALTA	Triângulo:	☐ FALTA
Bancos Dianteiros:	☐ FALTA	Bancos Traseiros :	☐ FALTA
Forração Do Teto :	☐ FALTA	Forração Interna :	☐ FALTA
Pedais :	☐ FALTA	Volante :	☐ FALTA
Alavanca de marchas :	☐ FALTA	Painel Instrumentos :	☐ FALTA
Motor:	☐ FALTA		

Pneus

Dianteiro Direito :	☒ BOM	Dianteiro Esquerdo :	☒ BOM
Traseiro Direito :	☒ BOM	Traseiro Esquerdo:	☒ BOM
Estepe:	☒ BOM		

Rodas

Dianteiro Direito :	☒ FERRO	Dianteiro Esquerdo:	☒ FERRO
Traseiro Direito :	☐	Traseiro Esquerdo :	☐
Estepe:	☐		



Parachoque Traseiro:



OK



Lanterna Traseira Direita :



OK




Lanterna Traseira Esquerda :



OK



Dianteiro Direito :
✓ BOM



Dianteiro Esquerdo :
✓ BOM



Traseiro Direito :
✓ BOM



Estepe:
✓ BOM



Dianteiro Direito :
✓ FERRO



Dianteiro Esquerdo:
✓ FERRO



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000053

Placa: SXP3I67

Data Impressão: 15/08/2025 11:31

Nr Motor:

Nr Chassi: 9ADJ1243RSM548993

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	SEMIRREBOQUE
Placa	SXP3I67	Renavam	01410498830
Chassi	9ADJ1243RSM548993	Situação Chassi	NORMAL
Categoria	ALUGUEL	Marca	SR
Modelo	RANDON SR BS CO 03E	Ano Fab.	2024
Ano Mod.	2025	Cor	PRETA
Combustível	COMBUSTIVEL NAO ENCONTRADO	UF	SC
Município	JOINVILLE-SC	Espécie	CARGA
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CH CTEINER
Capacidade Carga	1965	Nr Eixos	3
PBT	2550		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 149,37	Débito Multas	NAO EXISTE DEBITO DE MULTAS
Valor Débito Licenc	149,37		
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

Proprietário	D**** M*****
--------------	--------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	SXP3167	Renavam	01410498830
Chassi	9ADJ1243RSM548993	Remarcação Chassi	NORMAL
Município	JOINVILLE	UF	SC
Tipo	SEMI-REBOQUE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	SR/RANDON SR BS CO 03E	Ano Fab	2024
Ano Mod	2025	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	CH CTEINER
Nr Eixos	3	Combustível	COMBUSTIVEL NAO ENCONTRADO
Cor	PRETA	CPF/CNPJ Faturado	77.859.437/0001-00
UF Faturamento	SC		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000053	Placa: SXP3167	Data Impressão: 15/08/2025 11:31
Nr Motor:	Nr Chassi: 9ADJ1243RSM548993	




FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



PLACA

ID Vistoria: 00000053

Placa: SXP3167

Data Impressão: 15/08/2025 11:31

Nr Motor:

Nr Chassi: 9ADJ1243RSM548993

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 60.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 60.000,00****Totais:**Sub-Total: **60.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 60.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

**GALVAO ADENYR
LOPES
JUNIOR:00768945925**

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 12:28:34 -03'00'

Data: ____/____/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L