



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Resolução 107/2024 SESP, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 1153.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

1) Descrição mínima: Espécie: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: CHEVROLET / Modelo: ONIX 1.0MT LT / Placa: MLX4J02 / UF: PR / Município: São José dos Pinhais / Ano fabricação: 2014 / Ano modelo: 2014 / Cor: PRETA / Chassi: 9BGKS48B0EG332186 / Motor: CGXSE5613 / RENAVAM: 00995434590

2) Descrição completar: em anexo

3) Estado de conservação: em anexo

4) Situação de multas/débitos: em anexo

5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL.

6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo

7) Fotografias digitais: em anexo

8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 7.000,00

9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 7.000,00

10) Valor do Lance Inicial: R\$ 3.500,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

GALVAO ADENYR
LOPES

JUNIOR:00768945925

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Assinado de forma digital por

GALVAO ADENYR LOPES

JUNIOR:00768945925

Dados: 2025.08.18 11:48:34 -03'00'

Aprovo:

Robison de Castro

[Robison de Castro \(Aug 20, 2025 10:51:31 ADT\)](#)

Robison de Castro – Presidente

Ana Alice Santos Bueno

[Ana Alice Santos Bueno \(Aug 20, 2025 17:56:47 ADT\)](#)

Ana Alice Santos Bueno – Vice-Presidente

Rodnei Santos de Oliveira - Membro

Paulo Luiz de Moraes - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



 LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

 CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000045

 ONIX 1.0MT LT - CHEVROLET



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 14/08/2025 15:47

Data Vistoria: 06/08/2025 14:35

Vistoria Veicular:

Modelo: **ONIX 1.0MT LT - CHEVROLET** Ano Fab / Modelo: **2014/2014** Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **MLX4J02** UF/Cidade Placa: **PR/SAO JOSE DOS PINHAIS-PR**

Nr Motor: **CGXSE5613** Nr Motor BIN: **CGXSE5613** Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BGKS48B0EG332186** Nr Chassi BIN: **9BGKS48B0EG332186** Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio: **14126179** Nr Cambio BIN: **14126179**

Combustível: **Gasolina e Álcool** Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**

Cor: **Preto** Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

VEICULO SEM BATERIA SEM FUNCIONAMENTO NO MOTOR FALTANDO PECAS
NUMERO DE MOTOR NAO BATE COM A NUMERACAO DA BIN. MOTOR INSERVÍVEL
AS PLACAS ESTÃO ADULTERADAS. A PLACA CORRETA É MLX4J02.



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000045

Placa: MLX4J02

Data Impressão: 14/08/2025 15:47

Nr Motor: CGXSE5613

Nr Chassi: 9BGKS48B0EG332186

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Paracheque Dianteiro:	AVARIADO	Paracheque Traseiro:	AVARIADO
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	AVARIADO
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	AVARIADO
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	AVARIADO	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	AVARIADO	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	AVARIADO
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	AVARIADO		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:			

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FALTA		



Paracheque Dianteiro:
 AVARIADO



Paracheque Traseiro:
 AVARIADO



Farol Direito:
 OK



Farol Esquerdo:
 AVARIADO



Parabrisa Dianteiro:
 OK



Capô:
 AVARIADO



Teto:
 OK



Retrovisor Do Lado Direito :
 OK



Retrovisor Do Lado Esquerdo:
 OK



Porta Dianteira Direita :
 OK



Porta Dianteira Esquerda :
 OK



Porta Traseira Direita :
 OK



Porta Traseira Esquerda :
 AVARIADO



Porta Malas :
 OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
 OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Direita :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✗ AVARIADO



Lanterna Traseira Esquerda :

✓ OK



Parabrisa Traseiro :

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✓ OK



Bancos Traseiros :

✓ OK



Forração Do Teto :

✓ OK



Forração Interna :

✓ OK



Pedais :

✓ OK



Volante :

✗ AVARIADO



Al

Pa

M

Dianteiro Direito :
❌ RUIM

Dianteiro Esquerdo :
❌ RUIM

Traseiro Direito :
❌ RUIM



Traseiro Esquerdo:
❌ RUIM

Dianteiro Direito :
✅ LIGA

Dianteiro Esquerdo:
✅ LIGA



Traseiro Direito :
✅ LIGA

Traseiro Esquerdo :
✅ LIGA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000045

Placa: MLX4J02

Data Impressão: 14/08/2025 15:47

Nr Motor: CGXSE5613

Nr Chassi: 9BGKS48B0EG332186

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	VEICULO COM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	MLX4J02	Renavam	00995434590
Chassi	9BGKS48B0EG332186	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CGXSE5613	Nr Caixa Câmbio	14126179
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	ONIX 1.0MT LT	Ano Fab.	2014
Ano Mod.	2014	Cor	PRETA
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	UF	PR
Município	SAO JOSE DOS PINHAIS-PR	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	80	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	1000
Capacidade Passageiros	5	PBT	140
CMT	140		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.850,82	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 94,61	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 1.439,17
Valor Débito IPVA	1.850,82	Valor Débito Licenc	94,61
Valor Débito Multa	1.439,17		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Restrições:

Situação do veículo	VEICULO COM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: BANCO VOTORANTIM SA
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA VEICULO COM OCORRENCIA DE FURTO/ROUBO	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	MLX4J02	Renavam	00995434590
Chassi	9BGKS48B0EG332186	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CGXSE5613	Caixa Câmbio	14126179
Município	SAO JOSE DOS PINHAIS	UF	PR
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT	Ano Fab	2014
Ano Mod	2014	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	PRETA	Potência	80
Capacidade Passageiros	5	CMT	140

Página 7

CPF/CNPJ Faturado 00.183.135/0001-30

UF Faturamento

SC



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	VEICULO COM OCORRENCIA DE
		FURTO/ROUBO	
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	ALERTA DE ROUBO E FU



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000045

Placa: MLX4J02

Data Impressão: 14/08/2025 15:47

Nr Motor: CGXSE5613

Nr Chassi: 9BGKS48B0EG332186



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08

ID Vistoria: 00000045

Placa: MLX4J02

Data Impressão: 14/08/2025 15:47

Nr Motor: CGXSE5613

Nr Chassi: 9BGKS48B0EG332186

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 7.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 7.000,00****Totais:**Sub-Total: **7.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 7.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado. Página 9
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

**GALVAO ADENYR
LOPES
JUNIOR:00768945925**

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 11:49:05 -03'00'

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L

Data: __/__/____