



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Resolução 107/2024 SESP, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 1153.
- b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:
- 1) Descrição mínima: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: GM / Modelo: VECTRA GLS / Placa: CKV0058 / UF: PR / Município: União da Vitória / Ano fabricação: 1997 / Ano modelo: 1997 / Cor: BRANCA / Chassi: 9BGJK19BVVB579066 / Motor: NN0030678 / RENAVAM: 00675959780
 - 2) Descrição completar: em anexo
 - 3) Estado de conservação: em anexo
 - 4) Situação de multas/débitos: em anexo
 - 5) Circulável / Sucata: SUCATA APROVEITÁVEL.
 - 6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo
 - 7) Fotografias digitais: em anexo
 - 8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 100,00
 - 9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 100,00
 - 10) Valor do Lance Inicial: R\$ 50,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

**GALVAO ADENYR
LOPES**

JUNIOR:00768945925

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Assinado de forma digital por

GALVAO ADENYR LOPES

JUNIOR:00768945925

Dados: 2025.08.18 11:43:29 -03'00'

Aprovo:

Robison de Castro

[Robison de Castro \(Aug 20, 2025 10:52:09 ADT\)](#)

Robison de Castro – Presidente

Ana Alice Santos Bueno

[Ana Alice Santos Bueno \(Aug 20, 2025 17:55:44 ADT\)](#)

Ana Alice Santos Bueno – Vice-Presidente

Rodnei Santos de Oliveira - Membro

Paulo Luiz de Moraes - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



SUCATA APROVEITÁVEL

Numeração: 00000033



VECTRA GLS - CHEVROLET



Vistoriador: Marcos

Data Impressão: 18/08/2025 11:40

Data Vistoria: 11/07/2025 15:17

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: **249713**

Modelo: **VECTRA GLS - CHEVROLET**

Ano Fab / Modelo: **1997/1997**

Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **CKV0058**

UF/Cidade Placa: **PR/UNIAO DA
VITORIA PR**

Nr Motor: **NN0030678**

Nr Motor BIN: **NN0030678**

Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi:
9BGJK19BVB579066

Nr Chassi BIN: **9BGJK19BVB579066**

Condições Chassi: **SEM CHASSI**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN: **GG0147214**

Combustível: **Gasolina**

Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Branca**

Cor BIN: **Branca**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

CARRO BEM AVARIADO , MAS COM PECAS BEM APROVEITAVEL, MOTOR E CAMBIO COMPLETO



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000033

Placa: CKV0058

Data Impressão: 18/08/2025 11:40

Nr Motor: NN0030678

Nr Chassi: 9BGJK19BVVB579066

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	AVARIADO	Parachoque Traseiro:	FALTA
Farol Direito:	AVARIADO	Farol Esquerdo:	FALTA
Parabrisa Dianteiro:	AVARIADO	Capô:	
Teto:	AVARIADO	Retrovisor Do Lado Direito :	AVARIADO
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	AVARIADO	Porta Dianteira Direita :	AVARIADO
Porta Dianteira Esquerda :	AVARIADO	Porta Traseira Direita :	AVARIADO
Porta Traseira Esquerda :	AVARIADO	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :		Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	AVARIADO	Bancos Traseiros :	AVARIADO
Forração Do Teto :	AVARIADO	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	FALTA	Dianteiro Esquerdo :	FALTA
Traseiro Direito :	FALTA	Traseiro Esquerdo:	FALTA
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	FALTA	Dianteiro Esquerdo:	FALTA
Traseiro Direito :	FALTA	Traseiro Esquerdo :	FALTA
Estepe:	FALTA		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000033

Placa: CKV0058

Data Impressão: 18/08/2025 11:40

Nr Motor: NN0030678

Nr Chassi: 9BGJK19BVVB579066

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	CKV0058	Renavam	00675959780
Chassi	9BGJK19BVVB579066	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	NN0030678	Nr Caixa Câmbio	GG0147214
Categoria	PARTICULAR	Marca	CHEVROLET
Modelo	VECTRA GLS	Ano Fab.	1997
Ano Mod.	1997	Cor	BRANCA
Combustível	GASOLINA	UF	PR
Município	UNIAO DA VITORIA-PR	Espécie	PASSAGEIRO
Potência	110	Procedência Veículo	NACIONAL
Carroceria	INEXISTENTE	Cilindradas	2000

Capacidade Passageiros 5



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 574,62
Valor Débito Licenc	473,05	Valor Débito Multa	574,62
ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.			



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	C***** C**** L*****
-----------------------	--------	--------------	---------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 3



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	CKV0058	Renavam	00675959780
Chassi	9BGJK19BVVB579066	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	NN0030678	Caixa Câmbio	GG0147214
Município	UNIAO DA VITORIA	UF	PR
Tipo	AUTOMOVEL	Categoria	PASSAGEIRO
Marca Modelo	GM/VECTRA GLS	Ano Fab	1997
Ano Mod	1997	Procedência Veículo	NACIONAL
Montagem	COMPLETA	Nr Carroceria	INEXISTENTE
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	2000
Cor	BRANCA	Potência	110
Capacidade Passageiros	5	CPF/CNPJ Faturado	60.009.636/0001-26
UF Faturamento	SP		

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.*

FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000033

Placa: CKV0058

Data Impressão: 18/08/2025 11:40

Nr Motor: NN0030678

Nr Chassi: 9BGJK19BVVB579066



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA

Página 4



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00000033

Placa: CKV0058

Data Impressão: 18/08/2025 11:40

Nr Motor: NN0030678

Nr Chassi: 9BGJK19BVB579066

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 100,00**

Valor FIPE: **R\$ 0,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 100,00**

Totais:

Sub-Total: **100,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 100,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.

6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.

7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 11:43:52 -03'00'

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L

Data: ____/____/____