



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Resolução 107/2024 SESP, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 1649.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

1) Descrição mínima: Espécie: CARGA / Marca: VW / Modelo: SAVEIRO 1.6 SUPERSURF / Placa: APJ7D70 / UF: SC / Município: Porto União / Ano fabricação: 2007 / Ano modelo: 2007 / Cor: PRATA / Chassi: 9BWEB05W28P071223 / Motor: SC0042884 / RENAVAL: 00941365360

2) Descrição completar: em anexo

3) Estado de conservação: VEÍCULO FOI REBAIXADO A SUSPENSÃO, EM MEDIO ESTADO DE CONSERVACAO, PORÉM O MOTOR É INSERVÍVEL POR ESTAR COM A NUMERAÇÃO ILEGÍVEL. É BEM RECUPERÁVEL PARA RODAR.

4) Situação de multas/débitos: em anexo

5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL.

6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo

7) Fotografias digitais: em anexo

8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 500,00

9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 500,00

10) Valor do Lance Inicial: R\$ 250,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 3 de setembro de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Aprovo:

Robison de Castro – Presidente

Ana Alice Santos Bueno – Vice-Presidente

Rodnei Santos de Oliveira - Membro

Paulo Luiz de Moraes - Membro



LANCE JUSTO
www.lancejusto.com.br

LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000059



SAVEIRO 1.6 SUPERSURF - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Marcos

Data Impressão: 03/09/2025 15:11

Data Vistoria: 03/09/2025 10:34

Vistoria Veicular:

Nrº Lote: 251304

Modelo: **SAVEIRO 1.6 SUPERSURF - VOLKSWAGEN**

Ano Fab / Modelo: **2007/2008**

Categoria: **Locação/Aluguel**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **APJ7D70**

UF/Cidade Placa: **SC/PORTO UNIAO-SC**

Nr Motor: **BWX068533**

Nr Motor BIN: **BWX068533**

Condições Motor: **MOTOR COM NUMERO ILEGÍVEL**

Nr Chassi:

9BWEB05W28P071223

Nr Chassi BIN:

9BWEB05W28P071223

Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio:

Nr Cambio BIN:

Combustível: **Álcool e Gás**

Combustível BIN:


Cor: **Prata**

Cor BIN: **Prata**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:


VEICULO FOI REBAIXADO A SUSPENSÃO , EM MEDIO ESTADO DE CONSERVACAO, POREM O MOTOR É INSERVÍVEL POR ESTAR COM A NUMERAÇÃO ILEGÍVEL. É BEM RECUPERÁVEL PRA RODAR.



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA




MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000059

Placa: APJ7D70

Data Impressão: 03/09/2025 15:11

Nr Motor: BWX068533

Nr Chassi: 9BWEB05W28P071223

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Paracheque Dianteiro:	OK	Paracheque Traseiro:	AVARIADO
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	AVARIADO	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	
Porta Traseira Esquerda :		Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :		Vidro Porta Traseira Esquerda :	
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	BOM	Dianteiro Esquerdo :	BOM
Traseiro Direito :	BOM	Traseiro Esquerdo:	BOM
Estepe:	BOM		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FERRO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000059

Placa: APJ7D70

Data Impressão: 03/09/2025 15:11

Nr Motor: BWX068533

Nr Chassi: 9BWEB05W28P071223

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	APJ7D70	Renavam	00941365360
Chassi	9BWEB05W28P071223	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	BWX068533	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	SAVEIRO 1.6 SUPERSURF
Ano Fab.	2007	Ano Mod.	2008
Cor	PRATA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SC	Município	PORTO UNIAO-SC
Espécie	CARGA	Potência	103
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAR ABERTA
Cilindradas	1596	Capacidade Carga	69
Capacidade Passageiros	2	Nr Eixos	2
PBT	170	CMT	210

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 515,36	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 149,37	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 2.835,21
Valor Débito IPVA	515,36	Valor Débito Licenc	149,37
Valor Débito Multa	2.835,21		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	1*****	Proprietário	M**** A**** D* L***
-----------------------	--------	--------------	---------------------

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Ocorrência	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE ROUBO/FURTO	Placa	APJ7D70
Renavam	00941365360	Chassi	9BWEB05W28P071223
Remarcação Chassi	NORMAL	Nr Motor	BWX068533
Município	PORTO UNIAO	UF	SC
Tipo	CAMINHONETE	Categoria	CARGA
Marca Modelo	SAVEIRO 1.6 SUPERSURF/VW	Ano Fab	2007
Ano Mod	2008	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1596
Cor	PRATA	Potência	103
Capacidade Passageiros	2	Capacidade Carga	0.69

Página 4

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição	VEICULO NAO INDICA OCORRENCIA DE
		ROUBO/FURTO	
Restrição Judicial	NAO	Comunicação de Venda	NAO

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NAO
---------	-----

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000059

Placa: APJ7D70

Data Impressão: 03/09/2025 15:11

Nr Motor: BWX068533

Nr Chassi: 9BWEB05W28P071223



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO




TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA




INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI




ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04

ID Vistoria: 00000059

Placa: APJ7D70

Data Impressão: 03/09/2025 15:11

Nr Motor: BWX068533

Nr Chassi: 9BWEB05W28P071223

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 500,00**Valor FIPE: **R\$ 38.457,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 500,00****Totais:**Sub-Total: **500,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 500,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Página 6

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L

Data: __/__/____