



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Resolução 107/2024 SESP, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 874.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

1) Descrição mínima: Espécie: CARGA / Marca: FIAT / Modelo: DUCATO MAXICARGO / Placa: EMI9914 / UF: MS / Município: Dourados / Ano fabricação: 2010 / Ano modelo: 2010 / Cor: AMARELA / Chassi: 93W245G24B2053157 / Motor: F1AE04817074396 / RENAVAL: 201660725.

2) Descrição completar: VEÍCULO CARACTERIZADO COMO UMA VIATURA DOS CORREIOS. EXTERNAMENTE, APRESENTA POUCAS AVARIAS NA ESTRUTURA. PNEUS EM PÉSSIMAS CONDIÇÃO DE USO, NO COMPARTIMENTO DO MOTOR, AUSENTE A BATERIA E FILTRO DE AR. FOI INFORMADO QUE O CARTER ESTÁ AVARIADO.

3) Estado de conservação: em anexo

4) Situação de multas/débitos: em anexo

5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL

6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo

7) Fotografias digitais: em anexo

8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 4.000,00

9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 4.000,00

10) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.500,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 4 de junho de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

**GALVAO ADENYR
LOPES**

JUNIOR:00768945925

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Assinado de forma digital por

GALVAO ADENYR LOPES

JUNIOR:00768945925

Dados: 2025.06.04 16:25:09 -03'00'

Aprovo:

Robison de Castro

Robison de Castro (Jun 5, 2025 15:38 ADT)

Robison de Castro – Presidente

ANA ALICE SANTOS BUENO

ANA ALICE SANTOS BUENO (Jun 10, 2025 14:32 ADT)

Ana Alice Santos Bueno – Vice-Presidente

Rodnei Santos de Oliveira - Membro

Paulo Luiz de Moraes – Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000023

DUCATO MAXICARGO - FIAT



Vistoriador: Ricardo Lemos Soares

Data Impressão: 04/06/2025 10:00

Data Vistoria: 02/06/2025 15:42

Vistoria Veicular:

Modelo: **DUCATO MAXICARGO - FIAT** Ano Fab / Modelo: **2010/2011** Categoria: **Transporte Carga**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **EMI9914** UF/Cidade Placa: **MS/DOURADOS-MS**

Nr Motor: **F1AE04817074396** Nr Motor BIN: **F1AE04817074396** Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **93W245G24B2053157** Nr Chassi BIN: **93W245G24B2053157** Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Diesel** Combustível BIN: **Diesel**

Cor: **Amarelo** Cor BIN: **Amarelo**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

VEÍCULO CARACTERIZADO COMO UMA VIATURA DOS CORREIOS. EXTERNAMENTE, APRESENTA POUCAS AVARIAS NA ESTRUTURA. PNEUS EM PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE USO. NO COMPARTIMENTO DO MOTOR, AUSENTE A BATERIA E FILTRO DE AR. FOI INFORMADO QUE O CARTER ESTÁ AVARIADO. NÃO FOI POSSÍVEL VERIFICAR O FUNCIONAMENTO.



FRENTE



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000023

Placa: EMI9914

Data Impressão: 04/06/2025 10:00

Nr Motor: F1AE04817074396

Nr Chassi: 93W245G24B2053157

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Parachoque Dianteiro:	OK	Parachoque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	AVARIADO	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	AVARIADO
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	AVARIADO	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	AVARIADO
Porta Traseira Esquerda :	FALTA	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :		Vidro Porta Traseira Esquerda :	
Lanterna Traseira Direita :	AVARIADO	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	FALTA
Forração Do Teto :		Forração Interna :	
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	AVARIADO		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	FERRO	Dianteiro Esquerdo:	FERRO
Traseiro Direito :	FERRO	Traseiro Esquerdo :	FERRO
Estepe:	FALTA		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000023

Placa: EMI9914

Data Impressão: 04/06/2025 10:00

Nr Motor: F1AE04817074396

Nr Chassi: 93W245G24B2053157

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	MIST/CAM
Placa	EMI9914	Renavam	00201660725
Chassi	93W245G24B2053157	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	F1AE04817074396	Categoria	PARTIC
Marca	FIAT	Modelo	DUCATO MAXICARGO
Ano Fab.	2010	Ano Mod.	2011
Cor	AMARELA	Combustível	DIESEL
UF	MS	Município	DOURADOS-MS
Espécie	CARGA	Potência	127
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	FURGÃO
Cilindradas	2300	Capacidade Carga	160
Capacidade Passageiros	3	Nr Eixos	2
PBT	350	CMT	390



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 3.752,28	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 1.166,56	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 702,32
Valor Débito IPVA	3.752,28	Valor Débito Licenc	1.166,56
Valor Débito Multa	702,32		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: IPVA 2020 INSCRITO D.A. EM ATRASO, PROCURE A PGE LICENCIAMENTO 2020 INSCR
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: LICENCIAMENTO 2019 INSCRITO D.A, PROCURE A PGE LICENCIAMENTO 2019 INSCRITO DA PRO	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: LICENCIAMENTO 2020 INSCRITO DA PROCURE A PGE
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: LICENCIAMENTO 2020 INSCRITO D.A, PROCURE A PGE LICENCIAMENTO 2021 INSCRITO	Restrição Financeira	NADA CONSTA

D.A, P

Restrição Furto

NADA CONSTA

Restrição RENAJUD

NADA CONSTA



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000023

Placa: EMI9914

Data Impressão: 04/06/2025 10:00

Nr Motor: F1AE04817074396

Nr Chassi: 93W245G24B2053157



FRENTE



FRENTE



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



MOTOR COMPARTIMENTO



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



INTERIOR



PORTA MALAS



PORTA MALAS




PORTA MALAS




CHASSI




CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

Nr Motor: F1AE04817074396

Nr Chassi: 93W245G24B2053157

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 4.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 66.056,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 4.000,00**

Totais:

Sub-Total: **4.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 4.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

**GALVAO ADENYR
LOPES
JUNIOR:00768945925**

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.06.04 16:25:31
-03'00'

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L

Data: ____/____/____