



Ministério da Justiça e Segurança Pública  
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

**TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS**

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Resolução 107/2024 SESP, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 1287.
- b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:
- 1) Descrição mínima: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: RENAULT / Modelo: KWID ZEN 10MT / Placa: IZA2F88 / UF: RS / Município: Gravataí / Ano fabricação: 2018 / Ano modelo: 2018 / Cor: BRANCA / Chassi: 93YRBB00XKJ709450 / Motor: B4DA402Q087304 / RENAVAL: 01177193970
  - 2) Descrição completar: em anexo
  - 3) Estado de conservação: em anexo
  - 4) Situação de multas/débitos: em anexo
  - 5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL.
  - 6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo
  - 7) Fotografias digitais: em anexo
  - 8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 100,00
  - 9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 100,00
  - 10) Valor do Lance Inicial: R\$ 50,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

**GALVAO ADENYR  
LOPES  
JUNIOR:00768945925**

Assinado de forma digital por  
GALVAO ADENYR LOPES  
JUNIOR:00768945925  
Dados: 2025.08.18 14:18:23 -03'00'

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Aprovo:

*Robison de Castro*

Robison de Castro (Aug 20, 2025 10:42:41 ADT)

Robison de Castro – Presidente

Ana Alice Santos Bueno – Vice-Presidente

Rodnei Santos de Oliveira - Membro

*Paulo Luiz de Moraes*

Paulo Luiz de Moraes (Aug 26, 2025 08:37:12 ADT)

Paulo Luiz de Moraes - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL  
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526  
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



 **LAUDO DE VISTORIA VEICULAR**



**SUCATA APROVEITÁVEL**

Numeração: 00000035



**KWID ZEN 10MT - RENAULT**



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 15/08/2025 10:57

Data Vistoria: 14/07/2025 09:54

**Vistoria Veicular:**

|                                        |                                    |                           |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| Modelo: <b>KWID ZEN 10MT - RENAULT</b> | Ano Fab / Modelo: <b>2018/2019</b> | Categoria: <b>Passeio</b> |
|----------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Placa: <b>IZA2F88</b> | UF/Cidade Placa: <b>RS/GRAVATAI-RS</b> |
|-----------------------|----------------------------------------|

|                                 |                                     |                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr Motor: <b>B4DA402Q087304</b> | Nr Motor BIN: <b>B4DA402Q087304</b> | Condições Motor: <b>OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.</b> |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                     |                                         |                                                                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nr Chassi: <b>93YRBB00XKJ709450</b> | Nr Chassi BIN: <b>93YRBB00XKJ709450</b> | Condições Chassi: <b>OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.</b> |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                |
|------------|----------------|
| Nr Cambio: | Nr Cambio BIN: |
|------------|----------------|

|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| Combustível: <b>Gasolina e Álcool</b> | Combustível BIN: <b>Gasolina e Álcool</b> |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Cor: <b>Branca</b> | Cor BIN: <b>Branca</b> |
|--------------------|------------------------|

|                         |
|-------------------------|
| Tem KIT GNV: <b>Não</b> |
|-------------------------|

**Observação:**

APROVEITAVEL SOMENTE MOTOR



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



## CHECKLIST

ID Vistoria: 00000035

Placa: IZA2F88

Data Impressão: 15/08/2025 10:57

Nr Motor: B4DA402Q087304

Nr Chassi: 93YRBB00XKJ709450

### LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



APROVADO COM APONTAMENTO



ATENÇÃO



APRESENTA PROBLEMA



### Verificação:

#### Avaliação

|                                   |          |                                     |          |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|----------|
| Paracheque Dianteiro:             | AVARIADO | Paracheque Traseiro:                | AVARIADO |
| Farol Direito:                    | FALTA    | Farol Esquerdo:                     | FALTA    |
| Parabrisa Dianteiro:              | AVARIADO | Capô:                               | AVARIADO |
| Teto:                             | AVARIADO | Retrovisor Do Lado Direito :        | FALTA    |
| Retrovisor Do Lado Esquerdo:      | FALTA    | Porta Dianteira Direita :           | AVARIADO |
| Porta Dianteira Esquerda :        | AVARIADO | Porta Traseira Direita :            | AVARIADO |
| Porta Traseira Esquerda :         | AVARIADO | Porta Malas :                       | AVARIADO |
| Vidro Da Porta Dianteira Direita: |          | Vidro Da Porta Dianteira Esquerda : |          |
| Vidro Porta Traseira Direita :    | OK       | Vidro Porta Traseira Esquerda :     | AVARIADO |
| Lanterna Traseira Direita :       | AVARIADO | Lanterna Traseira Esquerda :        | OK       |
| Parabrisa Traseiro :              | AVARIADO | Chave de Rodas :                    | FALTA    |
| Macaco :                          | FALTA    | Triângulo:                          | FALTA    |
| Bancos Dianteiros:                | AVARIADO | Bancos Traseiros :                  | AVARIADO |
| Forração Do Teto :                | AVARIADO | Forração Interna :                  | AVARIADO |
| Pedais :                          |          | Volante :                           |          |
| Alavanca de marchas :             | OK       | Painel Instrumentos :               | AVARIADO |
| Motor:                            | OK       |                                     |          |

#### Pneus

|                     |      |                      |      |
|---------------------|------|----------------------|------|
| Dianteiro Direito : | RUIM | Dianteiro Esquerdo : | RUIM |
| Traseiro Direito :  | RUIM | Traseiro Esquerdo:   | RUIM |
| Estepe:             | RUIM |                      |      |

#### Rodas

|                     |       |                     |       |
|---------------------|-------|---------------------|-------|
| Dianteiro Direito : | FERRO | Dianteiro Esquerdo: | FERRO |
| Traseiro Direito :  | FERRO | Traseiro Esquerdo : | FERRO |
| Estepe:             | FERRO |                     |       |



Paracheque Dianteiro:  
 AVARIADO

Paracheque Traseiro:  
 AVARIADO

Parabrisa Dianteiro:  
 AVARIADO



**Capô:**  
❌ AVARIADO



**Teto:**  
❌ AVARIADO



**Porta Dianteira Direita :**  
❌ AVARIADO



**Porta Traseira Direita :**  
❌ AVARIADO



**Porta Traseira Esquerda :**  
❌ AVARIADO



**Porta Malas :**  
❌ AVARIADO



**Vidro Porta Traseira Direita :**  
✅ OK




**Vidro Porta Traseira Esquerda :**  
❌ AVARIADO




**Lanterna Traseira Esquerda :**  
✅ OK



**Parabrisa Traseiro :**  
❌ AVARIADO



**Bancos Dianteiros:**  
❌ AVARIADO



**Bancos Traseiros :**  
❌ AVARIADO



**Forração Do Teto :**  
❌ AVARIADO



**Painel Instrumentos :**  
❌ AVARIADO



**Motor:**  
✅ OK



**Dianteiro Direito :**  
❌ RUIM



**Dianteiro Esquerdo :**  
❌ RUIM



**Traseiro Direito :**  
❌ RUIM





## CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000035

Placa: IZA2F88

Data Impressão: 15/08/2025 10:57

Nr Motor: B4DA402Q087304

Nr Chassi: 93YRBB00XKJ709450

## Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



## BIN ESTADUAL

|                        |                   |                     |             |
|------------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| Situação do veículo    | EM CIRCULACAO     | Tipo                | AUTOMOVEL   |
| Placa                  | IZA2F88           | Renavam             | 01177193970 |
| Chassi                 | 93YRBB00XKJ709450 | Situação Chassi     | NORMAL      |
| Nr Motor               | B4DA402Q087304    | Marca               | RENAULT     |
| Modelo                 | KWID ZEN 10MT     | Ano Fab.            | 2018        |
| Ano Mod.               | 2019              | Cor                 | BRANCA      |
| Combustível            | ALCO/GASOL        | UF                  | RS          |
| Município              | GRAVATAI-RS       | Espécie             | PASSAGEIRO  |
| Potência               | 70                | Procedência Veículo | NACIONAL    |
| Carroceria             | INEXISTENTE       | Cilindradas         | 999         |
| Capacidade Passageiros | 5                 | Nr Eixos            | 2           |
| PBT                    | 116               | CMT                 | 116         |



## Comunicação de Venda

|                        |               |                     |               |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Indicador Comun. Venda | NÃO INFORMADO | Data Inclusao Venda | NÃO INFORMADO |
|------------------------|---------------|---------------------|---------------|



## Débitos e Multas:

|                                                                                                               |                                    |                    |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| Déb IPVA                                                                                                      | EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 4.980,47   | Débito DPVAT       | NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT   |
| Déb Licenc                                                                                                    | NAO EXISTE DEBITO DE LICENCIAMENTO | Débito Multas      | EXISTEM MULTAS: R\$ 6.718,24 |
| Valor Débito IPVA                                                                                             | 4.980,47                           | Valor Débito Multa | 6.718,24                     |
| ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV. |                                    |                    |                              |



## Restrições:

|                     |                                   |                      |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação do veículo | EM CIRCULACAO                     | Restrição 1          | RESTRICAO ADMINISTRATIVA: RESTRICAO JUDICIAL VEICULO ACIDENTADO GRANDE MONTA 03 11 2021 |
| Restrição 2         | RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA        | Restrição 3          | OUTRAS RESTRICOES: RESTRICAO JUDICIAL VEICULO ACIDENTADO GRANDE MONTA 03 11 2021        |
| Restrição 4         | OUTRAS RESTRICOES: SNG 06 12 2018 | Restrição Financeira | CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA                                                             |
| Restrição Furto     | NADA CONSTA                       | Restrição RENAJUD    | CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD                                                             |

Página 5



## BIN FEDERAL

|                                                                                                                                                                                                       |                                               |                           |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>Tipo Consulta</b>                                                                                                                                                                                  | BIN FEDERAL                                   | <b>Situação</b>           | EM CIRCULACAO         |
| <b>Placa</b>                                                                                                                                                                                          | IZA2F88                                       | <b>Renavam</b>            | 01177193970           |
| <b>Chassi</b>                                                                                                                                                                                         | 93YRBB00XKJ709450                             | <b>Remarcação Chassi</b>  | NORMAL                |
| <b>Nr Motor</b>                                                                                                                                                                                       | B4DA402Q087304                                | <b>Município</b>          | GRAVATAI              |
| <b>UF</b>                                                                                                                                                                                             | RS                                            | <b>Tipo</b>               | AUTOMOVEL             |
| <b>Categoria</b>                                                                                                                                                                                      | PASSAGEIRO                                    | <b>Marca Modelo</b>       | RENAULT/KWID ZEN 10MT |
| <b>Ano Fab</b>                                                                                                                                                                                        | 2018                                          | <b>Ano Mod</b>            | 2019                  |
| <b>Procedência Veículo</b>                                                                                                                                                                            | NACIONAL                                      | <b>Montagem</b>           | COMPLETA              |
| <b>Nr Carroceria</b>                                                                                                                                                                                  | INEXISTENTE                                   | <b>Nr Eixos</b>           | 2                     |
| <b>Combustível</b>                                                                                                                                                                                    | ALCOOL/GASOLINA                               | <b>Cilindradas</b>        | 999                   |
| <b>Cor</b>                                                                                                                                                                                            | BRANCA                                        | <b>Potência</b>           | 70                    |
| <b>Capacidade Passageiros</b>                                                                                                                                                                         | 5                                             | <b>CMT</b>                | 116                   |
| <b>CPF/CNPJ Faturado</b>                                                                                                                                                                              | 00.913.443/0001-73                            | <b>UF Faturamento</b>     | PR                    |
| <div>  <b>BIN FEDERAL - Restrições:</b> </div>                                                                       |                                               |                           |                       |
| <b>Situação</b>                                                                                                                                                                                       | EM CIRCULACAO                                 | <b>Restrição 1</b>        | ALIENACAO FIDUCIARIA  |
| <b>Restrição 2</b>                                                                                                                                                                                    | RESTRICAO ADMINISTRATIVA ALIENACAO FIDUCIARIA | <b>Restrição Judicial</b> | NADA CONSTA           |
| <b>Restrição RFB</b>                                                                                                                                                                                  | NADA CONSTA                                   |                           |                       |
| <div>  <b>RENAJUD (CORTESIA):</b> </div>                                                                             |                                               |                           |                       |
| <b>RENAJUD</b>                                                                                                                                                                                        | NADA CONSTA                                   |                           |                       |
| <div>  <b>Débitos / Multas</b> </div>                                                                              |                                               |                           |                       |
| <i>*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <a href="https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br">https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br</a>.</i> |                                               |                           |                       |


**FOTOS DO VEÍCULO**

ID Vistoria: 00000035

Placa: IZA2F88

Data Impressão: 15/08/2025 10:57

Nr Motor: B4DA402Q087304

Nr Chassi: 93YRBB00XKJ709450





MOTOR COMPARTIMENTO



ADICIONAL 01

ID Vistoria: 00000035

Placa: IZA2F88

Data Impressão: 15/08/2025 10:57

Nr Motor: B4DA402Q087304

Nr Chassi: 93YRBB00XKJ709450

**Vistoria Financeira:**Valor Avaliado: **R\$ 100,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 100,00****Totais:**Sub-Total: **100,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 100,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

**Orientações:**

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Página 7

**GALVAO ADENYR  
LOPES****JUNIOR:00768945925**

Assinado de forma digital por

GALVAO ADENYR LOPES

JUNIOR:00768945925

Dados: 2025.08.18 14:18:51 -03'00'

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_



LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior  
Leiloeiro Público Oficial  
JUCEPAR: 21/333-L