



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Resolução 107/2024 SESP, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 1287.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

1) Descrição mínima: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: VW / Modelo: GOL 1000I / Placa: BTD5J63 / UF: PR / Município: Ubatã / Ano fabricação: 1995 / Ano modelo: 1995 / Cor: VERMELHA / Chassi: 9BWZZ377ST170561 / Motor: 128329 / RENAVAL: 00643598871

2) Descrição completar: em anexo

3) Estado de conservação: em anexo

4) Situação de multas/débitos: em anexo

5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL.

6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo

7) Fotografias digitais: em anexo

8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 1.000,00

9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 1.000,00

10) Valor do Lance Inicial: R\$ 500,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

GALVAO ADENYR
LOPES
JUNIOR:00768945925

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 14:20:11 -03'00'

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Aprovo:

Robison de Castro

[Robison de Castro \(Aug 20, 2025 10:41:22 ADT\)](#)

Robison de Castro – Presidente

Ana Alice Santos Bueno

[Ana Alice Santos Bueno \(Aug 26, 2025 14:51:34 ADT\)](#)

Ana Alice Santos Bueno – Vice-Presidente

RODNEI S. OLIVEIRA

[RODNEI S. OLIVEIRA \(Aug 26, 2025 13:22:17 ADT\)](#)

Rodnei Santos de Oliveira - Membro

Paulo Luiz de Moraes

[Paulo Luiz de Moraes \(Aug 26, 2025 08:31:10 ADT\)](#)

Paulo Luiz de Moraes - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



 LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

 CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000040

 GOL 1000i - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 15/08/2025 11:01

Data Vistoria: 14/07/2025 11:24

Vistoria Veicular:

Modelo: **GOL 1000i - VOLKSWAGEN** Ano Fab / Modelo: **1995/1996** Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **BTD5J63** UF/Cidade Placa: **PR/UBIRATA-PR**

Nr Motor: **128329** Nr Motor BIN: **128329** Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **9BWZZZ377ST170561** Nr Chassi BIN: **9BWZZZ377ST170561** Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina** Combustível BIN: **Gasolina**

Cor: **Vermelho** Cor BIN: **Vermelho**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

VEICULO SEM BATERIA COM PECAS FALTANDO



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000040

Placa: BTD5J63

Data Impressão: 15/08/2025 11:01

Nr Motor: 128329

Nr Chassi: 9BWZZZ377ST170561

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Paracheque Dianteiro:	AVARIADO	Paracheque Traseiro:	AVARIADO
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	AVARIADO	Capô:	AVARIADO
Teto:	AVARIADO	Retrovisor Do Lado Direito :	AVARIADO
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	FALTA
Porta Traseira Esquerda :	FALTA	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	AVARIADO	Bancos Traseiros :	OK
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :		Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :		Dianteiro Esquerdo:	
Traseiro Direito :		Traseiro Esquerdo :	
Estepe:			



Paracheque Dianteiro:

AVARIADO

Paracheque Traseiro:

AVARIADO

Farol Direito:

OK



Farol Esquerdo:
✔ OK



Parabrisa Dianteiro:
✘ AVARIADO



Capô:
✘ AVARIADO



Teto:
✘ AVARIADO



Retrovisor Do Lado Direito :
✘ AVARIADO



Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✔ OK



Porta Dianteira Direita :
✔ OK



Porta Dianteira Esquerda :
✔ OK



Porta Malas :
✔ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✔ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :
✔ OK



Vidro Porta Traseira Direita :
✔ OK




Vidro Porta Traseira Esquerda :

✓ OK




Parabrisa Traseiro :

✓ OK



Bancos Dianteiros:

✗ AVARIADO



Bancos Traseiros :

✓ OK



Forração Do Teto :

✓ OK



Forração Interna :

✗ AVARIADO



Painel Instrumentos :

✓ OK



Motor:

✓ OK



Dianteiro Direito :

✗ RUIM



Dianteiro Esquerdo :

✗ RUIM



Traseiro Direito :

✗ RUIM



Traseiro Esquerdo:

✗ RUIM



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000040

Placa: BTD5J63

Data Impressão: 15/08/2025 11:01

Nr Motor: 128329

Nr Chassi: 9BWZZZ377ST170561

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	BTD5J63	Renavam	00643598871
Chassi	9BWZZZ377ST170561	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	128329	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	GOL 1000I
Ano Fab.	1995	Ano Mod.	1996
Cor	VERMELHA	Combustível	GASOLINA
UF	PR	Município	UBIRATA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	52
Procedência Veículo	NACIONAL	Cilindradas	1000



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	NAO EXISTE DEBITO DE IPVA	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 283,83	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 164,83
Valor Débito Licenc	283,83	Valor Débito Multa	164,83

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	BTD5J63	Renavam	00643598871
Chassi	9BWZZZ377ST170561	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	128329	Município	UBIRATA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL

Categoria	MISTO	Marca Modelo	VW/GOL 1000I
Ano Fab	1995	Ano Mod	1996
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Combustível	GASOLINA	Cilindradas	1000
Cor	VERMELHA	Potência	52
CPF/CNPJ Faturado	52.181.468/0001-23	UF Faturamento	SP

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------

Débitos / Multas

**Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>*

FOTOS DO VEÍCULO


ID Vistoria: 00000040

Placa: BTD5J63

Data Impressão: 15/08/2025 11:01

Nr Motor: 128329

Nr Chassi: 9BWZZZ377ST170561

		
FRENTE	DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA	DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA
		
MOTOR COMPARTIMENTO	TRASEIRA	TRASEIRA DIAGONAL DIREITA
		

TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA	INTERIOR	PORTA MALAS
		
CHASSI	ADICIONAL 01	ADICIONAL 02
		
ADICIONAL 03	ADICIONAL 04	

ID Vistoria: 00000040	Placa: BTD5J63	Data Impressão: 15/08/2025 11:01
Nr Motor: 128329	Nr Chassi: 9BWZZZ377ST170561	
Vistoria Financeira:		
Valor Avaliado: R\$ 1.000,00	Valor FIPE: R\$ 0,00	
Depreciação (%): 0,00%	Valor Depreciado: R\$ 1.000,00	
Totais:		
Sub-Total: 1.000,00	Depreciação Forçada(%): 0,00%	Valor Final Avaliado: R\$ 1.000,00

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

- O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
- Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
- As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
- As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
- As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
- O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se apenas a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
- A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

- Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.

2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

GALVAO ADENYR
LOPES

JUNIOR:00768945925

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 14:20:33 -03'00'

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L

Data: __/__/____