



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Resolução 107/2024 SESP, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leilado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 1220.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

1) Descrição mínima: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: RENAULT / Modelo: SANDERO AUT 1.0 16V / Placa: MKG6A33 / UF: PR / Município: Marechal Cândido Rondon / Ano fabricação: 2012 / Ano modelo: 2012 / Cor: PRETA / Chassi: 93YBSR6RHCJ233789 / Motor: D4DH760Q215911 / RENAVAL: 00468619046

2) Descrição completar: em anexo

3) Estado de conservação: em anexo

4) Situação de multas/débitos: em anexo

5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL.

6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo

7) Fotografias digitais: em anexo

8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 5.000,00

9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 5.000,00

10) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.500,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 12:07:13 -03'00'

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Aprovo:

Robison de Castro

[Robison de Castro \(Sep 1, 2025 08:13:56 ADT\)](#)

Robison de Castro – Presidente

ANA ALICE SANTOS BUENO

[ANA ALICE SANTOS BUENO \(Sep 1, 2025 10:22:12 ADT\)](#)

Ana Alice Santos Bueno – Vice-Presidente

Rodnei Santos de Oliveira - Membro

Paulo Luiz de Moraes

[Paulo Luiz de Moraes \(Sep 1, 2025 13:57:39 ADT\)](#)

Paulo Luiz de Moraes - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



 LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

 CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000039

 SANDERO AUT1016V - RENAULT



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 14/08/2025 15:52

Data Vistoria: 14/07/2025 11:03

Vistoria Veicular:

Modelo: SANDERO AUT1016V - RENAULT	Ano Fab / Modelo: 2012/2012	Categoria: Passeio
---	------------------------------------	---------------------------

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: MKG6A33	UF/Cidade Placa: PR/MARECHAL CANDIDO RONDON-PR
-----------------------	---

Nr Motor: D4DH760Q215911	Nr Motor BIN: D4DH760Q215911	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
---------------------------------	-------------------------------------	---

Nr Chassi: 93YBSR6RHCJ233789	Nr Chassi BIN: 93YBSR6RHCJ233789	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
-------------------------------------	---	---

Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:
------------	----------------

Combustível: Gasolina e Álcool	Combustível BIN: Gasolina e Álcool
---------------------------------------	---

Cor: Preto	Cor BIN: Preto
-------------------	-----------------------

Tem KIT GNV: Não

Observação:

SEM BATERIA COM PECAS FALTANDO



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000039

Placa: MKG6A33

Data Impressão: 14/08/2025 15:52

Nr Motor: D4DH760Q215911

Nr Chassi: 93YBSR6RHCJ233789

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Paracheque Dianteiro:	AVARIADO	Paracheque Traseiro:	AVARIADO
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	AVARIADO
Teto:	FALTA	Retrovisor Do Lado Direito :	AVARIADO
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	AVARIADO	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	AVARIADO	Bancos Traseiros :	AVARIADO
Forração Do Teto :	AVARIADO	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :		Dianteiro Esquerdo :	BOM
Traseiro Direito :	BOM	Traseiro Esquerdo:	BOM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	FERRO	Dianteiro Esquerdo:	FERRO
Traseiro Direito :	FERRO	Traseiro Esquerdo :	FERRO
Estepe:	FALTA		



Paracheque Dianteiro:
 AVARIADO



Paracheque Traseiro:
 AVARIADO



Farol Direito:
 OK




Farol Esquerdo:
✓ OK



Parabrisa Dianteiro:
✓ OK



Capô:
✗ AVARIADO



Teto:
⚠ FALTA



Retrovisor Do Lado Direito :
✗ AVARIADO



Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✗ AVARIADO



Porta Dianteira Direita :
✓ OK



Porta Dianteira Esquerda :
✓ OK



Porta Traseira Direita :
✓ OK



Porta Traseira Esquerda :
✓ OK



Porta Malas :
✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✓ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✔ OK



Vidro Porta Traseira Direita :

✔ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✔ OK



Lanterna Traseira Direita :

✔ OK



Lanterna Traseira Esquerda :

✔ OK



Parabrisa Traseiro :

✔ OK



Bancos Dianteiros:

✘ AVARIADO



Bancos Traseiros :

✘ AVARIADO



Forração Interna :

✔ OK



Volante :

✔ OK



Painel Instrumentos :

✔ OK



Motor:

✔ OK




Dianteiro Esquerdo :

✅ BOM



Traseiro Direito :

✅ BOM



Traseiro Esquerdo:

✅ BOM



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000039

Placa: MKG6A33

Data Impressão: 14/08/2025 15:52

Nr Motor: D4DH760Q215911

Nr Chassi: 93YBSR6RHCJ233789

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	MKG6A33	Renavam	00468619046
Chassi	93YBSR6RHCJ233789	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	D4DH760Q215911	Categoria	PARTICULAR
Marca	RENAULT	Modelo	SANDERO AUT1016V
Ano Fab.	2012	Ano Mod.	2012
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	MARECHAL CANDIDO RONDON-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	77
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	998	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	147
CMT	230		

Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------

Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 5.388,37	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 3.616,24
Valor Débito IPVA	5.388,37	Valor Débito Licenc	473,05
Valor Débito Multa	3.616,24		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.

Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	OUTRAS RESTRICOES: SICREDI ALIANCA PR SP
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	MKG6A33	Renavam	00468619046
Chassi	93YBSR6RHCJ233789	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	D4DH760Q215911	Município	MARECHAL CANDIDO RONDON
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	RENAULT/SANDERO AUT1016V
Ano Fab	2012	Ano Mod	2012
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	998
Cor	PRETA	Potência	77
Capacidade Passageiros	5	CMT	230

Página 7



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000039

Placa: MKG6A33

Data Impressão: 14/08/2025 15:52

Nr Motor: D4DH760Q215911

Nr Chassi: 93YBSR6RHCJ233789



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03

ID Vistoria: 00000039

Placa: MKG6A33

Data Impressão: 14/08/2025 15:52

Nr Motor: D4DH760Q215911

Nr Chassi: 93YBSR6RHCJ233789

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 5.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 5.000,00****Totais:**Sub-Total: **5.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 5.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

**GALVAO ADENYR
LOPES
JUNIOR:00768945925**

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 12:07:59 -03'00'

Data: __/__/____

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L