



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Resolução 107/2024 SESP, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 1220.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

1) Descrição mínima: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: VW / Modelo: FOX 1.0 GII / Placa: EQB5260 / UF: SP / Município: Campinas / Ano fabricação: 2010 / Ano modelo: 2010 / Cor: PRETA / Chassi: 9BWAA05Z9A4133736 / Motor: CCN458913 / RENAVAL: 00209632348

2) Descrição completar: em anexo

3) Estado de conservação: em anexo

4) Situação de multas/débitos: em anexo

5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL.

6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo

7) Fotografias digitais: em anexo

8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 2.000,00

9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 2.000,00

10) Valor do Lance Inicial: R\$ 1.000,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

GALVAO ADENYR
LOPES

JUNIOR:00768945925

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Assinado de forma digital por

GALVAO ADENYR LOPES

JUNIOR:00768945925

Dados: 2025.08.18 12:04:09 -03'00'

Aprovo:

Robison de Castro

[Robison de Castro \(Sep 1, 2025 08:14:54 ADT\)](#)

Robison de Castro – Presidente

ANA ALICE SANTOS BUENO

[ANA ALICE SANTOS BUENO \(Sep 1, 2025 10:23:23 ADT\)](#)

Ana Alice Santos Bueno – Vice-Presidente

Rodnei Santos de Oliveira - Membro

Paulo Luiz de Moraes

[Paulo Luiz de Moraes \(Sep 1, 2025 14:00:33 ADT\)](#)

Paulo Luiz de Moraes - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR



CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000046



FOX 1.0 GII - VOLKSWAGEN



Vistoriador: Fernando

Data Impressão: 14/08/2025 15:49

Data Vistoria: 06/08/2025 15:26

Vistoria Veicular:

Modelo: FOX 1.0 GII - VOLKSWAGEN	Ano Fab / Modelo: 2010/2010	Categoria: Passeio
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: EQB5260	UF/Cidade Placa: SP/CAMPINAS-SP	
Nr Motor:	Nr Motor BIN: CCN458913	Condições Motor: MOTOR COM INICIO DE OXIDAÇÃO
Nr Chassi: 9BWAA05Z9A4133736	Nr Chassi BIN: 9BWAA05Z9A4133736	Condições Chassi: CHASSI COM INÍCIO DE OXIDAÇÃO
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Gasolina e Gás	Combustível BIN:	
Cor: Preto	Cor BIN: Preto	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

VEICULO NAO TEM N° DO MOTOR N° OXIDADOS, MOTOR COM PECAS FALTANDO, FALTANDO O TANQUE DE COMBUSTIVEL SEM BATERIA E PARTE ELETRONICA



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000046

Placa: EQB5260

Data Impressão: 14/08/2025 15:49

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWAA05Z9A4133736

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Paracheque Dianteiro:	AVARIADO	Paracheque Traseiro:	AVARIADO
Farol Direito:	AVARIADO	Farol Esquerdo:	AVARIADO
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	AVARIADO	Porta Traseira Direita :	OK
Porta Traseira Esquerda :	OK	Porta Malas :	AVARIADO
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :	OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :	OK
Lanterna Traseira Direita :	AVARIADO	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	FALTA	Chave de Rodas :	FALTA
Macaco :	FALTA	Triângulo:	FALTA
Bancos Dianteiros:	AVARIADO	Bancos Traseiros :	AVARIADO
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	AVARIADO
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	AVARIADO		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	BOM
Traseiro Direito :	BOM	Traseiro Esquerdo:	BOM
Estepe:	FALTA		

Rodas

Dianteiro Direito :	LIGA	Dianteiro Esquerdo:	LIGA
Traseiro Direito :	LIGA	Traseiro Esquerdo :	LIGA
Estepe:	FALTA		



Página 2

Paracheque Dianteiro:
 AVARIADO

Paracheque Traseiro:
 AVARIADO

Farol Direito:
 AVARIADO



Farol Esquerdo:
 ❌ AVARIADO



Parabrisa Dianteiro:
 ✅ OK



Capô:
 ✅ OK



Teto:
 ✅ OK



Retrovisor Do Lado Direito :
 ✅ OK



Retrovisor Do Lado Esquerdo:
 ✅ OK



Porta Dianteira Direita :
 ✅ OK



Porta Dianteira Esquerda :
 ❌ AVARIADO



Porta Traseira Direita :
 ✅ OK



Porta Traseira Esquerda :
 ✅ OK



Porta Malas :
 ❌ AVARIADO



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
 ✅ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Direita :

✓ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :

✓ OK



Lanterna Traseira Direita :

✗ AVARIADO



Lanterna Traseira Esquerda :

✓ OK



Parabrisa Traseiro :

⚠ FALTA



Bancos Dianteiros:

✗ AVARIADO




Bancos Traseiros :

✗ AVARIADO



Forração Do Teto :

✓ OK



Forração Interna :

✗ AVARIADO



Pedais :

✓ OK



Volante :

✓ OK



A.I.

Pa

M

Dianteiro Direito :
❌ RUIM

Dianteiro Esquerdo :
✅ BOM

Traseiro Direito :
✅ BOM



Traseiro Esquerdo:
✅ BOM

Dianteiro Direito :
✅ LIGA

Dianteiro Esquerdo:
✅ LIGA



Traseiro Direito :
✅ LIGA

Traseiro Esquerdo :
✅ LIGA



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000046

Placa: EQB5260

Data Impressão: 14/08/2025 15:49

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWAA05Z9A4133736

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	EQB5260	Renavam	00209632348
Chassi	9BWAA05Z9A4133736	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCN458913	Categoria	PARTICULAR
Marca	VOLKSWAGEN	Modelo	FOX 1.0 GII
Ano Fab.	2010	Ano Mod.	2010
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	SP	Município	CAMPINAS-SP
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	76
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	999	Capacidade Passageiros	5
Nr Eixos	2	PBT	148
CMT	168		



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 6.767,41	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 167,74	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 3.482,36
Valor Débito IPVA	6.767,41	Valor Débito Licenc	167,74
Valor Débito Multa	3.482,36		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	3*****	Proprietário	H***** O***** A*****
-----------------------	--------	--------------	----------------------



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição Financeira	NADA CONSTA	Restrição Furto	NADA CONSTA
Restrição RENAJUD	NADA CONSTA		



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	EQB5260	Renavam	00209632348
Chassi	9BWAA05Z9A4133736	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	CCN458913	Município	CAMPINAS
UF	SP	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	VW/FOX 1.0 GII
Ano Fab	2010	Ano Mod	2010
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	999
Cor	PRETA	Potência	76
Capacidade Passageiros	5	CMT	168
PTB	1,48	CPF/CNPJ Faturado	09448344000132
UF Faturamento	SP		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
---------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000046

Placa: EQB5260

Data Impressão: 14/08/2025 15:49

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWAA05Z9A4133736



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04




ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



ADICIONAL 10



PLACA

ID Vistoria: 00000046

Placa: EQB5260

Data Impressão: 14/08/2025 15:49

Nr Motor:

Nr Chassi: 9BWAA05Z9A4133736

Vistoria Financeira:Valor Avaliado: **R\$ 2.000,00**Valor FIPE: **R\$ 0,00**Depreciação (%): **0,00%**Valor Depreciado: **R\$ 2.000,00****Totais:**Sub-Total: **2.000,00**Depreciação Forçada(%): **0,00%**Valor Final Avaliado: **R\$ 2.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

Página 9

GALVAO ADENYR**LOPES****JUNIOR:00768945925**

Assinado de forma digital por

GALVAO ADENYR LOPES

JUNIOR:00768945925

Dados: 2025.08.18 12:04:44 -03'00'

Data: __/__/____

