



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Resolução 107/2024 SESP, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

- a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 166.
- b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:
- 1) Descrição mínima: Espécie: CAMINHONETE / Marca: PEUGEOT / Modelo: HOGGAR XLINE / Placa: ASU8763 / UF: PR / Município: Curitiba / Ano fabricação: 2010 / Ano modelo: 2010 / Cor: BRANCA / Chassi: 9362VKFWXBB016996 / Motor: 10DBSS0088257 / RENAVAL: 224801260
 - 2) Descrição completar: em anexo
 - 3) Estado de conservação: em anexo
 - 4) Situação de multas/débitos: em anexo
 - 5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL.
 - 6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo
 - 7) Fotografias digitais: em anexo
 - 8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 5.000,00
 - 9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 5.000,00
 - 10) Valor do Lance Inicial: R\$ 2.500,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 10:58:10 -03'00'

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Aprovo:

Robison de Castro

[Robison de Castro \(Aug 20, 2025 10:55:05 ADT\)](#)

Robison de Castro – Presidente

Ana Alice Santos Bueno

[Ana Alice Santos Bueno \(Aug 20, 2025 17:51:34 ADT\)](#)

Ana Alice Santos Bueno – Vice-Presidente

Rodnei Santos de Oliveira - Membro

Paulo Luiz de Moraes - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000056

HOGGAR XLINE - PEUGEOT



Vistoriador: Ricardo Lemos Soares

Data Impressão: 14/08/2025 15:39

Data Vistoria: 13/08/2025 13:33

Vistoria Veicular:

Modelo: HOGGAR XLINE - PEUGEOT	Ano Fab / Modelo: 2010/2011	Categoria: Transporte Carga
Tipo Veículo: Veículo Leve		
Placa: ASU8763	UF/Cidade Placa: PR/	
Nr Motor: 10DBSS0088257	Nr Motor BIN: 10DBSS0088257	Condições Motor: OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.
Nr Chassi: 9362VKFWXBB016996	Nr Chassi BIN: 9362VKFWXBB016996	Condições Chassi: OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.
Nr Cambio:	Nr Cambio BIN:	
Combustível: Álcool e Gás	Combustível BIN:	
Cor: Branca	Cor BIN: Branca	
Tem KIT GNV: Não		

Observação:

FALTA BATERIA



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



INTERIOR



CHECKLIST

ID Vistoria: 00000056

Placa: ASU8763

Data Impressão: 14/08/2025 15:39

Nr Motor: 10DBSS0088257

Nr Chassi: 9362VKFWXBB016996

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação

Paracheque Dianteiro:	AVARIADO	Paracheque Traseiro:	OK
Farol Direito:	OK	Farol Esquerdo:	OK
Parabrisa Dianteiro:	OK	Capô:	OK
Teto:	OK	Retrovisor Do Lado Direito :	OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:	OK	Porta Dianteira Direita :	OK
Porta Dianteira Esquerda :	OK	Porta Traseira Direita :	
Porta Traseira Esquerda :		Porta Malas :	OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:	OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :	OK
Vidro Porta Traseira Direita :		Vidro Porta Traseira Esquerda :	
Lanterna Traseira Direita :	OK	Lanterna Traseira Esquerda :	OK
Parabrisa Traseiro :	OK	Chave de Rodas :	OK
Macaco :	OK	Triângulo:	OK
Bancos Dianteiros:	OK	Bancos Traseiros :	
Forração Do Teto :	OK	Forração Interna :	OK
Pedais :	OK	Volante :	OK
Alavanca de marchas :	OK	Painel Instrumentos :	OK
Motor:	OK		

Pneus

Dianteiro Direito :	RUIM	Dianteiro Esquerdo :	RUIM
Traseiro Direito :	RUIM	Traseiro Esquerdo:	RUIM
Estepe:	RUIM		

Rodas

Dianteiro Direito :	FERRO	Dianteiro Esquerdo:	FERRO
Traseiro Direito :	FERRO	Traseiro Esquerdo :	FERRO
Estepe:	FERRO		



CONSULTAS VEICULARES

ID Vistoria: 00000056

Placa: ASU8763

Data Impressão: 14/08/2025 15:39

Nr Motor: 10DBSS0088257

Nr Chassi: 9362VKFWXBB016996

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Atenção para as Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais



BIN ESTADUAL

Situação do veículo	BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL - EXECUCAO	Tipo	CAMINHONETE
Placa	ASU8763	Renavam	00224801260
Chassi	9362VKFWXBB016996	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10DBSS0088257	Categoria	PARTICULAR
Marca	PEUGEOT	Modelo	HOGGAR XLINE
Ano Fab.	2010	Ano Mod.	2011
Cor	BRANCA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	CURITIBA-PR
Espécie	CARGA	Potência	82
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	CAR ABERTA
Cilindradas	1360	Capacidade Carga	74
Capacidade Passageiros	2	Nr Eixos	2
PBT	180	CMT	239



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 1.283,46	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 473,05	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 375,40
Valor Débito IPVA	1.283,46	Valor Débito Licenc	473,05
Valor Débito Multa	375,40		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Proprietários:

CPF CNPJ Proprietario	0*****	Proprietário	E***** C***** D* C***** S*****
-----------------------	--------	--------------	--------------------------------



Restrições:

Situação do veículo	BLOQUEIO POR ORDEM JUDICIAL - EXECUCAO	Restrição 1	RESTRICAO ADMINISTRATIVA: JUDICIAL BV FINANCEIRA SA CFI
---------------------	--	-------------	---

Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL: CONSTA	Restrição 3	OUTRAS RESTRICOES: JUDICIAL BV
RESTRICAO JUDICIAL		FINANCEIRA SA CFI	
Restrição 4	OUTRAS RESTRICOES: JUDICIAL	Restrição Financeira	CONSTA RESTRIÇÃO FINANCEIRA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	CONSTA RESTRIÇÃO DE RENAJUD

BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	ASU8763	Renavam	00224801260
Chassi	9362VKFWXBB016996	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	10DBSS0088257	Município	CURITIBA
UF	PR	Tipo	CAMINHONETE
Categoria	CARGA	Marca Modelo	PEUGEOT/HOGGAR XLINE
Ano Fab	2010	Ano Mod	2011
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	CAR ABERTA	Nr Eixos	2
Combustível	ALCOOL/GASOLINA	Cilindradas	1360
Cor	BRANCA	Potência	82
Capacidade Passageiros	2	CMT	239
CPF/CNPJ Faturado	10.979.283/0001-19	UF Faturamento	PR

BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição 1	ALIENACAO FIDUCIARIA
Restrição 2	RESTRICAO JUDICIAL ALIENACAO FIDUCIARIA	Restrição 3	RENAJUD: SIM
Restrição Judicial	NADA CONSTA	Restrição RFB	NADA CONSTA

RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------

Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000056

Placa: ASU8763

Data Impressão: 14/08/2025 15:39

Nr Motor: 10DBSS0088257

Nr Chassi: 9362VKFWXBB016996



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA




TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI




ADICIONAL 01




ADICIONAL 02




ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06



ADICIONAL 07



ADICIONAL 08



ADICIONAL 09

ID Vistoria: 00000056

Placa: ASU8763

Data Impressão: 14/08/2025 15:39

Nr Motor: 10DBSS0088257

Nr Chassi: 9362VKFWXBB016996

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 5.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 22.883,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 5.000,00**

Totais:

Sub-Total: **5.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 5.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.
2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresenta as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

GALVAO ADENYR
LOPES
JUNIOR:00768945925

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 10:59:44 -03'00'

Data: __/__/____

