



Ministério da Justiça e Segurança Pública
Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas e Gestão de Ativos

TERMO DE AVALIAÇÃO DE BENS

Ao(s) doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, a Comissão abaixo assinada, designada pela Resolução 107/2024 SESP, em atenção ao contrato nº 54/2024/PR/SENAD, reuniu-se a fim de aprovar a avaliação do bem, realizada pelo Leiloeiro, descrito a seguir para ser leiloado. O leiloeiro fundamentou o trabalho de avaliação do presente nos seguintes critérios:

a) Razões da disponibilidade dos bens: Apreensão Judicial – OS 166.

b) Oportunidade e conveniência da alienação: Após detalhada análise do bem e da Ficha de Inspeção Veicular (FIV), foram realizados os seguintes registros:

1) Descrição mínima: Espécie: PASSAGEIRO / Marca: HONDA / Modelo: CIVIC LXR / Placa: FLD7727 / UF: SP / Município: Campinas / Ano fabricação: 2013 / Ano modelo: 2013 / Cor: PRETA / Chassi: 93HFB9640EZ130370 / Motor: R20Z5-4319720 / RENAVAL: 00551117672

2) Descrição completar: em anexo

3) Estado de conservação: em anexo

4) Situação de multas/débitos: em anexo

5) Circulável / Sucata: CIRCULÁVEL.

6) Ficha inspeção veicular (anexa); em anexo

7) Fotografias digitais: em anexo

8) Valor avaliado pelo Leiloeiro: R\$ 25.000,00

9) Valor aprovado pela Comissão: R\$ 25.000,00

10) Valor do Lance Inicial: R\$ 12.500,00

E, para constar, foi lavrado o presente Termo.

Curitiba/PR, 18 de agosto de 2025

Avaliação realizada pelo(a):

GALVAO ADENYR
LOPES

JUNIOR:00768945925

Galvão Adenyr Lopes Junior – Leiloeiro JUCEPAR: 21/333-L

Assinado de forma digital por

GALVAO ADENYR LOPES

JUNIOR:00768945925

Dados: 2025.08.18 11:08:40 -03'00'

Aprovo:

Robison de Castro

[Robison de Castro \(Aug 20, 2025 10:54:31 ADT\)](#)

Robison de Castro – Presidente

Ana Alice Santos Bueno

[Ana Alice Santos Bueno \(Aug 20, 2025 17:59:17 ADT\)](#)

Ana Alice Santos Bueno – Vice-Presidente

Rodnei Santos de Oliveira - Membro

Paulo Luiz de Moraes - Membro



LANCE JUSTO LEILÕES LEILOEIRO OFICIAL
LOPES JUNIOR LTDA (Filial)

AV CANDIDO DE ABREU NRº: 526
Cidade/UF: CURITIBA/PR - CENTRO CIVICO CEP: 80530905



LAUDO DE VISTORIA VEICULAR

CIRCULAÇÃO

Numeração: 00000057

CIVIC LXR - HONDA



Vistoriador: Fernando Data Impressão: 15/08/2025 10:23 Data Vistoria: 14/08/2025 11:23

Vistoria Veicular:

Modelo: **CIVIC LXR - HONDA** Ano Fab / Modelo: **2013/2014** Categoria: **Passeio**

Tipo Veículo: **Veículo Leve**

Placa: **FLD7727** UF/Cidade Placa: **PR/CORONEL VIVIDA-PR**

Nr Motor: **R20Z54319720** Nr Motor BIN: **R20Z54319720** Condições Motor: **OK - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação. Sem vestígios de adulteração.**

Nr Chassi: **93HFB9640EZ130370** Nr Chassi BIN: **93HFB9640EZ130370** Condições Chassi: **OK - NIV (chassi) - Caracteres dentro dos padrões originais de fabricação.**

Nr Cambio: Nr Cambio BIN:

Combustível: **Gasolina e Álcool** Combustível BIN: **Gasolina e Álcool**

Cor: **Preto** Cor BIN: **Preto**

Tem KIT GNV: **Não**

Observação:

VEICULO FUNCIONANDO SEM PLACAS.





CHECKLIST

ID Vistoria: 00000057

Placa: FLD7727

Data Impressão: 15/08/2025 10:23

Nr Motor: R20Z54319720

Nr Chassi: 93HFB9640EZ130370

LEGENDA DOS ÍCONES DO CHECKLIST SELECIONADO PELO VISTORIADOR



OK



ATENÇÃO



APROVADO COM APONTAMENTO



APRESENTA PROBLEMA



Verificação:

Avaliação


Parachoque Dianteiro:		AVARIADO	Parachoque Traseiro:		OK
Farol Direito:		OK	Farol Esquerdo:		OK
Parabrisa Dianteiro:		OK	Capô:		OK
Teto:		OK	Retrovisor Do Lado Direito :		OK
Retrovisor Do Lado Esquerdo:		OK	Porta Dianteira Direita :		OK
Porta Dianteira Esquerda :		OK	Porta Traseira Direita :		OK
Porta Traseira Esquerda :		OK	Porta Malas :		OK
Vidro Da Porta Dianteira Direita:		OK	Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :		OK
Vidro Porta Traseira Direita :		OK	Vidro Porta Traseira Esquerda :		OK
Lanterna Traseira Direita :		OK	Lanterna Traseira Esquerda :		OK
Parabrisa Traseiro :		OK	Chave de Rodas :		FALTA
Macaco :		FALTA	Triângulo:		FALTA
Bancos Dianteiros:		OK	Bancos Traseiros :		OK
Forração Do Teto :		OK	Forração Interna :		OK
Pedais :		OK	Volante :		OK
Alavanca de marchas :		OK	Painel Instrumentos :		OK
Motor:		OK			

Pneus

Dianteiro Direito :		BOM	Dianteiro Esquerdo :		RUIM
Traseiro Direito :		RUIM	Traseiro Esquerdo:		RUIM
Estepe:		BOM			

Rodas

Dianteiro Direito :		LIGA	Dianteiro Esquerdo:		LIGA
Traseiro Direito :		LIGA	Traseiro Esquerdo :		LIGA
Estepe:		FERRO			



Parachoque Dianteiro:
 AVARIADO

Parachoque Traseiro:
 OK

Farol Direito:
 OK



Farol Esquerdo:
✔ OK



Parabrisa Dianteiro:
✔ OK



Capô:
✔ OK



Teto:
✔ OK



Retrovisor Do Lado Direito :
✔ OK



Retrovisor Do Lado Esquerdo:
✔ OK



Porta Dianteira Direita :
✔ OK



Porta Dianteira Esquerda :
✔ OK



Porta Traseira Direita :
✔ OK



Porta Traseira Esquerda :
✔ OK



Porta Malas :
✔ OK



Vidro Da Porta Dianteira Direita:
✔ OK



Vidro Da Porta Dianteira Esquerda :
✔ OK



Vidro Porta Traseira Direita :
✔ OK



Vidro Porta Traseira Esquerda :
✔ OK



Lanterna Traseira Direita :
✔ OK



Lanterna Traseira Esquerda :
✔ OK



Parabrisa Traseiro :
✔ OK



Bancos Dianteiros:
✔ OK



Bancos Traseiros :
✔ OK



Forração Do Teto :
✔ OK



Forração Interna :
✔ OK



Pedais :
✔ OK



Volante :
✔ OK



Al.



Pa.



M.



Dianteiro Direito :

✓ BOM

Dianteiro Esquerdo :

✗ RUIM

Traseiro Direito :

✗ RUIM



Traseiro Esquerdo:

✗ RUIM

Estepe:

✓ BOM

Dianteiro Direito :

✓ LIGA



Dianteiro Esquerdo:

✓ LIGA

Traseiro Direito :

✓ LIGA

Traseiro Esquerdo :

✓ LIGA



ID Vistoria: 0000057

Placa: FLD7727

Data Impressão: 15/08/2025 10:23

Nr Motor: R20Z54319720

Nr Chassi: 93HFB9640EZ130370

Base de Dados

1 - BIN ESTADUAL

2 - BIN FEDERAL



Bin Estadual - Atenção para as Restrições



Bin Estadual - Atenção para os Débitos e Multas do Veículo



Bin Estadual - Restrições do Proprietário



Bin Federal - Restrições



SENATRAN - Restrições



Multas Federais

BIN ESTADUAL

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Tipo	AUTOMOVEL
Placa	FLD7H27	Renavam	00551117672
Chassi	93HFB9640EZ130370	Situação Chassi	NORMAL
Nr Motor	R20Z54319720	Categoria	PARTICULAR
Marca	HONDA	Modelo	CIVIC LXR
Ano Fab.	2013	Ano Mod.	2014
Cor	PRETA	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
UF	PR	Município	CORONEL VIVIDA-PR
Espécie	PASSAGEIRO	Potência	155
Procedência Veículo	NACIONAL	Carroceria	INEXISTENTE
Cilindradas	1997	Capacidade Passageiros	5
PBT	172	CMT	1



Comunicação de Venda

Indicador Comun. Venda	NÃO INFORMADO	Data Inclusao Venda	NÃO INFORMADO
------------------------	---------------	---------------------	---------------



Débitos e Multas:

Déb IPVA	EXISTE DEBITO IPVA: R\$ 9.226,90	Débito DPVAT	NAO EXISTE DEBITO DE DPVAT
Déb Licenc	EXISTE DEBITO LICENCIAMENTO: R\$ 378,44	Débito Multas	EXISTEM MULTAS: R\$ 262,17
Valor Débito IPVA	9.226,90	Valor Débito Licenc	378,44
Valor Débito Multa	262,17		

ATENÇÃO: *Débitos e restrições favor confirmar consulta diretamente ao DETRAN do estado, SNG e documento CRV.



Restrições:

Situação do veículo	EM CIRCULACAO	Restrição 1	COMUNICADO DE VENDAS REGISTRADO
Restrição 2	OUTRAS RESTRICOES: COMUNICACAO DE VENDA	Restrição Financeira	NADA CONSTA
Restrição Furto	NADA CONSTA	Restrição RENAJUD	NADA CONSTA

Página 6



BIN FEDERAL

Tipo Consulta	BIN FEDERAL	Situação	EM CIRCULACAO
Placa	FLD7H27	Renavam	00551117672
Chassi	93HFB9640EZ130370	Remarcação Chassi	NORMAL
Nr Motor	R20Z5-4319720	Município	CORONEL VIVIDA
UF	PR	Tipo	AUTOMOVEL
Categoria	PASSAGEIRO	Marca Modelo	HONDA/CIVIC LXR
Ano Fab	2013	Ano Mod	2014
Procedência Veículo	NACIONAL	Montagem	COMPLETA
Nr Carroceria	INEXISTENTE	Combustível	ALCOOL/GASOLINA
Cilindradas	1997	Cor	PRETA
Potência	155	Capacidade Passageiros	5
CMT	1	CPF/CNPJ Faturado	71.869.663/0001-95
UF Faturamento	SP		



BIN FEDERAL - Restrições:

Situação	EM CIRCULACAO	Restrição Judicial	NADA CONSTA
Restrição RFB	NADA CONSTA		



RENAJUD (CORTESIA):

RENAJUD	NADA CONSTA
----------------	-------------



Débitos / Multas

*Para sua total segurança, favor conferir débitos e multas diretamente ao SENATRAN: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br>.



FOTOS DO VEÍCULO

ID Vistoria: 00000057

Placa: FLD7727

Data Impressão: 15/08/2025 10:23

Nr Motor: R20Z54319720

Nr Chassi: 93HFB9640EZ130370



FRENTE



DIANTEIRA DIAGONAL DIREITA



DIANTEIRA DIAGONAL ESQUERDA



MOTOR COMPARTIMENTO



TRASEIRA



TRASEIRA DIAGONAL DIREITA



TRASEIRA DIAGONAL ESQUERDA



INTERIOR



PORTA MALAS



CHASSI



ADICIONAL 01



ADICIONAL 02



ADICIONAL 03



ADICIONAL 04



ADICIONAL 05



ADICIONAL 06

ID Vistoria: 0000057

Placa: FLD7727

Data Impressão: 15/08/2025 10:23

Nr Motor: R20Z54319720

Nr Chassi: 93HFB9640EZ130370

Página 8

Vistoria Financeira:

Valor Avaliado: **R\$ 25.000,00**

Valor FIPE: **R\$ 70.159,00**

Depreciação (%): **0,00%**

Valor Depreciado: **R\$ 25.000,00**

Totais:

Sub-Total: **25.000,00**

Depreciação Forçada(%): **0,00%**

Valor Final Avaliado: **R\$ 25.000,00**

A seguir são descritas as regras e orientações aplicáveis ao serviço contratado; às quais, você manifesta ciência e anuência expressas e sem reservas, tendo validade e eficácia equivalentes a qualquer acordo, a sua observância e cumprimento será exigível a todos os usuários:

1. O Laudo Preventivo possui caráter **APENAS INFORMATIVO E CONSIDERA-SE UMA ANÁLISE PRÉVIA E PREVENTIVA DO AUTOMÓVEL** em questão, a partir de análise estruturais do veículo e consulta a bancos de dados públicos e privados oficiais; a fim de dar guarida ao CONTRATANTE na tomada de decisões relativas ao automóvel vistoriado.

2. Em hipótese alguma o Laudo Preventivo substitui a vistoria oficial de identificação veicular que é realizada exclusivamente pelos órgãos e entidades executivos de trânsito dos estados e Distrito Federal, ou inspeções outras de institutos de criminalística; e que são obrigatórias nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e resoluções do CONTRAN.
3. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "LAUDO PREVENTIVO DE VISTORIA VEICULAR" e "CHECKLIST" e "FOTOS" correspondem às análises físicas do veículo existentes no momento da verificação realizada pelo Vistoriador. A validade restringe-se ao exato momento do exame, em razão do que a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' não se responsabiliza por modificações posteriores sofridas pelo veículo, tais como danos no chassi, mudanças de motor, mudança de câmbio, etc.
4. As informações contidas neste Laudo Preventivo e caracterizadas como "CONSULTAS VEICULARES" correspondem ao resultado de consultas a banco de dados públicos e privados oficiais e relacionados ao veículo e que estejam disponíveis no momento da consulta pelo vistoriador.
5. As informações obtidas em bancos de dados públicos podem não estar atualizadas simultaneamente ao momento da consulta, situação que independe da gerência da 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas.
6. O CONTRATANTE do Laudo Preventivo tem ciência que o sistema de informações e banco de dados disponibilizados está sujeito a constantes alterações e atualizações pelos órgãos e departamentos oficiais, leiloeiros e/ou parceiros da iniciativa privada, sobre quais a 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não detém a propriedade das informações, limitando-se assim, a reproduzi-las fielmente, na forma como originariamente apresentas as tais bases consultadas, sendo que este Laudo Preventivo visa auxiliar o CONTRATANTE na obtenção das informações pretendidas.
7. A 'LANCE JUSTO LEILOES LEILOEIRO OFICIAL LOPES JUNIOR LTDA (Filial)' e fornecedora do software gerenciador das consultas não possuem gerência e responsabilidade pelas informações inseridas nos bancos de dados consultados, e igualmente não se responsabilizam por perdas e danos em caso da não confirmação da informação junto a estes fornecedores gestores e/ou a utilização das informações disponibilizadas em laudos, certidões, vistorias ou documentos assemelhados.

Orientações:

1. Favor nas consultas BIN confirmar débitos, restrições no site do DETRAN do estado, SNG. Favor consultar na Base Federal (Senatran) e Estadual (DETRAN's dos estados que o veículo já pertenceu) possíveis sinistros apontados em CSV (Certificado de Segurança Veicular). E possível apontamento de CSV na observação da CRV.
2. Consultas BIN sujeito à alterações e/ou atualizações até o final do expediente sem validade como quitação de débitos para compra do veículo.

GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925

Assinado de forma digital por
GALVAO ADENYR LOPES
JUNIOR:00768945925
Dados: 2025.08.18 11:09:40 -03'00'

LEILOEIRO: Galvão Adenyr Lopes Junior
Leiloeiro Público Oficial
JUCEPAR: 21/333-L

Data: __/__/____