Referencial para a localização da Empresa (outro lado da Br 369 sentido Corbélia – Cascavel)

Fachada da entrada para o Pátio da Empresa

(sentido Cascavel – Corbélia)

O veículo está parado e exposto às intempéries do tempo e sem funcionamento, conforme declarou o Preposto, Sr. Júnior, que acompanhou o registro das fotos. O seu estado geral é de regular a mal estado de conservação.

PR-CASCAVEL
AWL-7086

AWL-7086

27

EOE-1939

04
EOE-1939

04
ESCOLAR
163
2280
EOE-1939

ESCOLAR
CIDADE
DE CASCAVEL

ESCOLA
163
2280

2280
163



O veículo está parado e exposto às intempéries do tempo e sem funcionamento, constato também que está sem as duas rodas dianteiras. Seu estado geral é de regular para mal estado de conservação.